

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-09-2019 på ejendommen:

Muldbjerg Byvej 25
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Teltoverdækning af 3.400 m³ gyllebeholder: Ikke etableret.
- Ved tilsynet var der rundt om 600 m³ gyllebeholder spor efter, at gyllebeholderen tidligere var løbet over med restvand.
 - Opbevaringsanlæg for ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.
- Det skal sikres, at gylle i fortanken ikke overstiger fortankens kant ved rundskyl/bagskyl, evt. skal kanten forhøjes.
- 1.200 liters olietank fra 1988 til fyringsolie har overskredet sin anvendelsestid.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Der skal senest 31-12-2019 etableres teltoverdækning af gyllebeholder.** Overdækningen er et vilkår i forbindelse med §16a miljøgodkendelse, vilkår nr. 13.
- **1.200 liters olietank fra 1988 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærperen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Opsummering af håndhævelser

03-09-2019	Indskærpelse, Miljø	3.400 m ³ gyllebeholder skal have etableret teltoverdækning.
03-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1988 skal tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	18-03-2019
Sidste tilladelse	15-07-2009

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teltoverdækning af 3.400 m³ gyllebeholder: Ikke etableret.- Ny gyllebeholder på 5.000 m³: Ikke etableret- Ny plads til kalvehytter: Pladsen er etableret, men ingen kalvehytter på pladsen ved tilsynet.- Forsuringsanlæg: Er taget ud af drift.- Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet. <p>2017: Anmeldelse af udvidelse af ensilageplads: Ensilageplads er etableret.</p> <p>Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav i §16a miljøgodkendelse. Vilkår i §12 miljøgodkendelse fra 2009 er ikke længere gældende.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder på 3.400 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ved tilsynet ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholder.</p> <p>Vilkår nr. 13 i §16a: Teknologi til reduktion af ammoniakemission: Der skal senest 31-12-2019 etableres teltoverdækning af eksisterende 3.400 m³ gyllebeholder.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Afhentes løbende af biogasanlæg.</p> <p>Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost som udgangspunkt skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning, både på møddingsplads og i markstak.</p> <p>Dette skal gøres for at minimere ammoniakfordampning.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Den eksisterende slørende læhegn mod vest og nord skal bevares og vedligeholdes.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Eks. kostald	2.621	1.600	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
		150		Dybstrøelse
Tilbygning 2009	769	600		Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve og kælving	933	600	Flexgrupper, alle kvæg	Dybstrøelse
Nyt staldafsnit				
Kalvehytter	143	20	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	286	449,66	9.768,84	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	11,69	0,00	230,12
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	173	2,99	0,00	28,59
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	11,18	0,00	132,95
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	31,44	0,00	594,32
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	0,96	13,39	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018. <u>Ifølge CHR-register 02-09-2019:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: 306 køer, 106 kvier og 37 handyr. - Hobbysvinehold: 5 smågrise 7-30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 306 årskøer, 44 kvier (0-6 mdr.), 23 kvier (6 mdr.-kælvning), 173 slagtekalve (40-66 kg), 6 slagtekalve (331-469 kg.). - 2016/2017: Gødningsregnskabet er ikke dækkende for et helt år.
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluegift samt staldchok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2010	1.840	5.520	0	

Ensilageplansilo	03-03-2017	1.500	0		
Dybstrøelse m. afløb	01-01-2019	20	100		Kalvehytter
Fast mødding	01-08-2010	225	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb mod nord: Til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m3. gyllebeholder.</p> <p>Afløb mod syd: Til pumpebrønd.</p> <p>Fri randbelægning: Ok ved tilsynet.</p> <p>Vær opmærksom på, at ensilageplads/silo længst mod vest skal have 2 meter fri randbelægning (ingen ensilage på de 2 meter), så restvand mm. frit kan løbe til afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m3. gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost som udgangspunkt skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning, både på møddingsplads og i markstak. <ul style="list-style-type: none"> o Dette skal gøres for at minimere ammoniakfordampning. - Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.
Afløbsforhold	<p>Kalveplads: Afløb til pumpebrønd.</p> <p>Ved tilsynet var der ikke kalve på kalvepladsen.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Helle Andreasen	Hovervej 103		2.500,00
Afgive til opbevaring	Torsten Sinkbæk Jakobsen m.fl.	Sønderkjærvej 24		1.200,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	20-09-2010	10	148	600	Flydelag	Beholderkontrol udført den 20-09-2010.
Gyllebeholder	01-01-2001	20-10-2010	10	0	3.400	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-10-2010.
Gyllekanaler	02-01-1974			0	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank ved staldanlæg. Det skal sikres, at gylle i fortanken ikke overstiger fortankens kant ved rundskyl/bagskyl, evt. skal kanten forhøjes.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på ejendommens gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Sønderkjærvej 24.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholder anvendes til restvand fra ensilageplads + møddingssaft fra møddingsplads - Flydelag: anvendes til restvand, og derfor er der ikke krav om flydelag. - Ved tilsynet var der rundt om gyllebeholderen spor efter, at gyllebeholderen tidligere var løbet over med restvand. - Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.400 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholder skal have etableret teltoverdækning. - Dykket indløb: Ved at være tæret op. <ul style="list-style-type: none"> o Gyllebeholderen fyldes lastbil fra biogasanlæg med gylle. Hvis der i fremtiden skal pumpes fra staldanlæg til gyllebeholderen, skal det dykkede indløb skiftes. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3 ikke etableret ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 1.200 m3. ved Sønderkjærvej 24. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. Skal have udført beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Alarm er monteret. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum i gl. stald.
Hvor påfyldes marksprøjte	På asfalt nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m3. gyllebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m ³ . gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6d	1180552			Tank (Produkt på væskeform)		1960	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet/underjordisk	Tanke er afblændet	
6d	1180552			Tank (Produkt på væskeform)		1965	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk	Tanke er afblændet	
6d	1180552	1988		Tank (Produkt på væskeform)		1988	Fyringsolie	1.200	Overterræn, udendørs		31-12-2018
6d	1180552	2002	123158	Tank (Produkt på væskeform)	01-5023	2002	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Overterræn, udendørs		30-12-2042

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2018 står på fast bund i råvarehus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. Olietank fra 2002 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register. 1.200 liters olietank fra 1988 til fyringsolie har overskredet sin anvendelsestid og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	1 container til brændbart.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger ved indkørsel til Muldbjerg Byvej 27 indtil afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.