



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1944  
Ref. Linha/Bjknu  
Dato: 26. februar 2025

### Tilsynsrapport

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn         | Palsgaard A/S                                           |
| Virksomhedens adresse      | Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde                        |
| CVR nummer                 | 26447038                                                |
| Virksomhedstype            | D210b Fremst. tilsætnings-/hjælpestoffer - ikke bilag 1 |
| Tidspunkt for tilsynet     | 24. september 2024                                      |
| Baggrunden for tilsynet    | Basistilsyn                                             |
| Varsling af tilsynet       | 4. september 2024                                       |
| Deltagere fra virksomheden | Søren Østergaard, Carsten Hansen og Henrik Kruse        |
| Tilsynet udført af         | Bjørn Knudsgaard og Line Spinner Heerwagen              |
| Tilsynet omfattede         | Hele virksomheden                                       |
| Virksomhedens navn         | Palsgaard A/S                                           |
| Virksomhedens adresse      | Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde                        |



Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Der er ikke meddelt håndhævelser til Palsgaard A/S i de seneste tre år.

#### Indberetninger om egenkontrol.

| Afkast fra | Betegnelse             | Brændsel     | År   | (MW)  | Præstationskontrol udført LPG | Præstationskontrol udført naturgas |
|------------|------------------------|--------------|------|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| KCo1       | Schiller SV1500H       | LPG          | 2011 | 1,740 | 2023                          | 2021                               |
|            | Danstoker TDC 8        | LPG          | 1997 | 3,400 | 2023                          | 2021                               |
|            | Aalborg AR 4           | LPG          | 1986 | 2,600 | 2023                          | 2021                               |
| KCo2       | Tøma                   | natur gas    | 1980 | 2,075 |                               | 2021                               |
|            | Aalborg AR 4 nød anlæg | fyring solie |      |       |                               |                                    |
|            | Ferroli GGN            | natur gas    | 1996 | 0,300 |                               | 2021                               |
| KC 03      | Schiller SD 400 V      | natur gas    | 2006 | 0,465 |                               | 2021                               |
|            | Schiller SD1000 H      | natur gas    | 2007 | 1,160 |                               | 2021                               |
| KC 03A     | Viessmann Vitoplex     | Biogas       | 2009 | 0,720 |                               |                                    |
| KCo4       | Intech HPNCB           | natur gas    | 2014 | 0,550 |                               | 2021                               |
|            | Danstoker 32Bar        | natur gas    | 2013 | 1,430 |                               | 2021                               |

| Kontrolområde | Konklusion                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Luft          | Alle grænseværdier har været overholdt i forbindelse med målingerne. |

Næste præstationskontrol af kedlerne i KCo1 (LPG) skal foretages i foråret 2025, da resultaterne var under 60 % af grænseværdierne, jf. vilkår C7 i

revurderingsafgørelsen. Virksomheden har den 4. oktober 2024 oplyst, at de ikke ønsker at bruge LPG-gas fremadrettet. Og præstationskontrollen skal derfor udføres for fyring med naturgas.

### **Jordforurening**

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Spildolietank i tangård ved bygning 311 samt virksomhedens overjordiske olietank 5000 L. Olietanken er dobbeltvægget og indeholdende gasolie og er beliggende syd for lokale 411. Der var ikke synlige tæring af tanken eller rørsystemet.

På tilsynet blev Miljøstyrelsen opmærksom på, at der ved tankgården ved bygning 311 (mellem hal A og B) er tegn på spild/dryp til belægningen uden for tankgården (SF-Sten) sandsynligvis pga. manuel håndtering/påfyldning af spildolie til tønde i tankgården.



Miljøstyrelsen oplyste, at de ville vurdere, hvorvidt der var en risiko for jordforurening og behov for opfølgning. Der pågik på tilsynet en dialog omkring en mere hensigtsmæssig procedure for påfyldning af spildolie. Se følgebrev.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af ny fabrikshal (Hal E) – 18. februar 2004
- Revurdering af miljøgodkendelse – 25. august 2004
- Konvertering af fyringsanlæg fra fuelolie og gasolie til naturgas – 21. februar 2011
- Udvidelse af produktionskapacitet i produktionshal D ved etablering af nyt estieranlæg og destillationsanlæg, samt tilbygning til lagerhal E med lager og kølerum – 21. februar 2011
- Godkendelse af ny gaskedel og ændring af støjvilkår - 6. oktober 2015
- Godkendelse af ny silo, nyt højlager, lager samt udlevering – 5. juli 2019
- Godkendelse af regnvandsbassin samt direkte udledning af almindelig belastet overfladevand – 4. december 2019
- Godkendelse af nyt køleanlæg og – bånd, tanke, flytning af anlæg samt øget støj – 3. april 2020.
- Miljøgodkendelse af LPG som fyringsmedie på specifikke kedler samt tankoplag (midlertidig) – 24. juni 2022.
- Miljøgodkendelse af permanent brug af LPG som fyringsmedie på specifikke kedler samt tankoplag – 21. februar 2023
- Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse og revurdering – 1. marts 2024

### **Gennemgang af miljøforhold**

Tilsynet blev udført som et basistilsyn, hvor der føres tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold. Derfor blev der ført tilsyn med hele virksomheden. Kommentarer til de enkelte områder af miljøreguleringen beskrives nedenfor.

### **Generelle forhold**

Påfyldningsstudse var ved tilsynet aflåste.

Virksomheden fremviste måtter til afdækning af afløb i tilfælde af spild. En enkelt måtte var ikke fyldt og derfor ikke funktionsdygtig. Det blev aftalt, at dette ville blive ordnet umiddelbart efter tilsynet. Måtterne hænger strategisk placeret hele vejen omkring på virksomheden.

Virksomheden har krav om markering af regnvandskloakker. Ved en enkelt kloak var markeringen mangelfuld. Det blev aftalt, at markeringen ville blive optegnet snarest.

### **Spild**

Virksomheden oplyste, at alle spild rapporteres i et internt system. Systemet er tilgængeligt på virksomhedens intranet for alle medarbejdere, og der kan ikke indberettes uden indtastning af en række obligatoriske oplysninger. Systemet og oprettelse af et spild blev på tilsynet fremvist. Miljøstyrelsen vurderer ud fra det fremviste, at Palsgaard har en systematisk og risikobaseret tilgang til registrering og opfølgning på spild og udførsel af korrigerende handlinger.

Der var en generel dialog omkring indberetning af spild til Miljøstyrelsen i henhold til vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Se følgebrev.

### **Miljøledelsessystem**

Virksomheden har et kvalitetsledelsessystem, hvori der er indlagt relevante miljøprocedurer, og vedligeholdelses- og kontrolkrav fra miljøgodkendelser er indarbejdet.

### **Indretning og drift**

#### Hal A

Produktion i hal A er stoppet og udstyr og anlæg skal pilles ned. Hal A skal fremover bruges til laboratorie og kontor. Tankanlæg fjernes og afkast nedlægges.

#### Hal B-D

Ved basistilsynet i 2021 opfordrede Miljøstyrelsen til at indendørs dunke/palletanke sættes over spildbakker, så et evt. spild stoppes hurtigst muligt. Dette er gennemført.

Der var en dialog vedrørende etablering af opkant ved døre/porte, således at indendørs spild ikke løber til det eksterne miljø. Miljøstyrelsen opfordrede til, at der er en generel opmærksomhed på afstand til eventuelle regnvandskloakker udenfor og vurdering af risiko for spild til disse.

Udendørs på nordsiden af hal D var der ved sidste basistilsyn i 2021 lunke i SF-stenene ved udleveringen af produkt og der var en dialog omkring en mere hensigtsmæssig løsning i forhold til opsamling af mindre spild ved afkobling fra udleveringsstuds. Der var ved dette tilsyn etableret ny tæt belægning i udleveringsområdet mellem hal D og E. Afløb er koblet til virksomhedens spildevandsafledning og ikke med udledning til regnvandsbassinet i Mosdalen.

Ved tilsynet blev der observeret et udendørs spild af laurinsyre i tankgården ved hal B og ud på det befæstede område foran tankgården.



Der er efterfølgende fremsendt indberetning omkring dette i henhold til vilkår samt billedokumentation for oprydning (spild nr. 1557).

På nordsiden af lokale 602 har virksomheden en nedsænket rende uden afløb til opbevaring af palletanke. Palletankene var ved tilsynet stablet i dobbelthøjde. Der pågik en dialog omkring risikoen ved dette. Se følgebrev.




Tankgården til opbevaring af spildeolie blev besigtiget. Se i ovenfor under afsnittet jordforurening.

#### Hal E og F

Indendørs: Miljøstyrelsen havde intet at bemærke.

Palsgaard A/S havde den 28. august 2024 et spild til ubefæstet område, hvor hydrogeneret rapsolie blev sprøjtet ud over tankgården ved hal Fs barriere, da en overfyldningssikring svigtede (spild 1483). Materialet størknede hurtigt, og oprydning og rengøring blev påbegyndt straks efter. Miljøstyrelsen besigtigede ved tilsynet området, og vurderede at oprydningen på det ubefæstede område foran tankgården var udført tilfredsstillende. Se foto nedenfor.



På det befæstede område var der stadig spor efter spildet, som blev aftalt opfejret snarest. Se foto nedenfor.



### Hal G

Hal G var under etablering i henhold til dispensation til at påbegynde bygge og anlægsarbejde før miljøgodkendelse foreligger af 2. februar 2024. Betonelementer var ved at blive opsat.

### Regnvandsbassinet

Regnvandsbassinet i Mosdalen blev besigtiget. Ved basistilsynet i 2021 blev muligheden for at skifte dækslet ved udløbet fra regnvandsbassinet til det åbne vandløb drøftet, så det ville være nemmere at lukke for en person i tilfælde spild/brand. Desuden talte vi om muligheden for at afmærke hanen, således det er nemt at se, om hanen er lukket eller åben.

Dækslet er siden blevet skiftet ud med en ventil, der visuelt tydeligt viser, om afløbet er åbent eller lukket. Max flow på udløbet er bibeholdt i henhold til miljøgodkendelsen. Regnvandsbassinet er blevet oprenset i 2024.



### **Støj**

Der blev ved tilsynet ikke observeret støj fra virksomheden, der vurderes at ligge over gældende grænseværdier.

## **Affald**

Affald opbevares i lukkede containere. Farligt affald opbevares i særskilt container specielt indrettet dertil.

### **Opsummering:**

Der blev på tilsynet indgået følgende aftaler:

- Kloak med mangelfuld markering vedligeholdes
- Gullymåtter efterses og opfyldes, hvis nødvendigt.
- De sidste rester fra spild ved tankgård ved hal F opryddes.

Miljøstyrelsen vurderer, hvorvidt der skal laves opfølgning på tegn på spild ved tankgård for opbevaring af spildolie. Se følgebrev.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.