



Rigshospitalet, Finmekanisk værksted, RegionH-CIMT
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tilsynsnotat 25. august 2026

3. september 2026

Virksomhed:	Rigshospitalet, Finmekanisk værksted, RegionH-CIMT
Adresse:	Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	29190623 / 1003398648
Tilsynsdato:	25. august 2026
Deltagere:	Erik Skou, Flemming Jens Jørgensen, Bo Blankensteiner, Finmekanisk værksted Britta Tinghus, Klima, Miljø og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune
Virksomhedstype:	Maskinfabrik, -værksteder 100 - 1000 m ²
Tilsynstype:	Varslet tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Virksomheden har ingen krav til egenkontrol
Konklusion på tilsynet:	Affald Brugt sand fra vandskæreren vurderes at være omfattet af EAK-koden 12 01 16 <i>Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer</i> , og skal bortskaffes til en affaldsmodtager, der er godkendt til at modtage denne affaldstype. Luft Afkast blev gennemgået og gav ikke anledning til håndhævelse Støj og andet Ingen bemærkninger.

Sagsnr.
2026-0287556

Dokumentnr.
2026-0287556-3

Sagsbehandler
Britta Tinghus

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Tilsynsbemærkninger

På tilsynet blev værkstedet og dens afkast besigtiget. Værkstedet fremstår ren og ryddelig.

Affald

Generelt opbevares og håndteres affald korrekt, der var dog usikkerhed omkring bortskaffelse af brugt sand fra en vandskærer, hvor der behandles metalprodukter af forskellige sammensætninger. Sandet vil derfor være forurenset med metalspåner og -støv. Tilsynsmyndigheden vurderer at det dermed kan sammenlignes med brugt sandblæsningssand, og at det derfor bør bortskaffes til en affaldsmodtager, der er godkendt til at modtage denne type affald.

Affald er generelt inddelt efter EAK-koder i affaldsreglementet, og brugt sand fra sandblæsning, der indeholder farlige stoffer, **EAK-kode 12 01 16**. Koden er mærket med "fed" i listen og skal derfor betragtes som farligt affald og håndteres og bortskaffes som sådan.

Det skal pointeres at ovenstående er en vejledning, Tilsynsmyndigheden er ikke myndighed for klassificering af affald, det er virksomhedens eget ansvar at affald fra virksomheden klassificeres og bortskaffes korrekt.

Der er mindre støvdannelse på gulv og omkring sandblæseren, hvor blæsemidlet er glas. Det anbefales at sikre at sandblæseren holdes tæt lukket, så der ikke forekommer glasstøv udenfor denne.

Støj

Ingen bemærkninger.

Luft

Der er punktafkast fra alle relevante værktøjer i værkstedet. Afkastene samles og udledes via cyklon og filter til omgivelserne til det overliggende areal med cykelparkering.

I værkstedet viser alarmen for fejl i udsugningen permanent fejldrift, og den akustiske del er bypasset, så der kun er en lille rød lampe, der indikerer fejlen. Det blev forklaret at der er tale om en elektronisk fejl, som vedligeholdelsesafdelingen (udliciteret) ikke kan finde, og fejlen har været der i flere år.

Der er således ingen reel kontrol af udsugningen. Filteret er serviceret i juni 2026, hvor der ikke var anmærkninger om fejldrift, hvilket indikerer at det eksterne miljø ikke belastes af denne fejl. Men det kan kraftigt anbefales at få udbedret denne fejl.

En 3-D printer, hvor der bl.a. anvendes opløsningsmidler og organiske produkter, der kan udlede farlige stoffer, er etableret med egen udsugning. Afkastet herfra er placeret i den åbne "port" ved siden af. Umiddelbart kan placeringen ikke betragtes som "udledning til fri fortynding", men da der længere inde i porten er udblæsning af rumventilation fra hele bygningen, er der et meget stort luftskifte i porten, og det vurderes på den baggrund, at afkastet fra 3_d printeren kan accepteres. Hvis der konstateres lugtgener eller andre gener fra afkastet, bør det flyttes så der sker udledning til fri fortynding.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Venlig hilsen
Britta Tinghus
Chefkonsulent

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

BILAG - BILLEDDOKUMENTATION (i vilkårlig rækkefølge)

Glasstøv omkring sandblæser




Alarm på udsugning



3-D printer med separat udsugning placeret i lukket rum



Spand til opsamling af brugs sand fra vandskærer (jeg kan desværre ikke læse teksten)



Kabine med udsugning til mindre maleopgaver og lignende



Afkast fra den samlede udsugning



Afkast fra 3-D printer

