

Tilsynsnotat for miljøtilsyn

Holbæk Kommune har den 14. juni 2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på virksomheden BEWI Flamingo A/S, Østerled 30, 4300 Holbæk, CVR.nr. 31867304

Virksomheden

Virksomheden producerer mange forskellige typer af flamingo.

Virksomheden er i dag omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens² bilag 1, med punkt;
D 59. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtetøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.

Baggrunden for tilsynet og hvad er der ført tilsyn med?

Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.

Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold, håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.

Følgende blev konstateret ved tilsynet:

Virksomheden generelt

Virksomheden vil udvide produktionen, herunder arbejdstiderne.

Virksomheden bliver derfor omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen³ bilag 2, punkt:

D 208: Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Virksomheden skal derfor ansøge om miljøgodkendelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4.

Virksomheden skal i forbindelse med ansøgning fremsende OML-beregning og redegørelse vedrørende støj i forhold til virksomhedens naboer.

Affald

Virksomheden opbevarer spildolie udendørs. Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden sikrer, at opbevaringsstedet for spildolie er indrettet således, at der ikke kan ske afledning til jorden, hvis en tromle vælter.

I forbindelse med fremsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse, fremsender virksomheden også oplysninger om virksomhedens håndtering af affald.

Spildevand

Virksomheden har en gammel vaskeplads med tilhørende sandfang og olieudskiller. Virksomheden benytter ikke længere vaskepladsen, men får stadigvæk tømt sandfang og olieudskiller.

Virksomheden har i alle regnvandsbrønde på virksomheden opsat en si, der sikrer, at der ikke afledes flamingo til regnvandssystemet.

¹ LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse

² BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

³ BEK nr 1458 af 12/12/2017 om godkendelse af listevirksomhed

Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 2010. Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden sammen med ansøgning om miljøgodkendelse sikrer, at oplysningerne i tilslutningstilladelsen fra 2010 er opdateret, herunder, at der er redegjort for afledning af processpildevand samt tag- og overfladevand.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?

Virksomheden har den 16. februar 2018 fremsendt miljørapport for 2017.

Miljørapporten for 2017 blev gennemgået ved tilsynet. Kommunen har ingen bemærkninger til denne.

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.

Jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet. Ved tilsynet blev hele ejendommen ikke undersøgt for jordforurening.

Tilsynsnotat udarbejdet af:

Holbæk Kommune, den 26. juni 2018