

BOUMATIC A/S

Jernvej 2

6900 Skjern

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
11. februar 2019
Sagsnummer
19-000967

Miljøtilsynsrapport

Adresse: Jernvej 2, 6900 Skjern

Virksomhed: Boumatic A/S

Cvr.nr.: 17472631

Type: Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover

Miljøtilsyn: 8. februar 2019 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Opbevaring af spildolie

- Ved tilsynet observerede jeg, at beholdere med spildolie blev opbevaret udendørs i reol på belægning med SF-sten (ikke tæt belægning), ubeskyttet mod vejrlig og uden mulighed for tilbageholdelse af spild. I vilkår 3.3.29 i virksomhedens miljøgodkendelse af 3. august 2015 er angivet at: "Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholdere skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.



Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.” Det indskræpes, at spildolie opbevares i overensstemmelse med vilkåret.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Jeg oplyste ved tilsynet, at der i BBR er registreret en overjordisk olietank fra 1998 på 1200 l. I oplyste, at tanken er fjernet. Vi aftalte, at I vil anmelde til Kommunen, at tanken er fjernet, således at oplysningerne i BBR kan blive opdateret. Skema udleveret i forbindelse med tilsynet kan anvendes hertil.
- I forbindelse med tilsynet talte vi om olieudskilleren ved den udendørs vaskeplads. I oplyste, at vaskepladsen ikke anvendes. Jeg gjorde opmærksom på, at olieudskilleren skal tilmeldes den kommunale tømningsordning ved AFLD, så den kontrolleres mindst en gang om året. Alternativt skal olieudskilleren afblændes. Vi aftalte, at I vil sørge for at olieudskilleren tilmeldes tømningsordningen eller få den afblændet.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

| Kategori | Beskrivelse | Score |
|----------|---|----------|
| A | Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder. | 5 |
| B | Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse. | 3 |
| C | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet. | 5 |
| D | Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. | 3 |
| E | Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser. | 3 |

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 25. februar 2019.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2136,03 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 328,62 kr., og jeg har brugt 6,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

| Arbejdsopgave | Tidspunkt / dato | Tid /timer |
|---|------------------|------------|
| Forberedelse af tilsyn | 7/2-2019 | 2,5 |
| Fysisk miljøtilsyn | 8/2-2019 | 1 |
| Bearbejdning af tilsyn og registrering i database | 8/2, 11/2-2019 | 3 |

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).