



OK A.M.B.A.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Miljøtilsynsrapport 2025, OK Benzin, Englandsvej 230, 2300 København S

Virksomhed:	OK Benzin
Adresse:	Englandsvej 230, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 39170418, mangler et P nr.
Tilsynsdato:	21.03.2025
Deltagere:	OK Benzin: Allan Seeger KK: Tina Ginty, Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Q02
Tilslutningstilladelse:	Ja
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Før tilsyn har OK-Benzin tilsendt driftsrapporter, sikkerhedsdatablade på vaskemidler mv. I en driftsrapport fremgår det, at rist ikke kan åbnes på påfyldningspladsen. Det fremgår ikke af rapport om fejlen er blevet udbedret. ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men tilsynsmyndigheden anbefaler, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindhold i Alka BayClean.
Konklusion på tilsynet:	OK Benzin på Englandsvej er en veldrevet tankstation med vaskehal. Der er mindre forbedringspotentialer i egenkontrollen.

16. april 2025

Sagsnr.
2025-0065557

Dokumentnr.
2025-0065557-3

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



OK Benzin på Engelsbvej 230 ligger i udkanten af et boligkvarter.

Drift og indretning

OK Benzin på Engelsbvej 230 er indrettet som vist på kort.



Situationsplan

Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Påfyldningsplads

Påfyldningsplads er placeret ind mod naboer, imens udluftning fra tankene er placeret på modsatte side ud mod villavej ved siden af pusleplads.

Belægning er i fin stand.



Påfyldningsplads og pusleplads


OK Benzin fremsendte før tilsynet tankattester og udskrift fra BBR. Udskrift fra BBR viser et kort, hvor tankenes placering er angivet samt andre installationer herunder solceller på taget af vaskehal.

Beholderregnskab er også fremsendt før tilsyn.



Tankattester og udklip fra BBR.


Der føres driftsjournal med olieudskiller, tankalarm, røralarm, magasinbrønd, pumpebrønd og nødstop. Seneste driftsjournal er fremsendt før tilsyn.



Driftsjournal og olieudskiller.

I driftsjournal fremgår det, at rist ikke kan åbnes på påfyldningspladsen. Det fremgår ikke af rapport, om fejlen er blevet udbedret. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at rapporter indrettes med en rubrik i starten, der opsummerer, hvad der er af fejl og mangler.

I rapporten angives modtager af spildevand, samt at der ikke har været olie i olieudskilleren.

Mængder		
Vand pr. påbegyndt (m3)	1	Bundfald/sand drænet for vand (tons)
Spildevand til behandlingsanlæg (m3)	0.5	Olie/vand til behandlingsanlæg (m3)
Hvilket behandlingsanlæg er spildevand kørt til?		
Spildevandcentret Avedøre		
		Fejl/mangler observeret?
		☒ Ja
		Fejl/mangler billede
		
		Bemærkninger
		Vejrbrønden ved siden af påfyldningsduseme kan ikke åbnes bør udbedres

Rapportering på tømning af olieudskiller og brøndtjek.

Salgsplads

Der er 2 standere til tankning af biler. Belægning er i fin stand.



Salgsplads.

Foran vaskehal er der gjort klar til etablering af standere til ladning af el-biler.

Vaskehal

Der er en vaskehal. Det er skiltet med, at vaskehal har åbent alle dage mellem kl. 7 og 22.




Vaskehal ind- og udkørsel fra vaskehal.

Vaskehal forsynes fra et teknikerrum. Vand ionbyttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler doseres fra teknikerrum.



Ionbytter og vaskemidler placeret på spildbakke

I teknikerrummet er der etableret et biorenselanlæg til spildevand fra vaskehal. Det rensede vand bruges igen. Det reducerer vand- og sæbeforbrug. Overløb ledes til kloak uden olieudskiller.



Principplan samt biorenselanlæg.

Sikkerhedsdatablade på anvendte vaskemidler er fremsendt før tilsyn.

Produktnavn	Funktion	Leverandør	Svanemærket	Licens nr
FoamClean Citrus	skum til forvask	Washtec	ja	30130120
ShampoClean Citrus	shampo til alle vask	Washtec	ja	30130120
ShineTecs Ultra	Svanen og Sæson m/Superglans	Washtec	ja	30130120
PreWash Classic	fælg og insektrens	Washtec	ja	30130120
DryTecs Ultra	Skyllevoks - tørrehjælp - alm vask	Washtec	ja	30130120
ShieldTecs Ultra	Skyllevoks til Svanevask	Washtec	ja	30130120
DryTecs Ultra	Skumvoks	Washtec	ja	30130120
FoamSensation Ultra	skum til forvask	Washtec	ja	30130120
InsecTecs Ultra	Insektrens skummet	Washtec	ja	30130120
WheelTecs Ultra	Fælgrens til Hydrominder	Washtec	ja	30130120
Salt tabletter	til blødgøring	Washtec		
Alka BayCleaner	vaskehalsrengøring alkalisk	Washtec	ja	30650020
BayClean Classic	vaskehalsrengøring syre	Washtec	ja	30650020

Oversigt over anvendte vaskemidler.

Da etiketter er ridsede, kunne det ikke fastslås om etiketterne svarer til de fremsendte sikkerhedsdatakort, men det formodes, at det gør de.




Mærkater på doseringsbeholder samt lille lager af vaskemidler.

Nyt grundlag for ABC-stofvurderinger af vaskemidler

I industrispildevandsvejledningen fra 2006 er der et vurderingsdiagram, der er blevet opdateret.

Der er sket følgende ændringer:

- en præcisering af OECD-testen OECD-test; [9789264070349-en.pdf](#). Stof skal være nedbrydeligt 60 % på 10 dage svarer til nedbrudt på 28 dage
- Vurdering af toksicitet skifter fra testresultater til H-sætninger og rykkes op før nedbrydelighed i vurderingshierarkiet. Dette sker i henhold til udkast til spildevandsvejledning, der har været i høring; [Rapport](#). Vandskadevirkning, der giver en A-stof vurdering som resultat har følgende H-sætninger; H400, H410, H411, H412, H413



Tilsynsmyndigheden har foretaget en ABC-stofvurdering af de fremsendte sikkerhedsdatakort på baggrund af det nye vurderingsgrundlag.

Vaskemiddel	Pkt. 2.2	Pkt. 3.2	Pkt. 16	Vurdering
FoamClean Citrus	-	H-412	H-412	B-stof
ShampooClean Citrus	-	H-412	H-412	B-stof
ShineTecs Ultra	-	-	H412	B-stof
Prewash Classic	-	H412	H412	B-stof
DryTecs Ultra	-	H412	H412	B-stof
SheildTecs Ultra	-	H412	H412	B-stof
Foamsensation Ultra	-	H412	H412	B-stof
InsecTecs Ultra	-	H412	H412	B-stof
WheelTecs Ultra	-	-	-	C-stof
Alka BayClean	-	H412 H400	H400 H411 H412	A-stof
BayClean Classic	-	H412	H412	B-stof

Der tages udgangspunkt i H-sætningerne for vandskadevirkninger:

- Liste A-stof:
 - H400: Meget giftigt for vandlevende organismer.
 - H410: Meget giftigt med langvarende virkning for vandlevende organismer.
- Liste B-stof:
 - H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 - H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarende virkninger.
 - H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

H-sætningerne fremgår af punkt 2.2 og punkt 3.2 i sikkerhedsdatakortene. Der kan dog også være H-sætninger i punkt 16.

Der tages forbehold for, at de fremsendte sikkerhedsdatakort ikke er den seneste udgave. Der kan derfor godt være en forkert klassificering i ovenstående.

Resultatet viser, at der benyttes 11 vaskemidler, hvoraf et er et C-stof, ni er B-stoffer og et enkelt er et A-stof.

ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men det kan anbefales, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindholdet i Alka BayClean.

Venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen

Miljøsagsbehandlere