



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1665
Ref. Tasme/amklo
Dato: 24.10.2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S – Sæby
Virksomhedens adresse	Wenbovej 11, 9300 Sæby
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	28. juni 2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet den 14. juni 2022
Deltagere fra virksomheden	Peter Houlberg, teknisk chef Jens Christian Jacobsen, forsyningsmester Torben Andersen, køleanlægsansvarlig i Danish Crown Claus Skodborg Nielsen, DC centralt Sven Andersen, DC centralt Per Søhus Larsen, lokal miljøkoordinator i Sæby
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tanja Smetana, Miljøstyrelsen Anne Mette Kloster, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Samtlige miljøforhold jf. virksomhedens miljøgodkendelser
Materiale udleveret	Indreguleringsrapport for 2 kedler

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Der er ikke sket indberetning om egenkontrol siden sidste tilsyn. Virksomheden har løbende egenkontrol med, at forudsætningerne for, at vilkår for bl.a. luft, lugt og støj overholdes, er på plads.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

På sidste tilsyn i 2017 kunne der ses spor af kattegrus i stålkarret under virksomhedens dieselolietank, som tegn på at spild var blevet opsuget.

På dagens tilsyn kunne det ses, at der var spild inden for stålkarret, som er overdækket. MST ser gerne, at opsamlingskarret til olietank rengøres, og at denne operation lægges i ledelsessystem som tilbagevendende opgave.

Pt. er bunden af karret ikke rengjort, så det kan vurderes, at oliespild kan holdes inden for betonkaret og ikke kan nedsive til jord og grundvand og dermed ikke kan give anledning til jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet miljøgodkendelse af 2. september 2009.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for 60 m³ tank til mave-tarmindhold af 26. november 2010.
- Tillæg til miljøgodkendelse af produktionsudvidelse op til 64.200 slagteenheder/uge mm. af 29. februar 2012.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for anlæg til blodudtrækning af 27. november 2013.
- Afgørelse om sikkerhedsniveau af 23. oktober 2014.
- Påbud om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakkeøleanlæg af 2. februar 2016.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af FurPro-anlæg af 29. februar 2016.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for pakkeri til delstykker af 29. juni 2016.
- Påbud af 30. marts 2017 om ændring af vilkår for årsindberetning.

Gennemgang af miljøforhold

Der er ved tilsynet foretaget en besigtigelse af virksomheden og kontrol af vilkårene i slagteriets gældende miljøgodkendelser. Der er ikke konstateret overskridelser af vilkår.

Generelle forhold

Furpro-anlægget kører stadig, men produktet bliver brugt til noget andet end minkfoder nu. Virksomheden har reduceret aktiviteter omkring karvask udendørs.

Klager.

Der har været klage over lugt fra påfyldning af lastbil med Furpro, da fortrængningslugt gik direkte ud igennem udluftningshul. Det er håndteret nu, at fortrængningsluft ikke ledes direkte ud.

Der har været en enkelt klage over støj en aften kl. 23.51. Formodning om, at der var en lastbil på diesel i tomgang. Der havde været tale om en lastbil, som gjorde et kortvarigt stop uden for virksomhedens areal på offentlig vej. Der er blevet talt med chaufføren om at finde andet relevant sted at standse.

MST fik en klage over lugt i 2019. Viste sig at være fra rensning af ventilationsanlæg. Da der dermed kom diffus lugt til omgivelserne, når der ikke længere var afsug på.

Indretning og drift

Der er sket en justering af produktionstiden på fredage, så der stoppes tidligere ind hidtil, og der dermed kan blive tømt ud, da der ikke er produktion i weekenden.

Fredage er dermed fra Kl. 5.15- ca. 21. Dette er gjort for, at kølebiler kan komme tidligere afsted, og dermed kan lukke ned for støj tidligere fredag end øvrige hverdage.

En gang imellem lørdagsslagtning, har været 2 lørdage i 2022 indtil videre.

Luftforurening

Miljøstyrelsen fik udleveret indreguleringsrapporter for virksomhedens kedler.

Virksomheden 2 kedler a 2,9 MW pr stk er omfattet af listepunkt G201. Grænseværdien for NO_x ved 10 % ilt er 65 mg/Nm³ jf. vilkår C2 i revurderet miljøgodkendelse af 2. september 2009.

Ved omregning af målte NO_x-koncentrationer til referencetilstanden (10 % ilt) viser det sig, at begge kedler ved de lavere belastningstrin har en NO_x-emission, der ligger i omegnen af grænseværdien på 65 mg/Nm³ (lidt over eller tæt på grænseværdien) eller over denne. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at virksomheden skal få foretaget en akkrediteret måling af NO_x på begge kedler ved relevante belastningstrin.

Lugt

Tilsynet gav ikke anledning til mistanke om lugtproblemer.

Der var ingen lugt at bemærke uden for virksomhedens areal. Det var solrigt vejr ca 25 grader og svag vind.

Der kunne konstateres diffus lugt fra indlevering af grise, indtil de kører ind bag automatisk port og lukker, hvilket er forventeligt lokalt omkring indleveringen.

Spildevand

DC Sæby er i gang med projektering af separat trykledning til processpildevand, således at virksomhedens processpildevand fremadrettet skal ledes af denne trykledning som kun transporterer virksomhedens spildevand, og dermed uden om det alm. kloaknet. Der etableres yderligere rensning i forbindelse med renseanlægget, hvorfor det ikke bliver nødvendigt eller aktuelt at se på yderligere forrensning på virksomhedens areal før afledning. Afledning af spildevand er reguleret af tilslutningstilladelse meddelt af Frederikshavn Kommune.

Støj

På sidste tilsyn blev der talt om skiltning, om at lastbiler skal huske at slukke for motor.

Dette skilt er nu sat op på flere sprog. Det ser ud til at virke. Der opleves ikke udfordringer med motorer i tomgang.

Der er pullerter installeret ved den nordlige indkørsel, så der kan holdes styr på, hvornår der kører lastbiler ind.

Det forhindrer, at lastbiler ankommer, når der ikke skal være adgang.

Afstanden mellem pullerterne er udført således, at personbiler har adgang til parkeringspladser, selvom pullerterne er hævet, men der er for smalt til, at en lastbil kan køre ind.

DC Sæby forklarede, at driften er stabil omkring indleveringer og udkørsler, og at der derfor ikke er sket ændringer i forudsætningerne for den mobile støj.

Affald

Ingen bemærkninger

Overjordiske olietanke

Mindre olietank til tankning af virksomhedens 3 dieseltrucks står i betonkar. Der er manuel pumpe til tankning af trucks. Der tankes på en plade af støbt beton.

Der var tydelige tegn på spild i opsamlingskarret. Det blev aftalt at karret rengøres, således at det er muligt at udføre visuel inspektion af bundens beskaffenhed. Fortløbende renholdelse af karret indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem.

Jord og grundvand

Belægninger på virksomheden ser fine og velholdte ud, ligesom ved sidste tilsyn.

Til- og frakørsel

Ingen bemærkninger.

Indberetning/rapportering

Der er indsendt årsrapporter i henhold til virksomheden vilkår om dette fra marts 2017.

I årsrapporterne fremgår det, at der har været et stigende klorforbrug fra 2015/2016 og frem til nu.

DC Sæby vurderer, at dette blandt andet skyldes større forbrug af kar til produkter, da der sker en større andel opskæring end tidligere, samt etablering af automatiseret karvaskeri.

Der ses også meget gode bakteriologiske tal efter rengøring, hvilket er nødvendigt for en fødevarevirksomhed.

Miljøstyrelsen vurderer, at det er vigtigt at der holdes styr på forbruget af rengøringsmidler.

DC nævner til dette, at alene prisen på rengøringsmidler alene gør, at der holdes styr på forbrug af rengøringsmidler over for den eksterne leverandør af rengøring på virksomheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld.

Risiko/forebyggelse af større uheld

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der føres tilsyn med risikoforholdene på særskilte risikoinspektioner.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Det skal dog afklares med akkrediteret måling på kedler, om disse overholder emissionskravet for NOx.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.