



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 02.11.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 30, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Johnny Jensen

Virksomheden er omfattet brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 9.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt: A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m².

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Journal nr.: 09.30.01-K08-3-17

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19fe	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr
Pia Fjord Grønvold Jensen	Sdr Kystagervej 27	2650 Hvidovre
Johnny Marck Grønvold Jensen	Sdr Kystagervej 27	2650 Hvidovre

Betaleradresse	J. Jensen Metalvarefabrik A/S, Industrivangen 30, 2635 Ishøj Attention: CVRnr: 26248086
Tlf. / mobil / fax	43544416 / / 43544436
e-mail	mail@jjensen.dk
Hjemmeside	http://www.jjensen.dk/
CVR- / P-nummer	26248086 / 1000513989
Etableringsdato	27.09.2001
Kort beskrivelse	Virksomheden fungerer hovedsageligt som underleverandør indenfor de fleste metalbearbejdningstyper: CNC - stansning - bukning - drejning - fræsning - valsning samt i mindre grad svejseopgaver. Der arbejdes fortrinsvis med metaller.
Antal ansatte:	4 + kontoransat
Produktionsareal (m ²):	700



Driftstider (kl):	Hverdage: 7-15 Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Kommune-/lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Afstrømningsområde	
Nærmeste recipient	Lille Vejleå
Rensningsanlæg	Biofos (Spildevandscenter Avedøre)

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-11-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,0
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,7
Vægtet score	4,3

Tilsynsfrekvens (år): 0

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
03-11-2017	Indskærpelse	Metalaffald skal være beskyttet mod vejrlig
03-11-2017	Indskærpelse	Affald skal kildesorteres.
03-11-2017	Indskærpelse	Afkast fra svejserøg skal 3 meter over tag.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er meget lidt/ingen farligt affald i normal produktion. Der anvendes meget små mængder olie til smøring af savklinge på båndsav, boremaskine o.l. som ikke genererer separat olieaffald da olien siver på de bearbejdede emner og spånerne fra processen. Noget metal leveres med oliehinde som sammen med det, omend, lille forbrug af olie gør metalaffaldet til olieholdigt affald.



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Affaldsmetal opsamles primært i tomme olietønder indendørs, men også i palletank udendørs (som er utæt). Opbevaring af metalaffald skal foregå beskyttet mod vejrlig og uden mulighed for at eventuelt bundfald løber til spildevands- eller regnvandskloak. Der er afløb til regnvandskloak på forpladsen. Forholdet blev mundtligt indskærpet under tilsynet.</p> <p>Der stod en olietønde som var leveret af Stena som havde et cm-tykt lag af olie i bunden som var blevet tilført regnvand. Forholdet er u hensigtsmæssigt og JJ beder Stena snarest sørge (næste uge) for at det bliver bragt i orden.</p>

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	<p>Jf. Ishøj Kommunes affaldsregulativer skal affald der kan genbruges/genanvendes kildesorteres. Virksomheden kildesorterer kun metalaffald. Det blev under tilsynet indskærpet at pap, papir og plast skal kildesorteres. Kildesorteringen skal kunne dokumenteres. Da mængderne af papir er små da meget foregår elektronisk accepteres det at papir bortskaffes via "privaten" dvs. uden dokumentation. Volumen af plast er relativ stor. Plasten skal kildesorteres, men hvis virksomheden kan dokumentere at mængderne er små kan Ishøj Kommune eventuelt acceptere at det bortskaffes som forbrændingsegnet. Pap forekommer i væsentlige og skal kildesorteres. Indskærpelse.</p>

Affaldsart	Beholder		Transportør/ modtager	Bemærkning
	Type	Volumen (l)		
Spildolie				Forekommer ikke
Jern og metal	Palletank	1000	Stena	Ikke beskyttet mod vejrlig
Plast	Minicont.	600	HC	Som forbrændingsegnet
Papir	Minicont.	600	HC	Som forbrændingsegnet
Pap	Minicont.	600	HC	Som forbrændingsegnet
Forbrændingsegnet	Minicont.	600	HC	
??				

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Luftemissioner

Rumopvarmning
Oliefyr – 1200 liters udendørstak. Er efter sidste tilsyn anmeldt til BBR.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der er 3 svejsepladser der hver bruges << 10 ugentligt. Primært CO2-svejs, herunder svejs med blandinger med Argon (MIG/MAG-svejsning). Undetegnede lovede at kigge på reglerne for afkasthøjde og rensning ved svejsning - Jf svejserøgsvejledningen skal afkastet føres 3 meter over tagryg og være opadrettet. Der kræves ikke rensning af svejserøgen. Da der er mindre end 40 meter til bolig SKAL afkastet føres 3 meter over tagryg (der er ca. 25 meter til Autolakkeriets bolig) - Indskærpelse.</p> <p>Der slibes jævnligt ved de forskellige arbejdspladser spredt på virksomheden. Der</p>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	findes dog en dedikeret slibearbejdsplads hvor der er tilknyttet posefilter med automatisk afbankning af støv. Bakken under filteres tømmes til metalaffald. OK.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19fe					

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ingen processpildevand

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Al metalforarbejdning foregår indendørs. Arbejdet foregår kun for lukket port. Udendørs er placeret en kompressor som står op mod Genbrugsstationen. Op mod Nisagrunden står ventilationsmotor og afkastet fra slibe- og svejsearbejdspladserne og generel udsugning. Motoren var ikke i gang, men der er ved tilsyn på Genbrugspladsen konstateret at den støjer en del, men der er ikke klaget over den fra beboelsesblokkene på modsatte side af vejen. Motoren kører kun når udsugningen er tændt og virksomhedens bygning skærmer åbenbart effektivt for støjen.</p> <p>Støj vurderes herefter kun ved klager.</p>

Tanke (BBR)

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
2007	2	olietank	2007	Gasolie	1200 l	Overjordisk		2037

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Udført af: Hans Schlüter
 Miljømedarbejder

 telefon: 43577507
 e-mail: