

HEAGER MASKINSTATION

Trekløvervej 13

6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99741779
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
19. december 2019
Sagsnummer
19-024990

Tilsynsrapport for miljøtilsynet onsdag den 30. oktober 2019, hos Heager Maskinstation, Trekløvervej 13, 6950 Ringkøbing

Adresse: Trekløvervej 13, 6950 Ringkøbing

Virksomhed: Heager Maskinstation

Cvr.nr.: 18943808

Type: Hovedaktiviteten, maskinstation: H51 – Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.

Biaktivitet, oplags- og knuseplads: K206 – Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøtilsyn: Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 10:30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Opfølgning på bemærkninger til sidste tilsyn

- På det prioriterede tilsyn gennemgik vi de punkter, som der var bemærkninger til sidste gang.



- Maskinstationen har udarbejdet en driftsinstruktion, som blev udleveret i kopi. Vi talte om, hvorvidt instruktionen er fyldestgørende. Det er efterfølgende vurderet at driftsinstruktionen er i orden, men maskinstationen har siden haft en episode med aflæsset byggeaffald, der indeholdt rester af fliser, plast, træ, rester af maling m.m. Ved efterfølgende samtale med dig på pladsen og i telefonen fik jeg indtryk af, at virksomheden derfor vil forbedre kontrollen med kvaliteten af de murbrokker, der aflæsses på virksomheden.
- Virksomheden gemmer papirer på indgående og udgående materialer. Virksomheden vil fremover sørge for at lave en logbog jf. vilkåret over kvartalsvis indgående og udgående materialer.
- Der er lukkede containere til frasorteret affald. Container til metalaffald er dog fortsat åben. Derfor aftalte vi, at du vil sørge for at finde en løsning med overdækning med presenning eller anden form for overdækning der sikrer mod regnvand/overfladevand.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol ud over som ovenfor nævnt.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var punkter der var bemærkninger til sidste gang angående virksomheden egenkontrol med knusepladsen.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
----------	-------------	-------

A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag den 6. januar 2020.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1314,48 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 328,62 kr., og jeg har brugt 4,0 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	Ons. 9. oktober 2019	0,5 timer
	Tirs. 29. oktober 2019	0,5 timer
Fysisk miljøtilsyn	Ons. 30. oktober 2019	1,0 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	Ons. 6. november 2019	0,5 timer
	19. december 2019	1,5 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Steen Stokholm