



## Rapport for miljøtilsyn hos Quick-Pot A/S, Gørtlervej 19, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	04.10.2018		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98130444	<b>CVR nr.</b>	17033875
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1012128173

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-10-2014	Indskærpelse		Etablering af udsugning for udstødningsgas og svejserøg, skal føres 1 m over tagfladen.
27-10-2014	Henstilling		Lettere mangelfuld driftsjournal, som skyldes af kvitteringer sendes til Quick-Pot hovedsæde.
27-10-2014	Indskærpelse		Farligt affald og råvarer opbevares på fast gulv med risiko for lækage til gulv afløb.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8.00 - 17.00	9.00-12.00	
	Miljøledelse			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning			Ingen rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er i 2015 etableret afkast til udstødningsgas og til svejserøg.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Kompressoren.
Støjkluder, udendørs	Der er ingen udendørs støjende aktiviteter.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er blot sanitært spildevand samt gulvaskevand. Gulvaskevand hældes i gulv afløb i værkstedshallen, som er tilsluttet olie- og benzinudskilleren. I værkstedshallen er der 4 afløb, som alle sammen er tilsluttet benzin- og olieudskilleren. Virksomheden har indsendt datablade for rengøringsmidler til gulvask. Kommunen har vurderet at produktet ikke indeholder A- eller B-stoffer. Gulv afløb ved lagerrummet er afblændet.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Gulv afløb/værksted		3,0	600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Anlægget er placeret på naboejendommen Gørtlervej 17.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskilleren bliver inspiceret og tømt hvert år. Kvitteringer for tømning i perioden 2016 - 2018 blev fremvist

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2005		Spildolie	1.200	Over jord	NEJ	
2	2005		Motorolie	2.400	Over jord	NEJ	2 x 1200 l.

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
-----------	----------	----------	----------	---------	-----------	-----------	------------	---------	-----------------

173			2005	Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §6, stk. 1 nr. 13)		Over ter-ræn, uden-dørs			
173	200 5	090 312 7		Mineral-ske olie-produk-ter (Olie-tankbe-kendt-gørel-sens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over ter-ræn, uden-dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Begge olietanke er dobbeltvæggede. Spildolietanken er med overløbsalarm og et glasrør på siden, som viser om der er læk fra inderste væg.
Olietanke, opstilling/placering	Begge tanke er placeret inde i værkstedet.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der foreligger tankattest fra 22. august 2006.
Olietanke, registrering i BBR	Begge olietanke er registreret som udendørs, som skal rettes til "indendørs" i BBR.  Tanken med fabriksnummeret 0903127 på 2.400 liter er til opbevaring af spildolie, mens den anden tank på 1.200 liter med fabriksnummeret 0903127 er til opbevaring af råolie.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Spildolietanken er med overløbsalarm og et glasrør på siden, som viser om der er lækage fra den inderste væg.
Olietanke, belægningspl	Tankene står på betongulv.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010
Kølevæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010
Motorolie			Liter	Ståltank	2.800	Opbevaring i orden	2010
Gearolie			Liter	Tromle	120	Opbevaring i orden	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer er placeret indendørs på betongulv. Køler- og sprinklervæske opbevares i en form for reol-system.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	HCS A/S Transport & Spedition	I/S Reno-Nord	
Blyakkumulatorer			Ikke relevant		Indendørs	FTZ	FTZ	
Bremsevaskervand		Liter	Beholder - lukket	60	Indendørs	ABAS	ABAS	
Dæk			Container - åben		Udendørs	IMDEX A/S	IMDEX A/S	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Aalborg Recycling	
Kølervæske		Liter	Beholder - lukket	60	Indendørs	ABAS	ABAS	
Oliefiltre		Liter	Container - lukket (ABAS)	230	Indendørs	ABAS	ABAS	
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	QuickPot	I/S Reno-Nord	
Plast *			Container - lukket		Udendørs	HCS A/S Transport & Spedition	I/S Reno-Nord	
Spildolie (motor, gear.)		Liter	Ståltank	1.200	Indendørs	ABAS	ABAS	
Spraydåser		Liter	Beholder - lukket	60	Indendørs	ABAS	ABAS	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Udskrift fra affaldsdatabasen fra 2017 blev gennemgået sammen med virksomheden.  Virksomheden har ikke længere aftale med DANBRINT om afhentning af blyakkumulator. I stedet er der indgået aftale med FTZ.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	Farligt affald blev anmeldt i 2006 og ift 2014 er der ikke tale om store afvigelser.
Affald, sortering	Alt var sorteret korrekt.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et drikkevandsinteresseområde.
Generelle bemærkninger	Et velfungerede værksted, hvor der er rimelig fokus på korrekt opbevaring og sortering af affald.
Planforhold	Bydelsafsnit 1.1., rammeforslag 1.1.H1 – let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden skal have mere fokus på egenkontrol og driftsjournal.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område med krav om analyser ved evt. jordflytning.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	<p>Sidste år blev virksomheden gennemgået ift. elforbruget og evt. udskiftning til LED, men henset til virksomhedens begrænsende el-forbrug, blev det fravalgt, jf. tilsynsbrevet.</p> <p>Garageportene styrres elektronisk og virksomheden er opmærksom på, at portene ikke åbnes helt i vinterhalvåret.</p> <p>Kompressorens dimensionering stemmer overens med virksomhedens aktiviteter. Der føres tilsyn med slanger til kompressoren med jævne mellemrum. Kompressoren tændes og slukkes manuelt efter arbejdstid.</p>