



Rapport for miljøtilsyn hos Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S, Tarmvej 7, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96357728	CVR nr.	27619312
E-mail	rel@stiholt.dk	P. nr.	1018384988

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	22.02.1995

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-09-2019	Aftale	Efterkommet	Der er flere affaldsbeholder på værkstederne, hvor der ved tilsynet blev observeret usorterede affald. Der skal ske en bedre affaldssortering ved at sætte skilte og lignende på beholderne, således at det tydeligt fremgår, hvad beholderens indeholder.
24-08-2021	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet blev det konstateret, at spildolie opbevares i en dobbeltvægget olietank. Det var ikke muligt at kunne se mængden af spildolie i tanken. På denne baggrund skal tanken være forsynet med en indikator, som viser tankens beholdning af spildolie.
24-08-2021	Aftale	Efterkommet	Der var spildolie både i den indvendige og den udvendige beholder. Derfor skal olietanken forsynes med en lækageindikator, som skal kunne vise evt. lækage fra inder- til yderbeholder. Derudover skal det heller ikke være muligt at kunne hælde spildolie oppefra direkte ind mellem inder- og yderbeholder.
25-09-2025	Aftale	Meddelt	Der er to tanke til hydraulikolie registreret på virksomhedens grund i BBR. Virksomheden oplyser dog, at disse tilhørte hydraulikafdelingen, som nu er flyttet, og at tankene derfor ikke er på grunden længere. Jævnfør Olie-tankbekendtgørelsens § 30, stk. 2 skal ejeren af en overjordisk olietank på 200.000 l eller derunder eller en nedgravet olietank på 100.00 l eller derunder senest 4 uger efter sløjfning af olietanken oplyse tilsynsmyndigheden herom og hvordan sløjfningen er foretaget. Det er derfor aftalt med virksomheden, at de anmelder sløjfningen af de to olietanke til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune sender link til anmeldelsesskema for sløjfning af olietanke til virksomheden sammen med tilsynsbrev og -rapport. Virksomheden skal have anmeldt sløjfningen og sendt en kopi af kvitteringen herfor til tilsynsførende senest d. 14. november 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en autobranchevirksomhed, hvis primære forretningsområde er opbygning af lastbiler og montering autokraner, hejselad og lign. på lastbiler, samt reparation og service på kraner o.l.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	7:30-15:30		
	Miljøledelse			
	ISO 9001			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			
1	Slibning			Posefilter

1	Udstødningsgas			
---	----------------	--	--	--

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er flex-rør i gulvet ved hver arbejdsplads.
Luft, afkast	Udsugning af svejserøg og udstødningsgasser. Udsugning fra båndpudseren.
Luft, støv	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret støv, der kan være kilde til gener uden for virksomhedens areal.
Luft, filtre	DFI-gruppen foretager regelmæssig kontrol af filtre. Kvittering for sidste kontrol er blevet fremvist på tilsynet.
Lugt	Der er i forbindelse med tilsynet ikke blevet konstateret lugt, der kan være kilde til væsentlige gener uden for virksomhedens matrikel.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret i et bulderhus udenfor værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 1995. Heri er der givet tilladelse til afledning af 66 m3 processpildevand om året.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere, vilkår i tilladelse	Evt. processpildevand skal afledes via sandfang og olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1			Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	Palletank til spildolie place- ret på spildbakke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
9c		200 3	2005	Andet	1.000	Over ter- ræn, uden- dørs			26-06-2043
9c		200 6	2010	Andet	4.000	Over ter- ræn, uden- dørs			05-02-2046

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en spildolietank (palletank), som står indendørs på spildbakke.
Olietanke, registrering i BBR	Der er to tanke til hydraulikolie registreret på virksomhedens grund i BBR. Virksomheden oplyser dog, at disse tilhørte hydraulikafdelingen, som nu er flyttet, og at tankene derfor ikke er på grunden længere. Jævnfør Olietankbekendtgørelsens § 30, stk. 2 skal ejeren af en overjordisk olietank på 200.000 l eller derunder eller en nedgravet olietank på 100.00 l eller derunder senest 4 uger efter sløjfning af olietanken oplyse tilsynsmyndigheden herom og hvordan sløjfningen er foretaget. Det er derfor aftalt med virksomheden, at de anmelder sløjfningen af de to olietanke til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune sender link til anmeldelsesskema for sløjfning af olietanke til virksomheden sammen med tilsynsbrev og -rapport. Virksomheden skal have anmeldt sløjfningen og sendt en kopi af kvitteringen herfor til tilsynsførende senest d. 7. november 2025.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes råvarer der er typisk for et autoværksted. Råvarerne står på værkstedet.
Råvarer, opbevaring	Hydraulikolie opbevares i palletanke på spildbakke. Virksomheden anvender forholdsvis små mængder lak, der opbevares i kemikalieskab.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden hænger sammen med nabovirksomheden Ølgodvej 8. De har fælles oplag af affald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er en container til opbevaring af fast farligt affald. Spildolien opbevares i en oiletank ved Miljøhus på Ølgodvej 8. Farligt affald leveres sammen med farligt affald på nabovirksomheden, Ølgodvej 8.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser eller i beskyttelseszone.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er omfattet af kommuneplan 4.5.H1 i et område udlagt til let erhvervsområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan BPV 49.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal er blevet gennemgået på tilsynet. Aalborg Kommune, Miljø har ingen bemærkninger hertil.
Jordforurening	Virksomhedens matrikel er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven. Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 2.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der talt om bæredygtighed i forhold til Stiholt koncernen, som har implementeret bæredygtighed flere steder. De har bl.a. set på besparelse af el, varme og vand. Der er installeret solceller på 4 bygninger på tværs af koncernen. Derudover en business case med batteriløsning, hvor de vil opbevare strøm fra solcellerne i et stort batteri en container, hvorefter strømmen bruges til at drive bygningerne Udfasning af dieslbiler til el, når disse skal udskiftes. Vognparken er nu 40% el, 20% hybrid og 40% diesel. Rådgivning af kunderne til at være bæredygtige. Virksomheden arbejder løbende med IT-sikkerhed.