




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01966  
Ref. AMKLO/MALJS  
Dato: 8. december 2017

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Esbjerg Mejeri
Virksomhedens adresse	Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	14.11.2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	18. september 2017
Deltagere fra virksomheden	Anette Hjort Sørensen, Lis H. Kristensen, Susanne Jøker Jensen
Tilsynet udført af	Malene Jozeffa Sørensen og Anne Mette Kloster
Tilsynet omfattede	Virksomheden udendørs arealer undtaget tagarealer



### Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser til virksomheden

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Afventer akkrediteret lufrapport for kedler samt Weishaup indreguleringsrapporter.
Støj	Afventer pt opdateret støjrapport.
Jord og grundvand	Afventer olieudskiller rapport.

### Jordforurening

Der blev på tilsynet ikke konstateret jordforurening. Virksomhedens areal er asfalteret. Evt. forurening kan derfor ikke konstateres ved visuel inspektion.

### Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse, 11. februar 2013, j.nr. MST-1271-00166
2. Miljøgodkendelse af varmepumpe 16. april 2015, j. nr. MST-1270-01614

### Gennemgang af miljøforhold

#### Generelle forhold

Der var pænt og ryddeligt overalt.

#### Indretning og drift

Oplag og affaldshåndtering var udført i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Der var intet at bemærke.

#### Luftforurening

Force har netop udført akkrediterede målinger på kedlerne, disse eftersendes, og vurderes herefter til det endelige tilsynsnotat til offentliggørelse.

Der er sidste år lavet indreguleringsrapporter fra Wieshaupt på kedlerne, disse eftersendes også, og vurderes til det endelige tilsynsnotat til offentliggørelse.

#### Lugt

Der var utæt låg på brønd til spildevand, lige umiddelbart før punkt for tilkobling på kommunen spildevandsledning. Dette gav anledning til damp og lugtgener til omgivelserne, ud mod vejen.

Virksomheden var umiddelbart op til tilsynet blevet opmærksom at problemet var opstået. Virksomheden mistænker utæt låg. Vil blive udbedret straks.

Virksomheden har fremsendt en plan om montering af 3 dæksler til udligningstankene. Dækslerne forventes monteret i uge 2 2018. Miljøstyrelsen har accepteret denne løsning.

Ud over lugtgener fra kloak var der ingen lugt fra virksomheden, som forventet.

#### Spildevand

Spildevand afledes til det offentlige kloaksystem efter pH regulering på virksomheden. Kloaker er fortsat optegnet med farvekoder. Kloaker til overfladevand er markeret røde, for at signalere fare. Kloaker til spildevand er markeret blå.

Det er yderst hensigtsmæssigt, og er en god understøtning af virksomheden beredskabsplan for spild til kloak.

### **Støj**

Støjrådgiver er i gang med at udarbejde opdateret støjrapport.

Virksomheden har god kommunikation med chauffører, således at de sikrer at Chauffører er bevidste om reglerne for opførsel på virksomhedens matrikel.

### **Affald**

Oplag og affaldshåndtering var udført i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

### **Overjordiske olietanke**

Der er ingen olietanke på matriklen.

### **Jord og grundvand**

Virksomheden oplyste at der ikke har været olie i olieudskilleren ved de seneste tømninger.

Tømningsrapport eftersendes, og vurderes, før tilsynsnotatet offentliggøres. Der er gennemført videoinspektion af øvrige dele af kloaksystemet siden sidste tilsyn.

Visuel inspektion af olieudskilleren viser at denne er hel og funktionsdygtig.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Beredskabsplaner er kommunikeret rigtig godt ud til medarbejderne i form af laminerede én- sideres ark, som med billeder og simpel tekst, fortæller alle medarbejdere hvordan man skal reagere såfremt der sker et uheld. Det kunne fx være et spild til kloak eller udslip af ammoniak el. lign.

Kloakriste er blevet malet røde ved kloak for overfladevand for at markere at det er specielt kritisk hvis der sker spild hertil, da det løber til bækken. Almindelige spildevandskloaker er malet blå.

QEHS afdelingen har udarbejdet en simpel folder om virksomheden miljøgodkendelse til alle medarbejdere. Godkendelsens er her kommunikeret i et let forståeligt sprog og med tegningen for at sikre at alle medarbejdere er bevidste om de væsentligste elementer i virksomheden godkendelse. Miljøstyrelsen er imponeret over det gode arbejde omkring at sikre at hele virksomheden tager ansvar for overholdelse af miljøgodkendelsen.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.