


Tilsyn med olieudskillere

Virksomhed	Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted	Dato	25.10.2018
Virksomhedens listepunkt	6.4.a, G201	Udført af	TASME/METHO
Myndighedsafgrænsning	Hvor ledes spildevandet hen efter olieudskiller/interne renseanlæg Vandet ledes til kommunal regnvandsledning		

Alder/type/sandfang eller andet	<p>Måtte-koalescens-udskiller af støbejern, årgang 2000, vol. 70 liter, kapacitet 1,5 l/s. Olieudskilleren er placeret på opfyldt areal umiddelbart ud for 1870-kystlinjen. Det vides ikke om der kan være saltvandspåvirkning. Der er ca. 100 meter ud til havnebassinet.</p>  <p>Udskilleren er tilmeldt en tømningssordning hos Thisted Kloakservice (TK) og tømmes årligt. TK har ingen tal for hvor meget olie der er i, men vurderer, at ca. 10 % af væsken i udskilleren er olie, når den tømmes.</p>
--	---

Arealet hvorfra der ledes til olieudskilleren	Ja	Nej	Bemærkninger
Er arealet rent og ryddeligt	x		Der afvandes via acudræn fra en mindre betonplade foran virksomhedens truckværksted, hvorpå der vaskes trucks.
Synlige revner og utætheder?		x	
Fald mod kloak?	x		
Tegn på spild		x	
Har virksomhed styr på placering af udskiller og afledning herfra	x		

Vilkår	Ja	Nej	Bemærkninger
Er vilkårene til olieudskilleren tilstrækkelige	x		Der er vilkår om, at vi kan kræve tæthedsprøvning. Men iflg MSTmiljøprojekt 1831/2016 om olieudskillere og jordforurening er støbejernsudskillere vanskelige at tæthedsprøve.
Er evt. vilkår overholdt	x		

Bør der være vilkår eller ændres i eksisterende vilkår		x	Men vi skal afklare om det er nødvendigt at kræve en tæthedsprøvning, herunder om det overhovedet kan lade sig gøre, evt. ved alternative metoder end de traditionelle. Vi er pt. ved at undersøge evt. holdbarhed hos producenten, samt har forespurgt om kommunens erfaringer og vurdering. Virksomheden vil fremover kræve, at det registreres, hvor meget olie der tømmes ud af udskilleren.

Drift af olieudskiller og omliggende areal Fx Hvem har ansvaret (hvis ingen, så bed om at virksomheden eftersender oplysninger herom)? Er der opmærksomhed på tæthed – både udskiller og omkringliggende areal? .	Den forsynings- og miljøansvarlige har i samarbejde med teknisk chef ansvaret. Vedr. tæthed: se ovenfor.
---	--