

Tilsynsbrev og rapport for administrativ, prioriteret landbrugstilsyn den 15-04-2020 på ejendommen:

Brejningvej 9B
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer. Tilsynet er udført administrativt.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke monteret alarm på gyllebeholderen.
- Overjordisk olietank fra 1989 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.

Til information:

- Der er ikke længere tilladelse til kødkvæg/fedekalve på ejendommen, fordi kødkvægsbesætningen har været ophørt i mere end 3 år i streg.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Der skal monteres alarm på 800 m³ gyllebeholder inden den 01-08-2020**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 21 efterkommes.
- **Olietanken fra 1989 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningsstermin. Indskærperen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Opsummering af håndhævelser

15-04-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres alarm på gyllebeholderen.
15-04-2020	Indskærpelse, Miljø	Overjordisk olietank fra 1989 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Vilkår i §10 Husdyrbrugtilladelse fra 2009 (punkt nr. 3.4):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Hvis tilladelsen ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. <p><u>Vurdering:</u> Idet kødkvægsbesætningen har været ophørt i mere end 3 år i streg er der ikke længere tilladelse til kødkvæg/fedekalve på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvis der fremadrettet ønskes erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen, kræver det en forudgående "anmeldelse af dyrehold" eller miljøtilladelse/miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register er kødkvægsbesætningen ophørt 27-11-2015.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab 2018/2019: 3 heste.</p> <p>Ifølge ejer er der 2 heste.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	150	400	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Dybstrøelse på møddingsplads skal opbevares overdækket med plastik.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1993	01-10- 2019	5	200	800	Beholderkontrol udført den 01-10-2019.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til §3-sø er mindre end 100 meter. Ifølge ejer er der ikke monteret alarm på gyllebeholderen. <u>Vurdering:</u> Der skal monteres alarm på gyllebeholderen.
Vold omkring gyllebeholder	Der er krav om vold rundt om gyllebeholderen, da gyllebeholderen er beliggende i et risikoområde. Definition af risikoområde: Område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller søer med et areal større end 100 m ² . <u>Vurdering:</u> Der er etableret vold/holderbarriere rundt om gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstanden til søen. Flydelag: Ifølge ejer er gyllebeholderen tom.

Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages returgylle fra biogasanlæg. Gyllen modtages fra ejer af Søndervig Landevej 9.
-------------------------------------	---

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
11b	1180153			Tank (Produkt på væskeform)		1989	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		31-12-2019
11b	1180153			Tank (Produkt på væskeform)		1984	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		31-12-2024

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank fra 1989 har overskredet sin anvendelsestid. <u>Vurdering:</u> Olietanken fra 1989 skal tages ud af drift. Nedgravet olietank anvendes til oliefyr. Ifølge ejer bruges oliefyret som supplerende varme til anden opvarmingskilde.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1137): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med administrativt tilsyn.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-04-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.