



Rapport for miljøtilsyn hos Siemens Gamesa A/S, Assensvej 11, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9633 4433	CVR nr.	76486212
E-mail	reception.aal- borg.dk@sie- mensga- mesa.com	P. nr.	1009089744

Virksomhedstype	D207, Sintring af fluorplast/presning af plast > 100 kg/dag
Godkendelsesdato	22.06.2011 m.fl.
Tilslutningstilladelse spildevand	29.06.2017

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-09-2025	Indskærpelse	Meddelt	Det indskræpes, at virksomheden ikke foretager ændringer uden forudgående miljøgodkendelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende efterdokumentation jf. miljøgodkendelsen 7/8 2024.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende efterdokumentation jf. miljøgodkendelsen 18/3 2025 (vedr. støjvolde, præstationskontrol, støvdokumentation, støjdokumentation).
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende opdateret afkastliste jf. vilkår 37d/37f.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Tjekke nummereringen af afkast i ny hal B2.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende dokumentation for ekstern service på naturgaskedler.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende driftsjournal jf. § 46 i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg – præstationskontrol og brændselsforbrug.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Sikkerhedsdatablade for malingsprodukter fremvises over Teams.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende forslag til driftsjournal jf. vilkår 42a (maleaktivitet).
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Nye afkast N1 og N5 skal indgå i dokumentationen jf. vilkår 45k.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Oversigt over luft- og støjmålinger samt OML-dokumentation opdateres ift. MDI og fyringsanlæg.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden følger op på, at alle filteranlæg er forsynet med "mærkater"/QR-koder med info om krævet filtertype.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Proceduren for kontrol og service af filteranlæg skal tilrettes med ny emissionsgrænseværdi på 1 mg/Nm ³ for alle støvfiltre.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Hvis støjgrænser ikke kan overholdes ved vingeopskæring, skal der søges om dispensation til x gange årlig vingeopskæring.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden følger op på, om der sker aftapning af spildevand fra elkedel til spildevandsledning.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden følger op på, om kloaktegning dateret 27/5 2024 fortsat er korrekt, bl.a. vedr. Kertemindevej.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden melder tilbage, om udskiller ved B2 har flydelukke og/eller alarm.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende diverse dokumentation vedr. udskillere.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende vedligeholdelsesplan for regnvandsbassiner. Følge op på, at der er styr på driftsjournal og placering / brug af afspærringsventiler.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden melder tilbage, om mobil-tankcontainer ved B2 fastholdes fremfor ny tankplads, Foto af mobil tankcontainer-løsning (inde og ude) fremsendes.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Oplysninger om ny (fortsat indpakket) Uno-X tank fremsendes.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Dieseltank og Uno-X tank skal registreres i BBR.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Spørgsmål afledt af slangebrud i nedgravet rør ved hal 12 besvares.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Aalborg Kommune afventer fortsat dokumentation for, at to resinspild er håndteret i overensstemmelse med sikkerhedssystemet.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fortsat have fokus på at forebygge og undgå spild/lækager.

Dato	Type	Status	Kommentar
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Malingsaffald i tromler under halvtag ved hal 13 er ikke opbevaret i overensstemmelse med vilkår 25a. Forholdet skal bringes i orden og fotodokumentation fremsendes.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Hvis virksomheden vil gøre brug af dieselkanon til opvarmning af vinger, skal der fremsendes en detaljeret beskrivelse. Husk at medtage i støjkortlægningen.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Besvarelse af vedhæftede PFAS-spørgeskema fremsendes.
03-09-2025	Aftale	Meddelt	Mærkning af råvarebeholdere med indhold skal udbedres.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse

Virksomheden producerer vindmøllevinger. Produktionen har siden opstarten af fabrikken i 2002 været støt stigende, og udviklingen forventes at fortsætte fremover. Virksomhedens seneste samlede miljøgodkendelse blev meddelt den 22. juni 2011. Herefter er der meddelt en række tillæg til miljøgodkendelse. Det seneste tillæg til miljøgodkendelse omfatter accept af virksomhedens sikkerhedsniveau, jf. risikobekendtgørelsen, som virksomheden nu igen er omfattet af, da oplaget af resin overstiger tærskelmængden på 200 tons.

Gældende miljøgodkendelser:

- Miljøgodkendelse af den 22. juni 2011
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 6. marts 2012 (etablering af produktionshal 10 og ændringer i hal 1 og 2 – samt udendørs vingereparationer)
- Ændring af vilkår af den 13. juni 2012 (ændring vedr. hovedgruppe 1 og 2, klasse I-stoffer og R40-mærkede produkter)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 28. maj 2014 (etablering af produktionshal 10-2 og malehal 11 mv.)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 24. juni 2016 (ny malingstype)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 15. december 2017 (ny risikoaccept samt diverse ændringer)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 5. februar 2019 (Ny primer + ophævelse af risikovilkår)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 26. april 2019 (Ny teststand)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 30. juli 2020 (Technology Workshop, TW og Formbyg, MMF)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 17. december 2020 (Etablering af hal 12 (hal til efterbehandling) og hal 13 (malehal) mv.)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 13. februar 2023 (Etablering af hal 14 og 12C, ændringer i hal 11, udskiftning til elkedel, etablering af udendørs mobil container til dieseltank mv. med tilhørende tankplads/spildebakke)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 31. oktober 2023 (Etablering og drift af ny teststand 9)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 7. august 2024 (Produktionsudvidelse (serieproduktion i hal 14, større vinger i hal 10), etablering af hal 15 (lagerhal), udvidelse af hal 11 og hal 10, etablering af udhus ved hal 10, ny vingevej samt etablering af tankområde og degas anlæg ved hal 14)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 18. marts 2025 (Plant Kertemindevej og accept af sikkerhedsniveau jf. risikobekendtgørelsen)

Virksomhedens samlede produktionskapacitet blev oplyst til uændret ca. 4 GW/år (svarende til effekt af vindmøller). Der produceres nu færre, men større vinger.

Virksomheden er i drift døgnet rundt og beskæftiger nu ca. 2600 medarbejdere på lokaliteten (organiseret i "lokal" og "global" (400 personer)). Siden sommer 2023 er der blevet ansat ca. 1500 medarbejdere. Virksomheden er miljøcertificeret iht. ISO 14001. Auditrapport blev ikke gennemgået ved tilsynet.

Siden sidste tilsyn i 2022 har virksomheden etableret hal 14 (produktionshal), hal 12C (hal til efterbehandling), teststand 9, ændringer i hal 11 og hal 10, hal 15 (lagerhal), midlertidig telthal ved hal 11, ny

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse

vingevej, tankområde ved hal 14, flytning af regnvandsbassin 2 samt etablering af Plant Kertemindevej (hal B1 til efterbehandling og hal B2, malehal) med tilhørende nyt regnvandsbassin.

Der er meddelt 4 tillæg til miljøgodkendelse siden tilsynet i 2022. Dertil kommer udledningstilladelserne.

Aalborg Kommune, Miljø (AAK) har ikke modtaget efterdokumentation i form af oplysning om idriftsætning af de ansøgte ændringer og udvidelser, jf. miljøgodkendelsen dateret 7. august 2024. Virksomheden fremsender redegørelse for omfanget af udnyttelsen af de godkendte aktiviteter/ændringer. Desuden udestår fortsat efterdokumentationen jf. miljøgodkendelsen dateret 18/3 2025.

HSE-afdelingen har udarbejdet et excelark med alle vilkår i miljøgodkendelser mv., som skal hjælpe med overblik over frekvenser for opgaver jf. vilkårene samt ansvar for udførelse og dokumentation.

I forbindelse med miljøtilsynet har virksomheden fremsendt en opdateret oversigt over aktiviteterne i de enkelte haller. AAK havde spørgsmål/bemærkninger til oversigten: Vaskeplads ved hal 6 afvander til spildevandsledning – og ikke til regnvandsledning som anført i oversigten.

Af oversigten fremgår der ikke formbygning ved hal 1B og hal 8. Det blev oplyst, at virksomheden ikke pt. laver formbygning, og nok ikke kommer til det i hal 8.

Midlertidig telthal ved hal 11 var planlagt til oktober 2025. Virksomheden har brug for at forlænge perioden med den midlertidige telthal til maj 2027.

Opgaven med overdækning af tankpladsen ved hal 2 samt afpropning af afløb herfra til regnvandsbassin forventes udført sommer 2026. Firmaet CBRE er sat på opgaven. Jf. miljøgodkendelsen 18/3 2025 er fristen fastsat til 1. oktober 2026.

Mulige kommende ændringer kan være forlængelse af hal 14, der tidligere har været planlagt.

Pr. 1. januar 2023 er tiltrådt en ny fabrikschef, Piet Zangenberg. Der er sket ændringer i personalet i HSE-afdelingen siden sidste tilsyn. Derudover er der ikke sket organisatoriske ændringer.

Helle Bjerrum Holm (miljøkoordinator) og Helga Hertz (compliance med ledelsessystemer) er blevet ansat i HSE-afdelingen i august 2025.

Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2.600	00-24	00-24	00-24
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Naturgas
Fjernvarme
El

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	<u>Overblik over afkast mv.</u> Jf. vilkår 37d og 37f i miljøgodkendelsen skal virksomheden vedligeholde en samlet oversigt over alle afkast på virksomheden. Af oversigten skal fremgå afkastnummer, placering, beskrivelse, forurenende stof, filtertype, afksthøjde, differenstrykmåler samt oplysning om, hvornår afkastet er miljøgodkendt, og hvornår der senest er foretaget emissionsmåling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	og/eller støjmåling, og om kilden indgår aktivt i seneste OML-beregning og/eller støjberegning. Forud for tilsynet havde virksomheden fremsendt en oversigt over aktive afkast. Listen indeholdt imidlertid ikke oplysningerne jf. vilkår 37d/37f. Eksempel på virksomhedens tidligere fremsendte afkastoversigt sendes til virksomheden til orientering. Virksomheden oplyste, at de er i gang med at få et opdateret overblik over afkast på virksomheden, herunder opdatere tegning over afkast med virkeligheden. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en opdateret afkastliste jf. vilkår 37d/37f samt en opdateret tegning over afkastplacering. Afkastlisten bør indeholde oplysning om, hvorvidt afkast er ude af drift/slukket, eller om de er afinstalleret/fjernet. Nye afkast/filtre bliver registreret ifm. nye projekter på virksomheden, og HSE indhenter de nødvendige oplysninger til opdatering af afkastlisten. AAK præsenterede forvirring omkring afkastnummereringen i malehal B2 (271, 272, 273, 274) i diverse fremsendte dokumenter. Virksomheden tjekker op på nummereringen. Alle anlæg er registreret i virksomhedens vedligeholdelsessystem, SAP, herunder også de nye anlæg på Kertemindevej. <u>Fyringsanlæg:</u> Virksomheden har pt. følgende fyringsanlæg: 210: Kedel til ovn hal 12 – 700 kW (naturgas) (reguleres af miljøgodkendelse) 210: Kedel til ovn hal 12 – 1600 kW) (naturgas) (reguleres af MCP-bekendtgørelsen) 243: Kedler til malekabinen, hal 13, (jf. godkendelse 17/12 2020: I første omgang 2 x 1100 kW – på sigt 3 x 1100 kW) (naturgas) (de 2 (eller 3) kedler betragtes som ét anlæg reguleret af MCP-bekendtgørelsen) 262: Desuden har virksomheden etableret en elkedel, anlæg 262, hvorfra varmt vand fordeles på virksomheden via et busbar system. Kedelanlæg til hal 13 (kilde 243) er taget i brug 4. januar 2021, og kedel-anlæg til hal 12 (kilde 210) er taget i brug 29. januar 2021. Der var planlagt nedtagning af anlæg 210 i sommerferien 2025. Det blev oplyst, at anlægget vist fortsat er i drift. Anlægget blev ikke besigtiget. Naturgaskedlerne anvendes til procesvarme til ovne og støbeforme. Der anvendes fjernvarme til rumopvarmning. Det er meningen, at elkedlen skal erstatte anlæg 210 og 243. Dokumentation for den seneste eksterne service på naturgaskedlerne kunne ikke fremvises ved tilsynet og fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysning om, hvem der foretager service og hvor ofte – sammen med oplysning om afkast 210 fortsat er i drift.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Driftsjournal jf. § 46 i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg kunne ikke fremvises ved tilsynet, og skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal indeholde præstationskontrol for MCP-anlæg (mindst hvert 2. år) samt journal for forbrug af brændsel til anlæggene. Der foreligger præstationskontrol for alle fyringsanlæggene for april 2023 (anlæg 210 og 243), hvor emissionsgrænser og B-værdier blev dokumenteret overholdt. Der skal dermed foreligge præstationskontrol for MCP-anlæggene foretaget senest april 2025. Virksomheden har 2 ovne til efterhærdning, heraf en i hal 12 og en i hal B1. Alle vinger køres i ovn efter støbningen for efterhærdning. Processen varer i alt ca. 8 timer, hvor ovnen opvarmes til 90-95 grader og efterfølgende nedkøles. Virksomheden har tidligere haft miljøgodkendelse til etablering af ekstra procesvarme/kedelanlæg (5/4 2018) og til permanent opstilling af diesel-drevne kedelanlæg (29/10 2018). Disse godkendelser er ophævet på baggrund af virksomhedens ønske herom i forbindelse med tillæg til godkendelse den 13. februar 2023. De midlertidige anlæg skulle sørge for ekstra opvarmning i hallerne. Virksomheden har dog fortsat behov for at varme vingerne op, og virksomheden har derfor anskaffet en "dieselkanon" til opvarmning af vingerne indvendigt. Dieselkanonen er egentlig en elkanon, som bruger en smule diesel til en generator. Processen er tænkt at foregå udendørs, hvor vingerne "pakkes ind" i isolering. Projektet har tidligere været drøftet, og virksomheden skulle fremsende en detaljeret beskrivelse af den udendørs opstilling, hvis virksomheden vil gøre brug af "dieselkanon". Aalborg Kommune har ikke modtaget en detaljeret beskrivelse. Husk at medtage aktiviteten i støjberegningen, hvis virksomheden vil gøre brug af "dieselkanon". <u>VOC:</u> Virksomhedens maleaktiviteter er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Virksomheden har den 6. januar 2025 fremsendt VOC-redegørelse for FY24 for overholdelse af reduktionsprogrammet, jf. VOC-bekendtgørelsen. Den faktiske VOC-emission på 58.712 kg VOC er dokumenteret mindre end målemissionen. VOC-forbruget var 81.486 kg. Det er bekræftet, at der ikke anvendes CMR-klassificerede forbindelser. I forbindelse med miljøgodkendelsen 18/3 2025 er malingsforbruget og -sammensætningen for hhv. primer og topcoat beskrevet som grundlag for dokumentation for overholdelse af de dimensionerende stoffers B-værdier. Primer og topcoat består hver af en part A, en part B samt en fortynder. Virksomheden er pt. i gang med dokumentation jf. vilkår 45k. Ved tilsynet blev det oplyst, at der er etableret 2 afkast (N1 og N5) fra bl.a. rullemaleing i den midlertidige telthal ved hal 11. Det blev oplyst, at afksthøjden er utilstrækkelig. De to afkast skal indgå i dokumentationen jf. vilkår 45k. AAK har konstateret, at virksomheden har forøget malingsforbruget pr. time i de store malehaller (hal 13 og B2) i forhold til det i miljøgodkendelsen (18/3 2025) forudsatte forbrug. Desuden har virksomheden før sommerferien 2025 skiftet topcoat i malehal 13. Begge dele uden forudgå-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ende orientering eller miljøgodkendelse. Det indskræpes, at virksomheden ikke foretager ændringer uden forudgående miljøgodkendelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33. Virksomheden har pt. standset brugen af den nye topcoat, og bruger nu igen den "gamle" topcoat. Desuden er igangsætning af malingsaktiviteten i den nye hal B2 stoppet, og virksomheden er i gang med dokumentation af overholdelse af B-værdier ved et øget malingsforbrug i både hal 13 og hal B2, bl.a. ud fra kendskab til malingernes fordampningskurver. Der foreligger dokumentation for, at B-værdier kan overholdes med et forøget malingsforbrug i Hal 13 (116 l/t primer og 79 l/t topcoat (jf. OML-beregning 9/5 2025)), dvs. uden maling i hal B2. Desuden er det dokumenteret, at B-værdien for det dimensionerende stof i primeren overholdes, ved brug af maks. 120 l/time i hhv. hal 13 og hal B2 (jf. AAK's kvitteringsmail den 29/8 2025). Valid dokumentation udestår vedrørende topcoat. Virksomheden forventer snart at sende en ansøgning om miljøgodkendelse af ny "optimized" topcoat. I den forbindelse skal malingsforbrug og -sammensætning (A, B, fortynder) samt VOC-indhold totalt og fordelt på indholdsstoffer tydeligt beskrives. Dimensionerende stof i malingen skal identificeres, og der skal foreligge OML-beregning, der dokumenterer overholdelse af B-værdi for det dimensionerende stof. Hvis der forekommer variationer i malingssammensætningen (fx indhold af fortynder), skal emissionerne vurderes i hele spektret (fx dimensionerende stof, emissioner, overholdelse af B-værdi mv.) Der skal foreligge en éntydig betegnelse for den pågældende maling (og for de nuværende malinger). Eventuelt vil virksomheden på sigt anvende 2 x topcoat i stedet for nuværende system med primer + topcoat. Sikkerhedsdatablade for de nuværende malingsprodukter blev ikke fremvist ved tilsynet. Det blev aftalt, at de kan fremvises over Teams ved lejlighed. Vilkår 42a sætter krav til egenkontrol med henblik på overholdelse af B-værdier og de forudsatte emissioner for organiske stoffer fra maleaktiviteter. Virksomheden skal føre journal over malingsforbrug pr. tid og luftmængder i afkastene. Opgørelse over malingforbrug ved rullemaling blev fremvist (excel-format). Varighed af maleopgaven og malingsforbrug registreres. Der føres ikke pt. journal over luftmængder. Det blev oplyst, at systemet automatisk lukker ift. minimumsluftmængder. Der er visuel/akustisk alarm. Det blev aftalt, at virksomheden udarbejder og fremsender et forslag til driftsjournal (jf. vilkår 42a) ift. luftmængder, malingsforbrug og malings-sammensætninger, så den dokumenterer overholdelse af forudsætningerne for overholdelse af B-værdier. Hvis der er afvigelser i malehallerne, kontakter malerne maskinmester og servicefolk. HSE bør få info om afvigelser registreret i Enablon. Det blev oplyst, at hver afdeling holder morgenmøde. I den forbindelse videregives relevant information til HSE.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved sidste tilsyn var virksomheden begyndt at anvende en ny acrylmalning fra Hempel til pletmaling af forme. Efterfølgende blev sikkerhedsdatablad fremsendt samt oplysning om et forbrug på ca. 2 dl pr. måned. Ved dette tilsyn kunne virksomheden ikke oplyse, om malingen fortsat anvendes. Der følges op ved næste tilsyn, herunder malingsforbrug. <u>Afkast fra Degas-anlæg:</u> Efter sidste tilsyn fremsendte virksomheden oplysninger om indholdsstofferne i hhv. resin og hærder, der vil kunne forekomme i afkast fra Degas-anlæg. Det er oplyst, at der ikke vil forekomme emission af stoffer fra resin. Fra hærder vil der kunne forekomme emission af: - Isophorondiamin (CAS nr. 2855-13-2) - Polyoxypopylendiamin, ofte forkortet POPDA (CAS nr. 9046-10-0) Det vil blive reguleret i forbindelse med næste miljøgodkendelse. <u>Technology Workshop, TW:</u> Jf. vilkår 39d skal virksomheden forud for test og brug af nye produkter i TW foretage en vurdering i forhold til miljøpåvirkninger. Journal over evalueringerne blev ikke gennemgået ved tilsynet. <u>Luftmålinger / OML-beregninger:</u> Virksomheden fører en oversigt over den seneste dokumentation / luftmålinger / OML-beregninger vedrørende alle typer luftemissioner. Forud for tilsynet havde virksomheden fremsendt en opdateret oversigt. Dokumentation vedrørende emissioner af støv, træstøv, blandingsfortynder, n-butylacetat, 2-methoxy-1-methylacetat fremgik. Imidlertid manglede oplysninger om målinger/beregninger vedrørende fyringsanlæg (NOx og CO) samt MDI (isocyanat). Det blev aftalt, at oversigten opdateres. Aalborg Kommune har den 12/7 2024 accepteret virksomhedens argumentation i stedet for præstationskontrol af MDI-emission jf. vilkår 45j. Ved tilsynet oplyste virksomheden, at forudsætningen om, at der kun sker skumning i ét afkast ad gangen, fortsat overholdes (240 i hal 1B, 242 i hal 6, 117 eller 220 i hal 3 samt 248 i hal 8). Virksomheden har netop fået fornyet dispensationen fra AT til brug af MDI.
Luft, støv	Der kan forekomme diffust støv, bl.a. ved skift af bigbags i high-vac-anlæg. Det forebygges ved brug af støvsuger eller fejning. Diffust støv fra de udendørs pladser forebygges ved vanding. Tidligere er også benyttet "Dustex" til støvbinding (harpiksbaseret). Produktet anvendes ikke så meget mere. Det blev oplyst, at forbruget af "Dustex" registreres. Emnet blev ikke nærmere gennemgået ved tilsynet.
Luft, filtre	<u>Ventilationsanlæg / filtre:</u> Nedermann, NB Ventilation og Jonassen Ventilation har udført egenkontrol og service på virksomhedens ventilations- og filteranlæg. Fra oktober 2025 vil virksomheden selv forestå opgaven med rensidekontrol. Eksterne firmaer vil fortsat forestå service af anlæggene. Der er monteret QR-koder ved alle anlæggene. I forbindelse med service scannes QR-koden, og det vil fremgå, hvilke krav der er til fx filter i anlægget. Der er forbindelse til SAP via QR-koden. SAP "kalder på" udførelse af ordrer for kontrol og service på de enkelte anlæg, og udført kontrol og service registreres i SAP for det enkelte anlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev aftalt, at virksomheden følger op på, at alle filteranlæg er forsynet med "mærkater" / QR-koder med oplysning om påkrævet filtertype. Procedure for kontrol og service af filteranlæg blev fremvist. Heraf fremgår kontrol 1 x pr. måned, service efter behov, eftersyn mindst 1 x årligt. Proceduren er ikke opdateret med ny emissionsgrænseværdi på 1 mg/Nm³ for alle støvfiltre (jf. virksomhedens egen ansøgning). Per fremviste eksempel på dokumentation for rensidekontrol for anlæg 249 i hal 14, hvor Nedermann senest har foretaget rensidekontrol den 22/8 2025. Det fremgår af den fremviste okumentation, at rensidekontrollen er udført månedligt. Der blev ikke fremvist dokumentation for service af anlægget, men det blev oplyst, at der i SAP er lagt en frekvens for service ind på ½ år. Frekvensen tilpasses det enkelte anlægs behov. De etablerede partikelmålere benyttes ikke, og partikelmålerne kalibreres derfor heller ikke længere (jf. vilkår 27a).
Lugt	Ved tilsynet kunne der konstateres lidt lugt fra maleaktiviteter, men lugten vurderes ikke at medføre lugtgener hos naboer.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	<u>Dokumentation, jf. tillæg til godkendelse 18. marts 2025:</u> Jf. vilkår 45I skal virksomheden fremsende datablade for filter og/eller emissionsmålinger for såvel nye som eksisterende anlæg – samt OML-beregninger – som dokumentation for overholdelse af den skærpede emissionsgrænse (1 mg/Nm³) og B-værdi for støv. Vi drøftede fordele/ulemper ved dokumentation ved datablade eller emissionsmålinger. Umiddelbart vurderer AAK, at dokumentation ved datablade for alle filtrene er bedst, idet målinger vil afføde drøftelser om forudsætningerne under målingerne. Jf. vilkår 45k skal virksomheden fremsende præstationskontrol og OML-beregninger vedr. overholdelse af B-værdier (organiske stoffer). <u>Fyringsanlæg:</u> Jf. bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg skal præstationskontrol gentages hvert andet år. Der skal føres driftsjournal jf. § 46 i MCP-bekendtgørelsen over præstationskontrol og forbrug af brændsel.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Forud for tilsynet havde virksomheden fremsendt oversigt over støjmålinger/-rapporter. I oversigten skal virksomheden huske at notere éntydigt ID, fx rapportnummer, samt oplysning om det er målinger og/eller beregninger, og også gerne hvad der er ændret/nytt/fjernet etc. i støjrapporten. Ved tilsynet oplyste virksomheden, at de er i gang med at revidere støj-kilderne (fx placering, driftstider mv.) sammen med COWI. Snart påbegyndes støjmålinger til brug i støjrapport, jf. vilkår 52I om dokumentation af overholdelse af støjgrænser.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev oplyst, at COWI har foretaget opmåling af støjvolde den 17. juni 2025 – Siemens har dog ikke modtaget rapportering. Der vil blive foretaget støjmåling under vingeopskæring, som oprindeligt var planlagt til 4. og 5. september 2025 med anvendelse af forskelligt værktøj. Hvis støjgrænser ikke kan overholdes ved vingeopskæring, skal virksomheden søge om dispensation til x gange vingeskæring årligt á xx varighed. Der var en drøftelse af vingetransporter, brug af mobilkraner og overholdelse af forudsætninger i støjrapport/miljøgodkendelse. Virksomheden oplyste, at der ikke længere anvendes Dolly'er til transporter. Virksomheden har planer om at anskaffe et 3. sæt Gantry-sæt. Desuden er der anskaffet 2 stk. Blade Movers. (Husk at medtage dem i støjdokumentation samt at tilrette vedrørende Gantry / Dolly). Det blev oplyst, at HSE sender info internt om "regler" for brug af mobilkraner (må kun anvendes på hverdage i tidsrummet kl. 7-18). I forbindelse med den forestående støjkortlægning følger virksomheden op på, at de eksisterende forhold er korrekte belyst i støjberegningen/-rapporten. Hvis der er ønsker til fremtidige ændringer vedrørende kørselsveje/behov, skal virksomheden søge om miljøgodkendelse herom. Den seneste støjrapport er fra COWI, dateret den 31. oktober 2024 – "Tillæg – opdatering af støjberegning, version 4.0", vedlagt ansøgningen vedrørende miljøgodkendelsen 18/3 2025. Støjberegningen viser, at støjgrænserne kan overholdes i alle beregningspunkter i alle referenceperioder. Imidlertid er støjbelastningen meget tæt på eller lige på grænseværdien i aften- og natperioderne i beregningspunkterne i kolonihaveforeningen.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	<u>Dokumentation, jf. tillæg til godkendelse 18. marts 2025:</u> Jf. vilkår 12d skal virksomheden fremsende oplysninger og dokumentation vedr. støjvolde. Jf. vilkår 52l skal virksomheden dokumentere overholdelse af støjgrænser. I miljøgodkendelsen dateret 17. december 2020 er der fastsat vilkår vedrørende genmåling af støjkloder – fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens orientering nr. 52. Virksomheden skal gøre støjfirma opmærksom på dette ved støjmålinger/beregninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra virksomheden - primært fra vask af vinger (nu kun udvendigt) og køretøjer/maskinpark. Siemens har den 27/10 2023 fremsendt en opdateret beskrivelse af processpildevand ift. spildevandstilladelsens forudsætninger. (Vedhæftes mail til virksomheden).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Processpildevand fra Kertemindevej omfatter gulvaskevand (via sandfang) og små mængder fra kedler/blødgøringsanlæg i forbindelse med reparationer samt forurenede overfladevand fra ny 150 m² tankplads ved hal B2. Ved tilsynet blev virksomheden spurgt, om der sker aftapning af spildevand fra elkedel. Virksomheden følger op. Den seneste kloaktegning, som AAK er bekendt med, er "Regn- og spildevandsplan", dateret 27/5 2024 – fremsendt i forbindelse med sikkerhedsrapporten. Virksomheden følger op på, om tegningen fortsat er korrekt, bl.a. vedr. Kertemindevej. Der skal desuden følges op på, om der er målebrønde ved alle processpildevandstilslutninger. AAK spurgte ind til, om der påsprøjtes noget "antistatisk" på vingerne, som skal afledes til kloaksystemet. Virksomheden oplyste, at der anvendes vand til befugtningsanlæg i hallerne for at øge luftfugtigheden. Der sker ingen afledning af noget.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden har følgende tilladelser til udledning af overfladevand: - Tilladelse til udledning af overfladevand/drænvand fra arealerne 0.4.09 samt del af 0.4.10, dateret 16. april 2008 (vedr. butterflybassin) - Tilladelse til udledning af kølevand til Romdrup Å via bassin, dateret 10. december 2015 - Revideret tilladelse til udledning af drænvand fra vingetestcenter, dateret 19. juni 2019 - Revideret tilladelse til udledning af overfladevand (vedr. flytning og udvidelse af bassin 2), dateret 31. oktober 2022. - Tilladelse til udledning af overfladevand fra produktionshaller via vådt regnvandsbassin til grøft med udløb til Romdrup Å, dateret den 30. maj 2024 (vedrører projekt for Plant Kertemindevej og nyt regnvandsbassin). Er der udarbejdet vedligeholdelsesplan, jf. vilkår 21 i den seneste tilladelse, for det nye Kertemindevej-bassin? – og de øvrige bassiner? Virksomheden følger op på vedligeholdelsesplaner og driftsjournal, samt at der er styr på placering og brug af afspærringsventil. Kopi af vedligeholdelsesplan fremsendes til tilsynsmyndigheden.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde 0.4.09, der er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse dateret 29. juni 2017 til afledning af spildevand fra vingevaske og vask af maskinpark/køretøjer (hal 6, hal 1-3), overløb ved formopvarmning, vand fra opskæring af vinger, vand fra rensning af procesudsugningsanlæg, processpildevand fra naturgasfyldt hal 11 samt forurenede overfladevand fra dieseltankplads ved hal 5.
Spildevand, egenkontrol	I april 2023 har AAK vurderet, at der ikke skal udtages egenkontrolprøver (hal 11, vaskeplads hal 6, tankplads hal 5), da tidligere egenkontrolprøver har vist overholdelse af grænseværdier med god margin. Der er således ikke krav om udtagning af egenkontrolprøver pt.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er støbt belægning med fald mod afløb på vaskepladsen ved hal 6.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskillere jf. AAK's oplysninger: A – ved tankplads hal 5 – 3 l/s, 600 liter, kl. II, flydelukke, SF=500 liter B – Vaskeplads v. hal 6 – 6 l/s, 800 liter, kl. I, flydelukke, SF=2500 liter C – østside hal 11, 3 l/s, alarm, 600 liter, kl. I, SF=2000 liter D – hal 12, 3 l/s, alarm, 600 liter, kl. I, SF=1100 liter ? – ved ny tankplads hal B2, WaterCare, 10 l/s, 1800 liter, kl. I, SF=1350 liter. (Tankplads = 150 m²). Mellem hal 12A og 12B er der etableret et overdækket areal med tæt belægning og kontrolleret afløb via olieudskiller til spildevandsledning. Arealet skal anvendes til service på køretøjer. Det er oplyst, at denne løsning er valgt, da der vil kunne forekomme slagregn ind på arealet. Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, om den nye udskiller ved hal B2 har flydelukke og/eller alarm. Virksomheden melder tilbage. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender: - Dokumentation for tæthedsprøvning af udskilleren ved hal 12 og tilhørende afløbssystem - Dokumentation for tæthedsprøvning af udskilleren ved hal B2 og tilhørende afløbssystem
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Jf. vilkår 6 i tilslutningstilladelsen skal koalescensfiltre rengøres eller skiftes i overensstemmelse med leverandøranvisningen i forbindelse med tømning. Ligeledes skal automatiske flydelukker og alarmer funktionsprøves mindst 1 gang årligt, jf. vilkår 6. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender: - Kvittering for seneste tømning af alle olie/benzinudskillere samt oplysning om, hvem der foretager tømning og hvor ofte. - Dokumentation for rengøring/skift af koalescensfiltre - Dokumentation for funktionsprøvning af alarmer og flydelukker i udskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
12010308		2013	Diesel	5.900	Over jord	NEJ	Tankattest fremgår af e-doc dokument 2011-55934-3.
09014742		2022	Diesel	3.000	Over jord	NEJ	Tankattest fremgår af e-doc dokument 2025-029782-74.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2ak	2013	12010308	2013	Diesel	5.900	Over terræn, udendørs			29-12-2053

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes pt. følgende olietank på virksomheden: Dieseltank (tank nr. 12010308, G-nr. 51-5023, Thyholm Olieservice, 5900 liter, årgang 2013, overjordisk (= "Anlæg 5" i BBR) – ved hal 5. Forud for tilsynet har virksomheden fremsendt tankattest og oplysninger om den nye tank ved hal B2: Dieseltank (tank nr. 09014742, G-nr. 51-5423, 3000 liter, årgang 2022.
Olietanke, opstilling/placering	Dieseltanken ved hal 5 er opstillet i spildbakke på støbt plads med afløb til udskiller. Ved rundgang på virksomheden kunne det konstateres, at virksomheden ikke anvender den nye tankplads ved hal B2. I stedet er der fortsat brug af den udendørs mobile container med dieseltank mv. med tilhørende tankplads/spildbakke. Dieseltank tank nr. 09014742 samt en AdBlue tank (nr. 09OBLB17308, 1500 liter) og en spildevandstank (nr. 09V17307, 3500 liter) er placeret i den mobile container. Der har tidligere været vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende denne mobile tank-container-løsning (vilkår 21b og 21c). I forbindelse med den seneste miljøgodkendelse oplyste virksomheden, at denne mobile tank-container-løsning blev fjernet fra virksomheden, da der blev etableret tankplads. Vilkår 21b og 21c blev derfor ophævet, da de ikke længere var relevante. Hvis virksomheden vil beholde denne løsning, vil vilkårene blive meddelt igen i en kommende miljøgodkendelse. Virksomheden melder tilbage. Det blev desuden aftalt, at virksomheden fremsender foto af den mobile tank-container-løsning – både inde i containeren og udenfor. Ved rundgang på virksomheden blev observeret en ny (fortsat indpakket) lille Uno-X-tank. Virksomheden fremsender oplysning om tanken, herunder hvad den skal anvendes til? Og hvor skal den placeres?
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der foreligger tankattest for begge dieseltanke. Der foreligger også attester for AdBlue-tank og spildevandstank (ikke krav).
Olietanke, registrering i BBR	Dieseltanken i mobil container og Uno-X-tanken mangler at blive registreret i BBR. Link til oplysninger om anmeldelse ses i tilsynsbrevet.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Tankpladsen ved hal 5 er etableret med støbt belægning med fald mod udskiller. Der er påkørselsværn. Jf. vilkår 28a og 29 i miljøgodkendelsen skal der årligt foretages kontrol af befæstede arealer, tætte belægninger mv. Eksempel på egenkontrol-registrering for gennemgang af hal 8 og 9, foretaget af HSE den 27/8 2025, blev fremvist. Forhold registreres som rød, gul eller grøn, hvor røde skal udbedres hurtigst muligt. Miljø og sikkerhed prioriteres vigtigst i vurderingen. Udbedringer og konklusioner registreres som "tickets". HSE-afdelingen får kvittering på "lukkede tickets", når udbedringer er udført. HSE-medarbejdere foretager dagligt runderinger på virksomheden, men ikke systematisk.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved næste tilsyn vil vedligeholdelsesplanen for service og vedligehold af miljøstationer og miljøskabe blive gennemgået.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelsen for tanke < 6000 liter (vilkår 20 og 21a). Det vurderes, at vilkårene overholdes.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Topcoat							2025
Fortynder							2025
Metal							2025
Træ							2025
Resin							2025
Resin, hærdet							2025
Spartel, base							2025
Epoxy clean							2025
Glasfiber							2025
Balsatræ							2025
Kemikalier							2025
Lim							2025
Diesel							2025
Primer (maleanlæg)							2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden benytter følgende malingssystem: Primer: Ny primer - jf. godkendelse 5. februar 2019 - fra Carboline Topcoat: Hærdet og base fra Akzo Nobel (tidl. BASF) Virksomheden må jf. godkendelsen ikke anvende produkter, der er/bør være CMR-klassificeret, eller malinger, hærdere eller fortyndere med organiske opløsningsmidler hørende til hovedgruppe 1 eller hovedgruppe 2, kl. I. Der anvendes ikke acetone som rensesvæske – dog anvendes en lille mængde acetone i Technology Workshop (TW). Der anvendes Composit-rens, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af udstyr. Composit-rens leveres i plastemballage, der kan genanvendes. Til opskumning af forme anvender virksomheden isocyanat, MDI. Der laves ikke forme pt. Opgørelse over forbruget af AdBlue og MDI var ikke fundet frem ved tilsynet. Ved tilsynet blev oplyst, at registreringer findes i virksomheden. Forbrug gennemgås ved næste tilsyn. Vandforbrug blev ikke gennemgået ved tilsynet. Jf. godkendelsen 2025 er oplyst et vandforbrug på 60.000 m³/år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Virksomheden har oplag af resin, som er et risikostof. Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 2, da tærskelmængden på 200 tons oplag er overskredet. Virksomheden må ikke overskride tærskelmængden for at blive kolonne 3-virksomhed, som er 500 tons. Det blev oplyst, at afdelingen Indkøb og Logistik har ansvar for at holde øje med oplaget af resin via SAP, herunder at grænsen for maks. oplag af resin (500 tons) ikke overskrides. Hvis grænsen for maks. oplag nærmer sig, sendes info til HSE. Resin og hærder opbevares dels i mobile tanke (tankvogne) (å 20 m³) på oplagspladserne ved hal 2, hal 10 og hal 14, og dels i 5-tons-tanke og buffertanke. I hal 10 og hal 14 føres resin frem til støbeprocessen i rør. AdBlue opbevares i dels i en tank ved tankpladsen ved hal 5 (overdækket og på spildbakke) og dels i den mobile tank-container ved hal B2. Malingsprodukter opbevares i ATEX-containere ved hal 13 og B2. Flydende råvarer opbevares på spildbakker eller med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Opbevaring af råvarer til TW sker i aflåst container. Mærkning af råvarebeholdere med indhold skal udbedres, herunder kan bl.a. skab med MDI, med meget falmet mærkning og tromle med Araldit Sikaforce (udendørs, syd for B1).

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden fremsender årligt en redegørelse for affald, senest for regnskabsår FY24. I forbindelse med tilsynet har virksomheden fremvist og fremsendt en PowerPoint præsentation af affaldshåndtering og sortering. Affaldsfraktioner: Småt brændbart, deponi, pap, ubeh. træ, jern/metal, glasfiber, klar blød plast, pp plader, kulfiber, vingestykker, flamingo, farligt affald-fraktioner, ledninger/kabler, elektronik, spraydåser, batterier, kontoraflald, køkkenaffald.
Affald, opbevaring	Ved tilsynet blev konstateret opbevaring af 4 tromler med malingsaffald under haltaget ved hal 13. Tromlerne var foret med en inderpose, og stod på en måtte. Dette er ikke i overensstemmelse med vilkår 25a, idet det vurderes, at inderposen og tromlen ikke kan udgøre det for en sekundær indeslutning som fx en spildbakke el.lign., og opbevaringen vurderes ikke at tilgodese kravet om, at der ikke må være mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Indholdet af den største beholder skal kunne opsamles. Forholdet skal bringes i orden, og fotodokumentation skal fremsendes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de områder, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Der forekommer jævnligt spild på virksomheden, der anmeldes til Aalborg Kommune. Virksomheden har i 2024 og 2025 anmeldt spild/lækage af bl.a. hydraulikolie, hærder, hydraulikolie, dieselolie, resin og fortynder. Aalborg Kommune, Team JordMiljø er myndighed for forureningssagerne. Virksomheden har en procedure for håndtering af spild. Alle har pligt til at reagere ved spild. AMU-repræsentanter i de enkelte afdelinger indgår i spildberedskab. HSE-afdelingen orienteres om spild/hændelser, og de står for underretning af Aalborg Kommune. Virksomheden styrer og registrerer spild/hændelser i systemet Enablon. Observanden vurderer – i samarbejde med HSE – om der har været spild til / risiko for spild til spildevands- eller regnvandsafløb. Portvagten udleverer en folder vedrørende håndtering af spild, placering af kattegrus mv. til eksterne håndværkere/chauffører. I oktober 2024 havde virksomheden et slangebrud på en hydraulikslange, der var trukket i et nedstøbt rør under hal 12 (slanger mellem hydraulikstation og "fiksture" inde i ovnen). Det er efterfølgende oplyst, at der er ændret på placeringen til en permanent løsning over jorden, og at denne løsning også videregives til Kertemindevej. Ved tilsynet aftalte vi, at virksomheden undersøger og fremsender følgende oplysninger: - Hvordan er det sikret, at et lignende spild ikke gentager sig på virksomheden? - Forefindes der yderligere nedgravede slanger/rør på virksomheden (olie eller andet)? (AAK har kun modtaget bekræftelse vedr. hal 12 af, at der ikke er yderligere nedgravede rør her). - Hvordan / hvor ofte føres egenkontrol med tætheden af diverse slanger/rør på virksomheden? Hvem foretager? Hvis der fortsat forefindes nedgravede slanger/rør på virksomheden, anmodes om tegningsmateriale og beskrivelse af udførelsen samt oplysning om muligheden for lækagekontrol. I 2025 har virksomheden haft to resinspild. Resin er et risikostof, og det er derfor ekstra vigtigt, at virksomheden håndterer spild i overensstemmelse med sikkerhedsledelsessystemet og procedurerne heri. Virksomheden har fortsat et udestående vedrørende fremsendelse af dokumentation for, at procedurerne er fulgt for begge resinspild. AAK afventer tilbagemeldingen, der videresendes til de øvrige risikomyndigheder. (Virksomheden har senest den 11. juli 2025 oplyst, at en opdateret tilbagemelding følger vedrørende første spild. Efterfølgende er der i september 2025 sket endnu et resinspild, der skal håndteres tilsvarende). Der forefindes ventiler til afspærring af regnvandsbassinernes afløb til Romdrup Å. Efter udvidelsen med Plant Kertemindevej er der nu tre

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	regnvandsbassiner på virksomheden. Det er vigtigt, at der - ud over lukning af ventiler på afløb fra bassiner - sker afspærring af eventuelle afløbsriste så hurtigt som muligt, for at undgå, at eventuelt spild når frem til regnvandsbassinerne. Beredskabsudstyr på virksomheden omfatter kattegrus, gully'er og beredskabs-"pølser". Virksomheden skal til stadighed have fokus på at forebygge og undgå spild/lækager.
Generelle bemærkninger	Status vedr. diverse sager: Virksomheden har brug for at forlænge perioden med den midlertidige telthal ved hal 11 til maj 2027. December 2024: AAK har fået en henvendelse fra virksomheden om test med malerobot. Det blev oplyst, at projekt med malerobot er på hold. Januar 2025: AAK har fået en henvendelse fra virksomheden om mobile tanke. Der er ingen mobile tanke pt. Efterskrift: Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at de forventer at fremsende ansøgning om miljøgodkendelse af ny topcoat snart.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 4.8.I4. Der foreligger en lokalplan for området, nr. 4-8-101, "Erhverv, Korinthvej til Rørdalsvej, Aalborg Øst" fra juni 2012. Området nord for testcenteret, hvor Plant Kertemindevej er etableret, er også omfattet af bestemmelserne om grundejerforening i pkt. 11 i lokalplan 08-069, "Erhvervsområde Rørdalsvej/Tranholmvej, Aalborg Øst" fra 2005 – resten af denne lokalplan er ophævet med vedtagelsen af lokalplan 4-8-101. Virksomheden er beliggende 200-500 m fra følsomt område (boligområde og rekreativt område).
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden ajourfører løbende oversigter / opgørelser / tegningsmateriale mv., herunder oversigt over luftmålinger og -beregninger, afkastoversigt, affaldsplacering, affaldsredegørelser, støjberegninger, resinlagerbeholdning, oversigt over aktiviteter i hallerne, månedlig VOC-opgørelse, forbrugsopgørelser jf. vilkår 29 samt i øvrigt driftsjournal jf. miljøgodkendelsens vilkår 1, 1a, 1b samt driftsjournal jf. tilslutningstilladelsen.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven og er heller ikke på regionens liste over muligt forurenede ejendomme. Størstedelen af virksomhedens ejendom er områdeklassificeret jf. jordforureningsloven, heraf er lidt af området mod nord analysefritaget.
Bæredygtighed	Virksomheden har fået lavet en klimasynsrapport i 2024, jf. § 10 i bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder, pt. nr. 1138 af 18. september 2025. Der var 16 forbedringspunkter. Virksomheden arbejder på at indføre energiledelse iht. ISO 50001, og arbejder på at blive klimaneutral i 2030. AAK udleverede et skema, "Klimaets massebalance", der kan anvendes som værktøj / inspiration til identifikation af de væsentligste klimabelastninger i forskellige dele af produktionen. Virksomheden er begyndt at udarbejde ESG-regnskaber.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001. Der er ekstern audit hvert 3. år. Næste eksterne audit er i november 2025. Virksomheden er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBEN).
Kampagne	Aalborg Kommune udfører i 2025 en tilsynskampagne i forbindelse med miljøtilsyn, hvor vi sætter fokus på kemikaliet PFAS i virksomheders spildevand. Som en del af kampagnen fremsendes et spørgeskema om virksomhedens brug af produkter indeholdende PFAS – med henblik på udfasning af eventuelle produkter med PFAS. Virksomheden anmodes om at udfylde skemaet og returnere det til AAK. Virksomheden anmodes om at inddrage leverandører efter behov. Virksomheden har tidligere oplyst, at Danish Waste Solution har sendt vingestykker fra Siemens Gamesa til Miljøstyrelsen med henblik på undersøgelse for eventuelt PFAS-indhold. Undersøgelsesresultaterne herfra bør indgå i besvarelsen af spørgeskemaet.