

Bilværkstedet Frederikshavn ApS
Anholtvej 17
9900 Frederikshavn

Via mail: bilvaerkstedet@mail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. juni 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Bilværkstedet Frederikshavn Aps beliggende Anholtvej 17, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2022-03962
Dokumentnummer: 6746255

Frederikshavn Kommune har den 14.06.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jens Møllgaard og Torben Christensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Sløjfning af olietank**

Virksomheden har en overjordisk olietank (under 6.000 l) fra 1989 til opbevaring af virksomhedens fyringsolie, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 44, pkt. 2 i bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det **aftales** med virksomheden, at olietanken tømmes, afblændes og erstattes af en nyere tank **inden den 1. september 2022**.

Virksomheden anskaffer sig en nyere godkendt tank til opbevaring af virksomhedens fyringsolie.

Lokalitetens BBR skal opdateres med de nye tankoplysninger, hvorfor der bedes fremsendt en kopi af tankattesten eller et billede af tankens typeskilt samt oplysninger om, hvad der er sket med den eksisterende tank. Herefter kan BBR tilrettes.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen




Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98423123	CVR nr.	21624500
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted fra slutningen af 1960, hvor der foregår service og reparation af biler, ingen undervognsbehandling eller autolakering. Se billede nedenfor:</p>  <p>Virksomheden har desuden en hal og et areal på modsatte side af Anholtvej, hvor skadet biler og salgs biler der placeret, se nedenfor:</p>   <p>Virksomheden er ejet af Torben Christensen og Jens Møllergaard - der er yderligere en ekstra ansat.</p> <p>Åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 16.00. Der foretages ingen weekendarbejde.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. <p>Virksomheden kunne på tilsynet fremvise E-miljø, som er et program fra ABAS til registrering af affald.</p>

	<p>- Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast.</p> <p>Der er ikke filter på afkast til udstødningsgas og rumventilation eller på afkast til svejserøg og slibning.</p> <p>Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen er der ikke krav om filter på maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, så længe de foregår indendørs og med etableret udsugning. Det er dog et krav, at afkast er på min. 2 meter over det højeste punkt på taget (tagryg). Virksomheden har hertil oplyst, at afkastet overholder kravet.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev i forbindelse med tilsyn ikke konstateret forurenet jord. Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med oliefyr.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har rumventilation samt punktudsug fra udstødningsgas, som går på samme afkast uden filter.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de svejser og sliber i mindre mængder end tidligere (ca. 2-3 gange ugentligt) og der laves mindre pladearbejde. Der er ikke filter på afkastet.</p> <p>Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen er der ikke krav om filter på maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, så længe de foregår indendørs og med etableret udsugning. Det er dog et krav, at afkast er på min. 2 meter over det højeste punkt på taget (tagryg). Virksomheden har hertil oplyst, at afkastet overholder kravet.</p> <p>Antal afkast: 4 stk. (1 til rumventilation og udstødningsgas, 1 til slibning og svejsning, 1 til oliefyr og 1 til ventilation), se nedenfor:</p> 

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag nedlukkede porte. Kompressor er placeret udendørs i lukket skur. Der er desuden påsat timer, således kompressoren ikke kører efter lukketid.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er to afløb i værkstedet, som anvendes når gulvet vaskes eller biler spules fri for snavs o.lign. Spildevandet fra værkstedet passerer sandfang og olieudskillere.</p> <p>Der genereres ikke yderligere processpildevand fra lokaliteten.</p>

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Olieudskillere og sandfang tømmes halvårligt af Stæten. Dette er en automatisk ordning, hvor Stæten selv kommer og tjekker og tømmer systemet.</p> <p>Sidste tømning var den 17. december 2021.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Etableringsår: 1989 Placering: Over terræn, udendørs Størrelse: 1400L Indhold: Mineralske olieprodukter (fyringsolie) Udløbsdato: år 2019</p> <p>Etableringsår: 2009 Placering: Over terræn, udendørs Størrelse: 1500 L Indhold: Mineralske olieprodukter (spildolie) Udløbsdato: år 2039</p> <p>Virksomhedens indendørs bordtank til fyringsolie fra 1989 er ikke længere en lovlig installation, da tanke fra før år 2000 er lovlig i 30 år. Se tanken nedenfor:</p>

	 <p>Denne tank skal altså tømmes, afblændes og erstattes af en nyere tank. Det er aftalt med virksomheden, at de anskaffer en nyere tank og sender oplysninger om den gamle og nye tanken til kommunen, således BBR kan opdateres. Tanken udskiftes inden 1. sep. 2022 og forventes placeres ved siden af spildolietanken.</p> <p>Virksomhedens spildolie tank er dobbeltvægget og med alarm. Tanken er placeret i overdækket lukket skur på tæt bunden med afløb.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spildolie: Marius Pedersen Oliefiltre: ABAS Spraydåser: begrænset mængde - aflevere selv på genbrugspladsen. Kølervæske: ABAS Bremsevæske: går sammen med spildolien til Marius Pedersen Miljøklude: Ingen Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ.</p> <p>Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank med alarm. Tanken er placeret i overdækket lukket skur på tæt bunden med afløb. Ved siden af står oliefiltre og kølervæske opbevaret korrekt i beholdere fra ABAS. Se billede af placeringen nedenfor:</p>  <p>Virksomheden skal fremadrettet huske kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, herunder spraydåser, ellers kan de kontakte Modtagestation Vendsyssel, som kan være behjælpelig med afhentningen.</p>

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition

Dæk: ABAS

Plast kofanger: Begrænset mængde - afleverer selv på genbrugspladsen

Bilruder: Begrænset mængde - afleverer selv på genbrugspladsen

Jern/skrot: Jatop

Papir/pap: HCS A/S Transport & Spedition - opbevares i særskilt container

Affaldet opbevares korrekt ude, se nedenfor:

