

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/29059
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Arriva Skandinavien A/S
Adresse	Borupvej 2
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	18429101
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med endestationer for busser.
Hovedaktivitet	Garageanlæg
Biaktivitet	-
Matrikel	43h, Hornslet By, Hornslet
Planforhold	Landzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Vandløb med god økologisk tilstand indenfor 200 – 500 m. <u>Følsomme brugerområder</u> : Boligområde indenfor 200 m. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Område med særlige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Palle Pedersen
Telefon	20 74 96 24
E-mail	ps.pedersen@arriva.dk
Tilstede ved tilsynet	Palle Pedersen
Tilsynsdato	22. august 2016
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<p>Virksomheden er et garageanlæg for busser med tilhørende vaskehal. Værkstedsdelen er nedlagt, da al reparation og service foregår hos Arriva i Stilling.</p> <p>Virksomheden har 16 busser, der kører ud fra ejendommen.</p> <p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autovask • Garageanlæg
Produktionsareal og grundareal	<p>Produktionsareal: 90 m² tidligere værksted, 100 m² kontor og 235 m² garage</p> <p>Grundareal: 8.000 m²</p>
Indretning	Værkstedet er indrettet med udendørs parkering og parkering i garage. Derudover vaskehal.
Etableret på nu-værende adresse	<p>1978</p> <p>Arriva har lejet stedet siden 2005 af Wulff Ejendomme A/S.</p>
Udvidelse / ændringer	-
Antal ansatte	Ca. 40 chauffører er tilknyttet lokaliteten.
Driftstid	Der foregår udkørsel af busser hele dagen, og fredag, lørdag og op til helligdage også om natten.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	-
Bemærkning	Grunden er V1-kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2013

Nr.	Bemærkning i 2013	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Indskærpelse: Spildolie opbevares med risiko for forurening	Der er ikke længere værkstedsaktiviteter på adressen og dermed ingen spildolie. Ok.
2	Indskærpelse: Tank til motorolie har overskredet sløjfningstermin	Tanken er bortskaffet. Ok.
3	Henstilling: Spild af diesel på ikke-tæt belægning ved stander og tankplads – undersøgelse af omfanget af forurening og evt. bortskaffelse af jord og dokumentationsprøver for, at der ikke er efterladt forurening.	Udlejer har foretaget etablering af tankpladsen. Se bemærkning i tilsynsbrev.
4	Olietanke er ikke meldt sløjfet i BBR	Der er stadig tanke registreret i BBR, som ikke er meldt sløjfet. Se bemærkning i tilsynsbrev.
Bemærkning		-

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Busvask	Vaskehal
3	Til- og frakørsel af busser	Udendørs
Bemærkninger		Væsentligste støjkilde er til- og frakørsel af busser. Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning fra udstødning	1 m	-
2	Punktudsugning af svejserøg	2 m	-
Bemærkninger:		Der er ikke længere værkstedsaktiviteter, og udsugningerne anvendes derfor ikke.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Fyret opvarmer værksted og personalerum.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Busvask	Ingen	-	-	Sandfang og olieudskiller ved sydøstligt hjørne
Tankplads	-	-	-	
Afløb fra tidligere værksted	-	-	-	Sandfang og olieudskiller i gård
Afløb fra befæstede arealer	-	-	-	Afledes til regnvandssystem
Bemærkning	Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vand fra vaskehal. Der vaskes kun egne busser. Vandet afledes via olieudskiller. Processpildevandet udledes til kloak, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.			

	<p>Der vaskes ca. 10 busser pr. dag. Der anvendes ingen vaskemidler. Årligt vandforbrug (oplyst 2009): ca. 400 m³.</p> <p>Det fremgår af kloaktegninger i kommunens arkiv, at vand fra tankningsplads for diesel passerer olieudskilleren sydøst for bygningen og afledes til kloak. Evt. vand fra afløb i garageanlægget passerer olieudskilleren i gården udenfor garagen og afledes til kloak. Spildevand fra vaskeplads ledes til udskilleren sydøst for bygningen.</p> <p>Øvrige afløb fra de befæstede parkerings- og trafikarealer (både foran og bag bygningen) afledes via regnvandsledning og passerer ikke olieudskiller.</p> <p>Vand fra regnvandsledning og spildevandsledning samles sandsynligvis i vejen og pumpes til spildevandsledningen.</p>
--	--

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskiller	2.000 L	Ved bygningens sydøstlige hjørne
2	Sandfang	-	Vaskehal
3	Olieudskiller	5 L/s	I gården udenfor garageanlægget
4	Sandfang	-	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja	
Er der alarm på udskiller		Ja (kun udskiller fra vaskehal)	
Sidste tømning		15. februar 2016	
Bemærkning	<p>Virksomheden har dispensation fra 2015 til at benytte Marius Pedersen A/S til at foretage tømning og kontrol af olieudskilleranlæggene.</p> <p>Ved seneste tømning er der tømt ca. 1750 kg fra sandfanget og 100 kg fra olieudskilleren. Olieudskilleren blev skimmet. Der var ingen bemærkninger. Det fremgår ikke af tømningsskemaet, at der er foretaget kontrol af alarmerne. Det fremgår af tømningsskemaet, at der kun er foretaget tømning af den ene olieudskiller.</p>		

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Motorolie	Tønne	200 L	Værksted/lager
Sprinkler- kølevæske	Dunke	-	Værksted/lager
Diesel	5.900 L olietank	5.900 L	Udendørs
Bemærkning	Motorolie står på opsamlingsbakke.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikationsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Diesel	Overjordisk	5.900 L	2005	?	Ja
2	Motorolie	Overjordisk/inden dørs	1.800 L	1979		
3	Fyringsolie	Nedgravet	1.500 L evt. 2.500 L	1979 (sikkert 40 år)		
4	Fyringsolie	Overjordisk	1.800 L	2014	?	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Tank 4: Tanknr.: 51-5323 – G-nr.: 03010484 Det blev ved tilsynet i 2013 henstillet (pkt. 3 i tilsynsbrev, 2013), at virksomheden skulle undersøge omfanget af forurening, da der sås tegn på spild af diesel på ikke-tæt belægning ved stander og tankplads. Der er nu lavet ny belægning ved stander og bygning. Der blev i den forbindelse flyttet en del jord. Det er udlejer, der har forestået dette. Sagen behandles særskilt fra denne.				

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
-					
Øvrigt affald:					
Erhvervsaffald		Container		Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Pap og papir		Container	Ude	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bemærkning	-				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der er ikke konstateret forurening af jorden ved tilsynet.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser

1. Etablering og sløjfning af olietanke
2. Tømning af olieudskillere

Aftaler samt øvrige forhold, som virksomheden skal være opmærksom på

3. Håndtering af jord
4. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28