



Rapport for miljøtilsyn hos Cartec bilpleje/autorep v/Flemming Roy Lindemann, Marie Grubbes Vej 6B, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.11.2019		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98184411	CVR nr.	32874851
E-mail	aabc@cartec-aal- borg.dk	P. nr.	1016069155

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-11-2019	Aftale	Meddelt	Der må ikke udføres undervognsbehandling eller autolakering, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 7. Indehaveren bekræftede ved tilsynet, at der udføres undervognsbehandling/delbehandling, primært ved brug af sprayflasker, hvilket han stopper med fremover.
05-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald og hvor dette affald er afleveret, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er startet med bilerplejeaktiviteter, men ifølge virksomhedens hjemmeside tilbydes nu også service, olieskift, bremsereparationer, mekanisk og elektrisk arbejde, udskiftning af ruder, klargøring til salg og syn, montering af diverse biludstyr, taksering og reparation af forsikringsskader, autoreklamer og montage af solfilm m.m. Ofte tilbydes pakkeløsninger, hvor virksomheden sørger for f.eks. omsyn m.m. Virksomheden drives ikke som fuldtidsarbejde. Aktiviteterne er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden ligger i et område med blandet bolig og erhverv med en afstand på under 20 m til nærmeste nabobeboelse. Der må derfor ikke udføres undervognsbehandling eller autolakering, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 7. Enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 07-22 skal foregå indendørs for lukket port, døre og vinduer. Fra kl. 22-07 må der ikke foregå støjende aktiviteter på virksomheden, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9. Der er ikke etableret udsugningsanlæg med luftafkast til det fri. Der må derfor ikke udføres maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter. Udstødningsgas, renseddeldampe og svejserøg skal udsuges fra værkstedet med afkast på mindst 1 m over tag, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11. Der er ikke indrettet vaskeplads med afløb til olieudskiller, så der må ikke udføres vask af biler eller dele af biler, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke etableret udsugningsanlæg med luftafkast fra værkstedet. Der må derfor ikke udføres maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter. Udstødningsgas, renseddeldampe og svejserøg skal ligeledes udsuges fra værkstedet med afkast på mindst 1 m over tag.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Ifølge hjemmesiden tilbydes forskellige former for vask og afrensning. Det er tidligere oplyst, at vask af biler foregår på tankstationer. Der må ikke udføres vask af biler eller dele af biler, idet der på virksomheden ikke er indrettet vaskeplads med afløb til olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret med planlagt separatkloakering inden 2028, jf. spildevandsplanen.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Ikke oplyst			FTZ Autodeler & Værktøj, Odense	FTZ Autodeler & Værktøj, Odense	
Oliefiltre			Beholder - lukket				Genbrugspladsen	
Spildolie			Tromle	200	Indendørs	Olieleverandør	Avista Oil Danmark A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Affald opbevares indendørs på værkstedet.
Affald, bortskaffelse	Det blev oplyst, at farligt affald som f.eks. oliefiltre afleveres på genbrugspladsen, og spildolie bortskaffes til Dansk Oliegenbrug via leverandøren af ny olie. I affaldsregisteret er der ikke oplysninger om bortskaffet affald fra virksomheden ud over blyakkumulatorer, afleveret i 2016 og indberettet af FTZ Autodeler & Værktøj, Odense. Jeg gjorde opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald og hvor dette affald er afleveret, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Indehaveren bekræftede ved tilsynet, at der udføres undervognsbehandling/delbehandlinger, primært ved brug af sprayflasker. Jeg gjorde opmærksom på, at det ikke er tilladt at udføre undervognsbehandling/ rustbeskyttelse, idet virksomheden ligger i et område med blandet bolig og erhverv med mindre end 100 m til nærmeste boliger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indehaveren er indforstået hermed og vil stoppe med undervognsbehandling. Han oplyste senere samme dag, at teksten på virksomhedens hjemmeside er ændret, så der ikke længere tilbydes undervognsbehandling/rustbehandling. Indehaver oplyste, at han vil renovere værkstedet ultimo 2019 og fremadrettet kun tilbyde bilpleje. Autoværkstedsbekendtgørelsen sendes til virksomheden.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 5.6.D1, der i kommuneplanen er udlagt til område for blandet bolig og erhverv.
Kampagne	Tilsynet blev desuden udført som et kampagnetilsyn med fokus på uendørs oplag, som kan være kilder til udledning af miljøfremmedes stoffer som bromerede flammehæmmere og kviksølv. Ved tilsynet blev der ikke konstateret oplag på virksomheden.