



Rapport for miljøtilsyn hos Porshedens Vognmandsforretning ApS, Porshedevej 21, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.10.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98341212	CVR nr.	27239617
E-mail	Info@porshe-den.dk	P. nr.	1002609008

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18.10.24	-	-	Der var ingen bemærkninger til tilsynet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med tilknyttet værksted. Værkstedet er i dag lejet ind. Der har været drevet vognmandsforretning fra ejendommen siden 1949. Fra ca. 1977 - 2008 blev virksomheden drevet af Ole A. K. Larsen, og blev herefter overtaget af sønnen Jacob Larsen. Virksomheden råder over 6 lastbiler, 8 containere, 2 sneplove, 1 saltspreder og 1 gummiged. 5 af virksomhedens lastbiler er nye og derfor omfattet er service-aftale på eksterne, certificerede værksteder. Den sidste ene lastbil vedligeholdes på ejendommen, men kun i forhold til "småting". På værkstedet foretages mindre service- og reparationsarbejder i form af svejsning med et CO2-svejseanlæg, slibning med vinkelsliber samt skift af olie, oliefiltre og bilbatterier. Der foretages ikke sandblæsning eller plade- og karosseriarbejde. Der foretages ikke egentligt overfladebehandling i form af lakering eller undervognsbehandling, dog kan mindre pletbehandlinger med pensel eller spray forekomme. På værkstedet er en smøregrav uden afløb. Der findes en udendørs vaskeplads (ikke overdækket), hvor bilerne vaskes. Vaskepladsen har olieudskiller med sandfang. Virksomheden har i 2013 fået tilladelse til at sprede spildevandet på nærtliggende marker.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
329	5			

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smørefedt				Tromle	2x60	Indendørs, bag opkant	2024
Sprinklervæske				palletank	1000	Udendørs under tag. Uden afløb til kloak, ingen opkant.	2024
Køler væske				Tromle	1x 60	Indendørs, bag opkant	2024
Motorolie				Tromle	1x200	Indendørs, bag opkant	2024
Hydraulikolie				Tromle	1x200	Indendørs, bag opkant	2018
Gearolie				Tromle	1x200	Indendørs, bag opkant	2018
Diesel				Tank	2.500	Udendørs, overdækket, ingen opkant	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer i form af flydende olier og kemikalier opbevares i indkøbsemlagerne indendørs. Der er ingen gulvafløb i opbevaringslokalet og oplaget er placeret væk fra porte, døre o. lign. Dieselolie opbevares i 2.500 liters overjordisk olietank.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Inge bemærkninger.

Tankoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Dieselolietank med stander ved vaskepladsen. 2500 liter. Står udendørs tørt under tag. Desuden er der en palletank med sprinklervæske med pumpe samt en tank med Ad Blue med pumpe. Står på belægning. Spildolietank i værkstedet 1200 liter. Ingen bemærkninger til olietanke.
Olietanke, registrering i BBR og sløjtningstermin.	Tank, Diesel, 2500 liter (NR 81039-01) i BBR er tanken registreret og der står, at tanken er fra 1998 og skal sløjfes senest 28/8 2028. Tank. Spildolie på 1200 liter (Type NR 01-5323). Som er blevet installeret i 2012. Sløjfningsfrist er den 5/1 2047. Der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på ejendommen vedr. olietanke og de i BBR angivne oplysninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der ligger flere beboelsesejendomme tæt på værksted og plads (<100 meter). Nuværende aktiviteter på ejendom vurderes ikke at give anledning til støjgener. Der har ikke været klager.
Støjklager, udendørs	Kørsel til og fra området, primært morgen og aften. Der kan være aktivitet i løbet af dagen i forhold til kørsel efter materialer eller andet. Det er vaskeraktiviteter udendørs. Der er en lav jordvold rundt om pladsen. Der har ikke været klager i forhold til støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er en udendørs vaskeplads. Vask af biler foregår løbende og kommunen har givet tilladelse til at der må benyttes Ny Aqua Stærk og KPS Glasshampoo. Det blev kontrolleret på tilsynet, at det var disse produkter, som blev anvendt og ikke andre.
Spildevand, procesvand	1994: Forhåndstilkendegivelse vedr. tilladelse til nedsivning (afledning af spildevand til jorden) fra vaskeplads (m. brug af højtryksrensere) med sandfang 900 liter i form af acodræn på pladsen og olieudskiller, TRIX 3,5/250 samt sivedræn 2 x 15 meter, type Wavin. Annullering af sag og vejledning vedr. udkørsel spildevand, idet ansøger oplyser, at projektet opgives. 1997:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden fremsender ønske om opbevaring af spildevand fra vaskeplads fra samletank i en gyllebeholder og efterfølgende udspreddning på jord. 2004: På Miljøtilsynet blev det konstateret, at der ikke var nogen olieudskilleranlæg. 2012: På Miljøtilsynet i 2012 blev det konstateret, at der var en udendørs vaskeplads, ca. 14 m x 11 m = ca. 150 m², uoverdækket, regnførende areal til vask af egne lastbiler. Manuel vask og brug af højtryksrenser samt sæbemidler. Afløbsrist midt på vaskepladsen, der fungerer som sandfang. Det oplyses, at et olieudskilleranlæg af typen helstøbt plast med integreret sandfang samt olieudskiller bestående af 2 rør/kamre, er etableret i år 2008. Det oplyses, at spildevandet efter olieudskilleranlægget ledes til samletank på ca. 11-13 m³, hvor det afhentes af diverse transportører og køres til Nibe Renseanlæg. Det oplyses, at afhentningen sker efter behov, måske 1-2 gange mdl. Ved efterfølgende kontakt til Jesper Samsø Pedersen, Forsyningsvirksomhederne, oplyses det, at Nibe Renseanlæg ikke modtager processpildevand fra virksomheden. IndustriMiljø ønsker derfor forholdet nærmere belyst og dokumentation fra virksomheden for bortskaffelsen af dens processpildevand. Virksomheden overvejer udspreddning af spildevandet til landbrugsjord og ønsker vejledning herom. 2013: Der er i 2013 givet tilladelse til udspreddning af vaskevand på marker.
Spildevand, overfladevand	På vaskepladsens tætte belægning vil der være en opsamling af regnvand, som falder herpå. Der er etableret en vandtank på 8000 liter til opsamling af overfladevand. På tilsynet blev kigget ned i tanken. Ingen bemærkninger. Det sikres, at der løbende sker tømning af tank. Ved kraftig regn blev det oplyst, at der rekvireres en slamsuger ca. 1 gang om måneden. Kvittering for tømning af olie- og benzinudskiller set på tilsynet (fra den 8/4 2024).
Spildevand, afløbsforhold	Ikke kloakeret område. Der er i 2013 givet tilladelse til at vaskevandet kan udspreddes på mark.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Betonbelægningen er intakt ved vaskeplads. Der er støbt et nyt gangareal over til den mindre bygning ved vaskepladsen, hvor der blandt andet opbevares vaskemidler. Der er ikke afløb i bygningen.

Olje- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskilleranlæg er senest tømt april 2024. Kvittering set fra den 8. april 2024. Der er en serviceaftale med Aalborg Kloakservice.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Olieudskiller skal pejles mindst en gang pr. måned.

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning - CO2	Svejserøg		Ingen rensning
2	Fastbrændselsfyr			Ingen rensning
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar		
Luft		Ved tilsynet fandtes, at bygningerne til værksted og garage opvarmes ved et fastbrændselsfyr, hvor der fyres med træpiller. Bemærk, at der i BBR er registreret, at der i bygningen til parkerings- og transportanlæg er anført, at der benyttes flydende brændsel til opvarmning. Det oplyses ved tilsynet, at det mindst er 10 år siden, at olie-fyr er koblet fra / sløjft i disse bygninger.		
Luft, afkast		Afkast 1: Virksomheden har et udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget anvendes i mindre grad og kun ved svejsning af mindre emner. Afkastet er ført gennem væggen. Der svejdes mindre end en ½ time pr. mdr. Det vurderes, at aktiviteten er af mindre miljømæssig betydning, og der stilles ikke krav til anlægget. Afkast 2: Afkast fra fastbrændselsfyr er placeret i det østligste bygnings-afsnit. Ingen bemærkninger hertil.		

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Slam fra olieudskiller samt sandfangssand afhentes af Aalborg Kloaker-service.
Affald, sortering	Der var som noget nyt affaldssortering i pap, plast i værkstedet samt fra sortering af metal /jern. Hertil kommer dagrenovation.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Som vognmandsforretning er virksomheden transportør. I affaldsdata står Porsheden Vognmandsforretning som PRODUCENT af alt det affald, som transporteres. Det er store mængder. Det er vigtigt, at data er korrekte, og at affaldet fremover registreres på den virksomhed, som er producent, og som har ansvaret for affaldet. Fra 2025 indføres kontrol af disse affaldsdata, og virksomheder vil blive udtrukket til affaldstilsyn blandt andet på baggrund af disse data, derfor er det vigtigt, at denne indberetningsfejl rettes.

Klima og bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima og bæredygtighed	Der blev talt om klima og bæredygtighed generelt i forhold til forretningen og i forhold til kundernes ønsker. Jacob Larsen var optaget af den nye kørselsafgift, som bliver pålagt. Det kommer til at betyde meget. Hver mandag laves allerede nu en udskrift af kørslen, så de holder løbende øje med det. Bemærk i øvrigt, at der er nye krav til dokumentation af CO2 udledningen i forbindelse med klimakravene i bygningsreglementet. Det nye er, at byggeprocessen også fremover vil indgå i den samlede klimabelastning. Se

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	mere på hjemmesiden for Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger. Her er et link til en video om de skærpede klimakrav og hvordan byggeprocessens CO2 bidrag fremover skal medregnes i bygningens klimapåvirkning: https://www.youtube.com/watch?v=4cMGFG-bHCM

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Det er virksomhedsejerens ansvar, at både oplysningerne i BBR er korrekte samt at oplysningerne i Affaldsdatasystemet er korrekte. Bemærk, at det er ejendommens ejer der skal foretage indberetning til BBR om det faktiske bygningsopvarmningsmiddel.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i landzone, og omfattet af kommuneplanrammer, plan nr. 6.6.N2. Der er ingen lokalplan for området. Ejendommen benyttes til både bolig og erhverv.