

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	14.03.2017
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	19986292
<b>P-nummer</b>	1007519210
<b>Virksomhed</b>	Europcar Østergaard Biler A/S, Værksted
<b>Adresse</b>	Viaduktvej 3
<b>Postnummer og by</b>	8260 Viby J.
<b>Telefon</b>	87338391
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	fdj@europcar.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	15.01.1997
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Finn Ditlev Jensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10. december 2015.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger fra sidste tilsyn at følge op på.
Egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev fremvist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Nej.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden foretager vedligeholdelse og reparation af virksomhedens egne udlejnings- og leasingbiler.</p> <p>Virksomheden er delt op i to værkstedsafsnit – mekanisk værksted og karosseriværksted.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 stk. lifte i mekanisk værksted</li><li>• 1 stk. kompressor</li><li>• 2 stk. dækmaskiner</li><li>• 2 stk. afbalanceringsmaskiner</li><li>• 2 stk. CO2-svejseapparater</li><li>• 1 stk. punktsvejseapparat</li><li>• 1 stk. bremseprøvefelt</li><li>• Diverse håndværktøj</li></ul>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 9 personer.

## Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 121104ER. Afstanden til forureningsfølsom anvendelse er over 100 meter.
-------------	---

## Driftstid

Hverdage	kl. 06.45-15.30
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Flydende råvarer opbevares på spildbakker.



Opbevaring af flydende råvarer sker på spildbakker

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none"><li>• Til- og frakørsel af køretøjer</li><li>• Kørsel med truck</li><li>• Ventilationsanlæg/udsugningsanlæg</li></ul>
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Maskiner og skruekompressor er etableret indendørs. Reparationer foretages for lukkede porte, døre og vinduer. Det vurderes, at virksomheden ikke er kilde til støjgener.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Foruden rumventilation med varmegenvindingsanlæg er der procesudsugning i begge værksteder.</p> <p><u>Mekanisk værksted</u>  Proces: Udsugning for båndsliber  Filter: Cyklonfilter  Afkast: 2 m over tag</p> <p>Proces: Udsugning for udstødningsrøg (3 stk. i ét afkast)  Filter: Cyklonfilter  Afkast: 2 m over tag</p> <p>Proces: Udsugning ved rudelimning  Filter: Cyklonfilter  Afkast: 2 m over tag  Bemærkninger: Indeholder opløsningsmidler fra afrensning og fra lim.</p> <p><u>Karosseriværksted</u>  Proces: Udsugning for svejserøg, spartling og blandebord for spartel  Filter: Cyklonfilter  Afkast: 2 m over tag  Bemærkninger: Spartel indeholder styren - det undgås så vidt det er muligt.</p> <p>Proces: Udsugning for slibning af spartel  Filter: Cyklonfilter + finfilter  Afkast: 2 m over tag  Bemærkninger: Oplysninger om finfilterets rensegrad kunne ikke fremvises. Koncentrationen af støv må ikke overstige 20 mg/m<sup>3</sup>. Rensning af filter sker automatisk.</p> <p>Proces: Udsugning for udstødningsrøg  Filter: Cyklonfilter  Afkast: 2 m over tag</p> <p>Det blev oplyst, at rumventilation og procesudsug kontrolleres og serviceres af eksternt firma. Servicereport fra firmaet Danklima blev fremvist (jan17).</p>
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.



2 af virksomhedens afkast



Processer og udsugninger i værkstederne



**VOC**

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Nej

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Viby/Holme (VIBY)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Der er ingen spildevandstilladelse på virksomheden.</p> <p>I virksomhedens lagerhal er der etableret afløbsrender, hvor autovask kan forekomme. Virksomheden foretager vask af en bil ca. en gang i måneden og motorvask foretages maks. en gang hver anden måned.</p> <p>Vask af biler foretages med en hedtvandsrenser med tilsætning af "Auto-shampoo" fra I/S Sparmasan. Motorvask foretages med hedtvandsrenser, hvor motoren først behandles med et affedtende produkt.</p> <p>Spildevand afledes til Aarhus Vand A/S's spildevandssystem via en sandfangsbrønd og en olieudskiller. Olieudskilleren er af beton fra 2003 og er med koalescensfilter og har en ydelse på 3 l/sek. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning med en årlig tømning.</p> <p>Risten ved gulv afløb ved håndvask er blevet lukket siden sidste tilsyn.</p>



Lukket gulv afløb

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oliefiltre og benzinudsk.	Tilmeldt kommunal tømningsskema.
Tømning / kontrol af udskillere	Tilmeldt kommunal tømningsskema.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt kommunal tømningsskema.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Spildolie Opbevaring: Dobbeltvægget spildolietank Transportør: Ekokem A/S Modtager: Ekokem A/S</p> <p>Køler væske Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Bremsevaskervand Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Blyakkumulatorer Opbevaring: Plastkasse, indendørs Afleverer selv</p> <p>Batterier Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Lysstofrør Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Spraydåser Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Alkalisk rensmiddel (olieholdig) Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Skrotbiler (totalskadede biler) Opbevaring: På udendørs plads med fast belægning Modtager: Halling Autoophug Ca. 1 om måneden</p> <p>Kvitteringer for affaldsbortskaffelse gemmes i en mappe.</p>
Øvrigt affald	<p>Dagrenovation (uhygienisk) + brændbart affald Opbevaring: Minicontainer Transportør: HCS Modtager: Affaldsforbrændingen, Lisbjerg</p> <p>Metal Opbevaring: Åben container Transportør: Uniscrap Modtager: Uniscrap</p> <p>Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p> <p>Autoruder Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p> <p>Dæk Opbevaring: Løst Transportør: Helstrup Dæk, Randers Modtager: Dækbranchens miljøfond</p>

### Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej



## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>1 Spildolie Størrelse: 1500 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget plasttank fra DeHorst</p> <p>2 Motorolie Størrelse: 1000 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget metaltank fra DeHorst</p> <p>3 Motorolie Størrelse: 1000 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget metaltank fra DeHorst</p>
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Spildolie opbevares i en dobbeltvægget 1500 liters spildolietank af plast fra 2003, som opbevares indendørs på lageret.</p> <p>Øvrigt farligt affald opbevares i tromler på rist over spildbakker. Dog stod et par blå tønder med oliefilter mm. ved siden af spildbakkerne. Der er gulv afløb i lokalet, hvorfor farligt affald skal opbevares på spildbakker eller lignende. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal overholdes. Det blev aftalt, at virksomheden bragte forholdene i orden med det samme.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares delvist på spildbakker sammen med farligt affald.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ikke en påfyldningsplads på virksomheden.
Belægninger	Alle virksomhedens pladser anses for tætte. Der er lavet asfalt på bagsiden.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.



*Opbevaring af farligt affald skal ske på spildbakker jf. Kommunens forskrift*



*Opbevaring af skrotbiler sker på udendørs plads på tæt underlag.*

Tilsynet er udført af:

Marie Ambye-Jensen  
civilingeniør

tlf: 4187 3705  
e-mail: maram@aarhus.dk