

CLS Lakering ApS
Høngårdsvej 35
9750 Østervrå

Via mail: clslakering@gmail.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

27. oktober 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos CLS Lakering ApS beliggende Høngårdsvej 35, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2021-05238

Frederikshavn Kommune har den 26.10.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Chris Louring Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **VOC-forbrug for 2019, 2020 og 2021**

Frederikshavn Kommune skal afklare om virksomhedens VOC-forbrug ligger under 5.000 kg om året, som er tærskelværdien for, hvornår en virksomhed er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, se bemærkning under "Egenkontrol (journal)" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de fremsender VOC-forbruget for hhv. 2019, 2020 og 2021 frem til nu til Frederikshavn Kommune **inden den 4. november 2021**.

- **Indførelse af driftsjournal over tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af filtre**

Virksomheden skal jf. §14 i Autoværkstedsbekendtgørelsen føre driftsjournal over tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af filtre, se bemærkning under "Egenkontrol (journal)" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de indfører en driftsjournal jf. ovenstående, som dokumentation for at kravet i autoværkstedsbekendtgørelsen er overholdt.

- **Overholder filterne krav om tilbageholdelse af 85 % partikler**

Ifølge §10 stk. 3 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal farvepartikler i afkastluften frafilteres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbageholde mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften, se bemærkning under "Luftforurening" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de fremsender dokumentation fra leverandøren på, at de anvendte filter overholder kravet ovenfor.

Dokumentationen bedes sendes til Frederikshavn Kommune **inden den 4. november 2021**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).



- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen




Maria Klitgaard
Miljøingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951232	CVR nr.	39823861
Fax		P. nr.	1023910922

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.


Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er et gl. møbelsnedkeri, som i 2002 er lavet om til kun at foretage lakering. Sønnen overtog virksomheden i 2018. Virksomheden holder til i lejet lokaler. Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p>  <p>Virksomheden har to sprøjtsteder (1 lukket sprøjtetekabine og 1 sprøjterum (kan aflukkes med port)) med dertilhørende blanderum og tørrerum, se nedenfor:</p> 

	 <p>Virksomheden lakerer stort set alt - alt det der kan komme ind i kabinerne, herunder bl.a. biler, både, køkkeninventar, osv..</p> <p>Virksomheden lakerer mest for industrien (90%) og mindst for bilindustrien (10%).</p> <p>Der foretages ingen alm. service, reparation, vask eller undervognsbehandling på lokaliteten.</p> <p>Arbejdstid: man.-tors. fra kl. 7.00-15.30 og fre. fra kl. 7.00-12.00. Der forekommer ikke weekendarbejde.</p> <p>Antal ansatte: 2 stk. inkl. ejer selv.</p>
<p>Egenkontrol (journal)</p>	<p>Jf. Autobekendtgørelsens § 14 skal værkstedet kunne redegøre for indkøbt farve, lak, opløsningsmiddel og fortynder.</p> <p>-Det kan fremskaffes ved leverandøren. Det aftales med virksomheden, at de kontakter leverandøren og fremsender VOC-forbruget for hhv. 2019, 2020 og 2021 frem til nu. Det skal afklares om VOC-forbruget ligger under 5000 kg, som er tærskelværdien for, hvornår virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen.</p> <p>Desuden skal virksomheden have styr på tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast.</p> <p>-Virksomheden oplyser hertil, at filtre udskiftes efter behov. Der er alarm på den store sprøjtekabine. Det aftales med virksomheden, at de laver en driftsjournal, hvor tjek og udskiftning af filtre noteres, som dokumentation for at kravet i</p>

	<p>bekendtgørelsen er overholdt. Dette kan gøres ved at ophænge et ark nær filterne, hvorpå ovenstående kan noteres.</p> <p>Virksomheden fortager slibning inden lakeringen. Slibestøvet opsamles i støvsugere, som er påsat slibemaskinen.</p> <p>Der findes filtre på begge sprøjtesteder og på slibemaskinerne. Derudover er der alarm på den store sprøjtekabine.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	<p>Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.</p>
I øvrigt	Virksomheden er pt. ved at overveje fremtiden og placeringen for virksomheden.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden fortager slibning inden lakeringen - dette foregår enten i sliberummet eller inde i klargøringen. Slibestøvet opsamles i støvsugere/filtre, som er påsat slibemaskinen.</p> <p>Der er afkast med filtre på begge sprøjtesteder. Derudover er der alarm på den store sprøjtekabine.</p> <p>Filterne er af pap (Andreae filter) og udskiftes efter behov af virksomheden selv eller hvis alarmen går. Se filterne nedenfor:</p>  <p>Behovet for skift af filtre er større ved brug af maling til køkkenelementer end ved maling af bildele.</p> <p>Virksomheden har en lukket sprøjtekabine og en åben kabine, som kan lukkes.</p> <p>Jf. § 10 stk. 3 skal farvepartikler i afkastluften frafiltreres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbageholde mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Det aftales</p>

	<p>med virksomheden, at de undersøger ved leverandøren om filterne overholder kravet om min. 85 % tilbageholdelse.</p> <p>Afkast: 2 stk. (1 fra den store lukket sprøjtekabine og 1 fra sprøjte rummet), se nedenfor:</p>  <p>Højde på afkast: ca. 2 m over tagryg.</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte og intet giver anledning til klager. Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har modtaget klager over støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der genereres ingen processpildevand fra virksomheden. Intet ledes til kloak andet end det sanitære spildevand fra virksomheden.</p> <p>Der er et afløb inden for porten til virksomheden. Der er ingen aktivitet nær afløbet - virksomheden har tørlager i området.</p> <p>Virksomheden er informeret om, at afløbet skal afproppes, afskærmes eller etablere en olieudskiller, såfremt der bliver aktivitet nær afløbet, som giver risiko for afløb til kloakken.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der findes ingen olieudskiller på lokaliteten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke i BBR.</p> <p>Virksomheden er opvarmet med naturgas.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomheden har ikke farligt affald, da al maling, fortynder og opløsningsmiddel anvendes. Malingsrester (små mængder) stilles til tørring i bøtterne, inden bøtterne leveres i enten nabos metalcontainer eller dagrenovationen.</p> <p>Virksomheden vasker malerpistoler i fortynder i blanderum. Fortynderen opbevares i et lukket kar, hvor det kan genbruse til næste vask.</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S -Dæk, plast kofanger, bilruder, jern skrot: intet -Tomme metal malerbøtter m. lidt malingsrester: afleveres som jern ved nabo, Svend Aage Christiansen -Slibestøv: dagrenovation/brændbart -Papir/pap: Begrænset mængder er rent - det meste er med malingsrester (dagrenovation/brændbart) -Brugt afdækningspapir, afdækningsplast og plast bøtter med tørre malingsrester: dagrenovation/brændbart. <p>Tomme metal malerbøtter m. lidt malingsrester opbevares i en plastcontainer indendørs, inden det køres over i naboens jerncontainer, se nedenfor:</p> 