



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej 55 6100 Haderslev

Rev. 1, 1. februar 2023 – rettet bygningsnr. i afsnit om produktionsforhold side 3

Dato for miljøtilsyn:	29. november 2022
Til stede ved tilsyn:	Alastair Rowan, ejendomsservicetekniker, EP FES Ina Kromann Secher, miljøsektionen, FES Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	73527400	Hjemmeside	www.brs.dk
E-mail	brssj@brs.dk	CVR nr.	52990319
Fax	73527405	P. nr.	1003397744

Matrikler	329 Vandling, Starup 586 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	---

Acadre sagsnr.:	2022/23753
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) - bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen) - bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen) <p>Beredskabsstyrelsens har aktiviteter, der er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 punkt H51. Punkt H51 omfatter bl.a. redningsstationer. Autoværksteder defineres som virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer.</p>
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem fra udendørs vaskeplads af 26. juli 2010.
Kontaktperson ved tilsyn	<p>Kommunens kontaktperson vedr. miljøforhold er Alastair Rowan, ejendoms-servicetekniker ved EP Beredskabsstyrelsen Sydjylland.</p> <p>Ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er Ina Kromann Secher kontaktperson.</p>
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et prioriteret tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet havde fokus på indretning af brandøvelsespladserne.</p> <p>Virksomhedsområdet blev runderet med stop ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tankpladsen - bygning 14a vaskehal - hallen ved miljøpladsen - bygning 22 med spildolietank, vaskeplads og -hal - bygning 67 med brændstoftank - Rundsø og Banansø
Produktionsforhold	<p>Beredskabsstyrelsen Sydjylland er en del af det statslige beredskab, der kan assistere med specialudstyr og -mandskab ved større ulykker. Anlægget består af lagerhaller, tankanlæg, vaskehaller, garageanlæg, værksteder og uddannelsescenter, herunder faciliteter til rednings- og brandslukningsuddannelse, med bl.a. ruinbygninger, fly og biler.</p> <p>Biler, som anvendes i redningsøvelser, er blevet tømt for diverse olier/væsker og airbags. Bilerne kommer fra Vojens Autoophug og returneres hertil efter øvelserne.</p>

	<p>Tankanlægget ved bygning 14/16 er renoveret siden seneste tilsyn. Der er lavet nye betonbelægninger og påkørselssikringer.</p> <p>Der er ikke sket væsentlige ændringer siden seneste tilsyn i juli 2020.</p>
Driftstider	Beredskabscenteret har døgnåbent.
Antal ansatte	Der er ca. 65 ansatte og ca. 90 værnepligtige. De værnepligtige er fordelt på 3 hold hen over året.
Ressourcer	Samtlige bygninger opvarmes ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Der er krav om egenkontrol i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.</p> <p>Der er krav om journalføring af en række oplysninger i henhold til vilkår 22 i tilslutningstilladelse fra 26. juli 2010. Oplysningerne er bl.a. tidspunkt for kontrol og tømning af olieudskillere.</p>

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>I hallen ved miljøpladsen opbevares der brandslukningsvæske, sprinklervæske og lignende. Gulvet er beton med opkanter af fundablokke. Ved intern audit er det konstateret, at fundablokkene ikke er tætsluttende. Der er derfor planlagt at finde alternative løsninger, f.eks. opsamlingskar, til sikring ved uheld og spild.</p> <p>I værkstedsbygningen (bygning 22) opbevares kemikalier og olieprodukter i et specielt indrettet kemirum, hvor der ikke er gulvafløb.</p> <p>Olieprodukter til brug i brandøvelserne opbevares i olie- og brændstofhallen på øvelsespladsen. Der er tæt, fast gulv med høj kant, der kan tilbageholde evt. spild.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Brandøvelserne kan medføre røggener.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er vaskehal og vaskeplads i tilknytning til den nye værkstedsbygning (bygning 22). Der er desuden en mindre, ikke meget benyttet vaskehal i den gamle værkstedsbygning (bygning 14a). Begge vaskehaller har udledning til sandfang og olieudskillere.</p> <p>Ved brandøvelser tages vandet fra Rundsø og recirkuleres. Rundsø er indrettet med membran i bunden. Der er overløb fra Rundsø til Banansø. Noget vandet går direkte til Banansø, hvor der ikke er membran.</p> <p>Efter tilsynet er der indsendt en opgørelse over forbrug af skumvæske og antal øvelsesdage. Desuden sikkerhedsdatablad for det anvendte skumvæske.</p> <p>Ejendomsstyrelsen er i gang med en undersøgelse af PFAS i spildevand på flere lokationer i Danmark, herunder på Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Undersøgelsen forventes afrapporteret primo 2023.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Der findes olieudskillere ved garagerne, tankplads, værksteder og øvelsesterrænet - i alt 11.</p> <p>Olieudskilleren ved tankpladsen er udskiftet i forbindelse med renoveringen af tankpladsen i 2021.</p> <p>Olieudskillerne kontrolleres og tømmes regelmæssigt. Der findes dog 2 olieudskillere ved bygning 74, som ikke er tilmeldt den faste kontrol- og tømningsordning. Tømning er ikke nødvendigt, fordi olieudskillerne kun kommer i funktion ved konkrete spildhændelser. Olieudskillerne bliver tømt, når der har været en hændelse.</p> <p>Iht. aftale med Marius Pedersen bliver alarmer på olieudskilleranlæg kontrolleret ifm. tømnings.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Siden seneste tilsyn er der udskiftet flere brændstoftanke på virksomheden. De to nedgravede tanke fra 1993 ved tankanlægget, hver på 8 m³, én til benzin og én til diesel, er udskiftet i 2021.</p> <p>Tanken på 10 m³ i olie- og brændstofhallen i bygning 67 ved øvelsespladsen er udskiftet med en tank fra 2022 på 2.500 l. Den nye tank anvendes fortsat til flybrændstof/ethanol, som man bruger til optænding i forbindelse med brandøvelserne.</p> <p>I værkstedet er der en spildolietank fra 1999 på 1.200 l.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der findes containere til brændbart affald, papaffald, metalaffald mm.</p> <p>Der står farligt affald i hallen ved miljøpladsen, som ligger vest for vaskepladsen ved bygning 22. Der er indrettet reoler mm., hvor der står tromler og andre beholdere med olie- og kemikalieaffald. Hallen er indrettet med tæt betongulv og opkanter langs væggene. Ved portåbningen er der rist til overfladevand. Ved intern audit er det konstateret, at opkanterne af fundablokkene ikke er tætsluttende ved gulvet. Der er derfor planlagt at finde alternative løsninger, f.eks. opsamlingskar, til sikring ved uheld og spild.</p> <p>Affaldet samles på miljøpladsen på Flyvestation Skrydstrup.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>I henhold til jordforureningslovens § 3, stk. 2, foretager Forsvaret i samarbejde med Regionerne kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau 1 (V1) på Forsvarsministeriets ejendomme. En ejendom kortlægges på V1, når der er faktisk viden om, at der har været en aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenede.</p> <p>Regionerne kortlægger arealer på vidensniveau 2 (V2). Et areal kortlægges på V2 hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.</p> <p>Regionen har på baggrund af Forsvarets undersøgelser kortlagt flere arealer på Beredskabsstyrelsens område på V2. Kortlægningerne kan ses på regionens hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. Kommunen har givet bemærkninger om anmeldelse af brændstoftanke iht. olietankbekendtgørelsen samt egenkontrol med olietanke og tilslutningstil-ladelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder