

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 23-09-2019

Lars Jensen
Firhøjevej 22
8963 Auning

Til stede ved tilsyn	Lars Jensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

CHR nr.	29725
CVR nr.	25530918
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-09-2010
Nyeste godkendelse/tillæg	22-08-2017
Godkendte dyreenheder	999,95

Andre anlæg drevet af ejer	Lars Jensen	Ringvej 10
----------------------------	-------------	------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
24-09-2019	Indskærpelse	Murene omkring plansiloerne skal repareres, så siloerne lever op til bekendtgørelsens krav om styrke og tæthed.
24-09-2019	Indskærpelse	Der skal etableres en lovlig sidebegrænsning i den nordlige ende af den største plansilo
24-09-2019	Henstilling/Forvarslng	Pumpe i opsamlingsbeholder ved ensilagesilo skal snarest repareres eller udskiftes
21-02-2018	Indskærpelse	Spildolie skal opbevares på tæt gulv og uden mulighed for afledning til jord, kloak eller dræn.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2009	1.500	3.000		
Ensilageplansilo	01-01-2006	900	1.800		3 siloer
Fast mødding	01-01-2009	240	200		Afgrænsningsmur er for lav
Ensilageplansilo	01-01-2014	650	1.300		

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	22-08-2018	400	1.600	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2006	05-05-2017	660	3.300	Halm	
Gyllebeholder	01-01-2014	22-08-2018	1.250	5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	Der er en 2.500 liter opsamlingsbeholder ved den østligste af de store plansiloer, hvorfra opsamlet restvand/ensilagesaft pumpes over i gyllebeholderen. Pumpen var ved tilsynet defekt og skal snarest repareres eller udskiftes. Indtil det sker skal indholdes i beholderen suges op og udbringes eller flyttes til gyllebeholder.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i: 3 mindre plansiloer, som er afgrænset af mure på 3 sider og af randbelægning med afløb til gyllebeholder En 1.300 m ² stor plansilo afgrænset af mure på 3 sider. Samlingerne imellem elementerne i støttemurene er ikke tætte og skal fuges, når siloen er tømt og inden den fyldes igen i foråret 2020.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>En 3.000 m² stor plansilo. Siloen afgrænses af mure i siden og en randbelægning med afløb mod syd. Der er lagt et rør langs silovæggen inden i siloen for at lede restvand fra siloens nordlige ende til afløb. Siloen mangler dog afgrænsning mod nord i form af enten randbelægning eller en mur. Lars Jensen forventer, at siloen forlænges, og at der i den forbindelse etableres korrekt afgrænsning af siloen. Støttemuren i denne silo skal også repareres, så den er tæt. Dette arbejde skal udføres, inden der fyldes ensilage i siloen.</p> <p>Der opbevares desuden ikke-saftgivende ensilage i markstakke.</p>

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	<p>Smøreolie samt en mindre mængde spildolie blev ved tilsynet opbevaret i en lade med delvist støbt gulv. En del af oplaget opbevares uden fast gulv under oplaget, og resten på et støbt areal, hvorfra der ved lækage var risiko for, at olien kunne løbe ud på jorden.</p> <p>Spildolien skal jf. vilkår i miljøgodkendelsen opbevares på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn.</p> <p>Det anbefales, at også smøreolien opbevares på tæt gulv eller spildbakke og sikres mod påkørsel.</p>
Andet affald	Der er oplagret en stor mængde tomme plastdunke bag ved gyllebeholderne. Ejer oplyste, at der allerede er bortskaffet en container med tomme dunke, og de resterende vil også blive bortskaffet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 24-09-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		4,34		
Samlet score				
4,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler