



AFATEK A/S
Selinevej 18, 11
2300 København S

Miljøtilsyn: AFATEK

Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har d.
24. juli 2026 været på tilsyn:

Virksomhed:	AFATEK
Adresse:	Selinevej 18, 11, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	15105909 / 1018565052
Deltagere:	Kim Nygaard, AFATEK, Johan Galster, Laura Terp og Sara Krogh, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 8. september 2022 (2019-0150451)
Tilsynet blev foretaget som:	Uvarslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Egenkontrol blev ikke gennemgået.
Konklusion på tilsynet:	På tilsynet blev det konstateret at porte ved telthallen ikke kunne lukke helt i, hvorfor der fløj store mængder støv ud fra hallen. Virksomheden er ved at finde nye porte til hallen. Virksomheden skal fremsende fotodokumentation for at de nye porte er etableret senest den 1. november 2026.

26. august 2026

Sagsnr.
2026-0237765

Dokument nr.
2026-0237765-2

Sagsbehandler
Sara Krogh

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	På tilsynet blev det konstateret at der var nogle bunker som var meget høje, højere end bygningen / telthallen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen henstiller at bunkerne nedbringes til kote +6, så de overholder lokalplanens højdekraV. AFATEK bedes sende et estimat af hvornår bunkerne kan være nedbragt til lokalplanens højdekraV. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil så følge op på det.
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen
Sara Krogh
Miljøsagsbehandler

Bilag: Tilsynsnotat

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Tilsynsnotat AFATEK, Selinevej, 24. juli 2026

Formålet med tilsynet var at gennemgå pladsens miljøforhold.

Belægning

Belægningen på pladsen var i fin tilstand.

Pladsens belægning er med SF-sten med mindre områder, hvor SF-stenen er erstattet med fiberarmeret beton. Erstatningen foretages, når SF-stensbelægningen er slidt/kørt op i spor.

Virksomheden havde inden for den sidste måned været udsat for et større område pludselig havde fået en stor sprække. Virksomheden mener det er på grund af varmen fra hedebløgen tidligere på sommeren og hældningen på pladsen.

Området, som var ødelagt, er blevet erstattet af nye SF-sten, se billeder. Der var en lille sprække ved siden af området hvor de nye sten er lagt. Denne revne skal udfyldes.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anbefaler, at fremtidige udskiftninger af belægning bliver med SF-sten, så pladsens belægning ikke bliver SF-sten med pletter af beton mange steder.

Telthal

Portene ved telthallen var ikke lukket helt i og der stod støv ud af hallen. Portene på hallen er i stykker, så de kan ikke lukke helt i.

Det blev oplyst på tilsynet at virksomheden er i proces med at finde nye porte.

Virksomheden skal fremsende fotodokumentation, når de nye porte er etableret.

Kemikalier

Ved tilsyn 2025 blev det konstateret at nogle kemikalier ikke stod på spildbakke.

Ved dette tilsyn blev alle kemikalier opbevaret korrekt på spildbakke.

Vaskeplads og bassin

Der er intet at bemærke til vaskepladsen eller bassinet.

Begge var i fin stand.

Bunkerhøjde

På tilsynet blev det konstateret at flere bunker var 1-2 meter højere end taget på telthallen.

Jf. lokalplan nr. 238 med tillæg nr. 1 § 11 stk. 2b, må oplag ikke overstige kote +6, dvs. 6 meter over havoverfladen.

Ved sammenligning med kotekort skønner vi, at nogle af bunkerne er op til kote +8.5.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen henstiller at bunkerne nedbringes til højst kote +6.0. AFATEK bedes sende et estimat af hvornår bunkerne kan være nedbragt til at overholde lokalplanens højdekrav.

Billeder fra tilsynet



Området med nye SF-sten efter sprække.



Revne ved de nye SF-sten, som skal udfyldes.



Bunker med genanvendt slagge.



Kemikalier ved vaskeplads på spildbakke



Bassin



Port ved telthal som ikke kan lukke helt.



Støv ved telthal som konsekvens af porten ikke er helt lukket.



Bunker. Foto taget på toppen af volden vest for AFATEK.



Bunker. Foto taget på virksomhedens grund.