



Rapport for miljøtilsyn hos CS WIND Offshore A/S, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.11.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9635 3700	CVR nr.	14818480
E-mail		P. nr.	1000811216

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	27.06.2011
Tilslutningstilladelse spildevand	08.05.1991

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-10-2019	Aftale	Efterkommet	Ifølge BBR er der 10 olietanke på virksomheden, mens der er 18 aktive olietanke, hvorfor ejeren af ejendommen (Aalborg Havn) vil blive anmodet om at rette BBR-registret.
23-10-2019	Aftale	Efterkommet	To af tankpladserne er ikke indrettet med tæt belægning. Der er heller ikke tale om kontrolleret afledning til opsamlingsstank eller til en benzin og olieudskiller. Tankpladserne skal enten nedlægges eller indrettes i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Virksomheden er ikke bekendt med, hvorvidt den gamle olieudskiller er koblet på et alarmsystem, hvorfor der skal foretages pejling af olieudskilleren én gang om måned og resultatet skal registreres i en driftsjournal. Hvis olieudskilleren derimod er forsynet med et alarmsystem (optisk eller akustisk), skal der i stedet foretages kontrol af alarmanlægget en gang om måneden og resultatet føres i en driftsjournal.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Der er revner på belægningen på virksomhedens gamle, uden-dørs vaskeplads. Revnerne skal repareres, således at vaskepladsen har en tæt, uigennemtrængelig belægning, således at der ikke er risiko for nedsivning af spildevand fra vaskepladsen til jord eller grundvand. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for udbedring af revner på vaskepladsen er fastsat til den 15. februar 2022.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Forskellige form for råvarer såsom olie, kemikalier m.m. opbevares udendørs i beholder og anbragt på bar jord (flere steder uden for et befæstet areal). Det er aftalt, at opbevaringen skal ske i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig, således at opsamlingsvolumenet ikke kan fyldes med regnvand eller sne. Affaldet skal placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for at efterkomme aftalen er fastsat til den 15. februar 2022.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	I containeren med brændbart affald blev der konstateret en blanding af papir- og plastikaffald. Vi aftalte, at genanvendeligt affald såsom plastik og papir fremover frasorteres og bortskaffes som særskilte affaldsfraktioner til genanvendelse.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet blev det konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem BBR-oplysninger om olietanke og det faktiske forhold på virksomheden. Ifølge BBR-oplysninger er der 9 aktive olietanke herunder flere olietanke som er mere end 30 år gamle. Derudover er der ifølge BBR én uspecificeret olietank fra 1967. Ifølge virksomhedens oplysninger er der 19 aktive olietanke på virksomheden. BBR-oplysninger ift. olietanksoplysninger skal derfor ajourføres senest den 15. februar 2022.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Flere steder blev der konstateret indendørs opbevaring af flydende råvarer og -affald i beholder anbragt på gulvet uden spildbakke. Det er aftalt, at beholderne anbringes på en spildbakke. Opsamlingskapaciteten af spildbakken skal som mini-

Dato	Type	Status	Kommentar
			mum svare til volumen af den største beholder i spild-bakken. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for anbringelse på spildbakke er fastsat til den 15. februar 2022.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	I containeren med genanvendeligt jern- og metalaffald blev der konstateret en blanding af metalspån og slagge. Det er aftalt at der sker en frasortering af genanvendeligt affald og affald til deponi.
12-12-2021	Aftale	Efterkommet	Jf. vilkår 95a i tillæg til miljøgodkendelse af 8. marts 2013, skal virksomheden mindst 1 gang årligt inden den 15. marts året efter, fortage en skriftlig vurdering af affaldsfrembringelsen på virksomheden, herunder vurdere muligheden for at nedbringe affaldsmængden og at fremme genanvendelse af affaldet. Virksomheden er i færd med en recertificeringsproces, hvor en vurdering ift. ovenstående vil være en del af den integrerede proces. Det er aftalt med virksomheden, at kommunen får en kopi af vurderingsrapporten, når den foreligger.
04-11-2024	Indskærpelse	Meddelt	I forbindelse med gennemførelse af det årlige serviceeftersyn af ventilationsanlægget blev der konstateret fejl bl.a. i paint-stop filter, som ifølge rapporten skulle udskiftes. Imidlertid fremgår fejlen ikke af den ugentlige egenkontrolrapport. Virksomheden skal fremsende en redegørelse for mulige årsager til fejlen suppleret med en handleplan for, hvordan procedure for egenkontrol fremadrettet vil blive tilrettelagt, så lignende fejl undgås. Fristen for indsendelse af en redegørelse og handleplan fastsættes til <u>senest den 15. februar 2025</u> . Derudover skal virksomheden <u>senest den 15. februar 2025</u> fremsende dokumentation for udskiftning af motorlejer i motor for udsugningsventilator, jf. bemærkningerne i serviceeftersyn af anlægget.
04-11-2024	Indskærpelse	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret flere affaldscontainere med en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
04-11-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der blev konstateret opbevaring af processpildevand i flere palletanke med aftapningshane henstillet udendørs og på befæstet areal. Palletanke, som indeholder kemikalier eller lignende skal placeres på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel, jf. vedlagte forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Den 5. december 2024 har virksomheden oplyst, at palletankene er blevet fjernet og processpildevandet i palletanke er blevet bortskaffet til en godkendt modtager (KINGO).
04-11-2024	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret, at der er opstillet flere telt-haller, som ifølge virksomhedens oplysninger anvendes til lagerformål (ingen produktion). Hallerne er omfattet af kravet om en byggetilladelse, som hverken er søgt eller givet tilladelse til. På denne baggrund er det blevet indskærpet, at virksomheden via BOM og snarest muligt søger om lovliggørelsestilladelse af samtlige haller. Virksomheden har den 17. december 2024 sendt et oversigtskort, hvorpå de bygninger, som er opstillet uden tilladelse, er markeret. Oversigtskortet er videresendt til BYG mhp. opfølgning.

Dato	Type	Status	Kommentar
04-11-2024	Indskærpelse	Meddelt	Der er ikke overensstemmelse mellem BBR- oplysninger og det faktiske forhold. Navnlig er der 2 dieselolietanke fra 1986 og 1990, som begge er i drift og som skulle havde været sløjfet. Det blev aftalt, at begge olietanke øjeblikkeligt tages ude af drift og oplysningerne i BBR-register tilrettes. Fristen for opdatering af oplysninger i BBR-register er fastsat til <u>senest den 15. februar 2025</u> . Virksomheden har den 3. december 2024 oplyst, at begge olietanke er taget ude af drift.
04-11-2024	Aftale	Meddelt	På virksomheden er der en tankplads samt en vaskeplads, som begge er indrettet med tæt belægning og med kontrolleret afledning til olieudskiller. Olieudskillerne er forsynet med alarm og det er aftalt, at der foretages en funktionstest af alarm mindst 1 gang årlig. Resultatet af funktionstest skal noteres i en driftsjournal og forevises på forlangende. Efterfølgende har virksomheden indsendt dokumentation for tæthedsprøvning af begge olieudskillerne foretaget den 23. januar 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden CS Wind Offshore A/S er en ordreproducerende virksomhed. Produktionen omfatter bl.a. olieplatforme, vindmølletårne, vindmøllefundamenter m.m. Hovedparten af produktionen udføres indendørs, men større enheder samles udendørs. Virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse fra 24. september. Desuden har virksomheden fået tillæg til denne miljøgodkendelse af flere omgange, nemlig 8. februar 1992 (kombihal for overfladebehandling), 1. december 2001 (hal til sandblæsning, metallisering, maling m.m. af vindmølletårne) og 30. januar 2006 (udvidelse af samle- og monteringsplads for olierør og vindmølletårne mv.) Denne miljøgodkendelse inddrog for første gang også adressen Rørdalsvej 171. Den 24. september 2010 fik virksomheden et nyt midlertidigt tillæg i forbindelse med etablering af en ny valsehal. Den 27. juni 2011 fik virksomheden en ny samlet miljøgodkendelse, der dels omfattede den eksisterende miljøgodkendelse og dels et tillæg til miljøgodkendelse, som omfatter følgende: • Ny valsehal med svejsekraner (bygning nr. 20 på bilag 3.3, midlertidig godkendelse af 24-09-2010) • Nyopført stålblæsehal (bygning nr. 21) • Nyopførte montagehaller (bygning nr. 22 og bygning 24) • Nyopført hal for NDT-undersøgelser (bygning nr. 23) • Ændring og udvidelse mod vest af den eksisterende kombihal (bygning nr. 6) • Udvidelse af hal 18 med 8 m mod øst • Forlængelse med 8,5 meter af én af de to møllepladser (bygning nr. 19). Virksomheden er omfattet af VOC – bekendtgørelsen, og virksomheden indsender årligt en opgørelse over forbruget af VOC samt en beregning som dokumenterer, at kravene i reduktionsprogrammet er overholdt. Virksomheden har olieudskiller ved påfyldningspladsen og ved vaskehallen. Udskillerne tømmes af S. P. Jensen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	450	7 - 15		

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse			
	Miljøledelse		

Luftemissioner

Ift. virksomhedens luftafkast, højder, stoffer, m.m. henvises til miljøgodkendelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke etableret nyt afkast eller ændringer i afkast siden sidste miljøtilsynet i 2021.
Luft, filtre	Samtlige filter er tilsluttet trykdifferencemåler, som er forsynet med enten optisk eller akustisk alarm. Virksomheden har indsendt dokumentation for serviceeftersyn af ventilationsanlægget udført af et eksternt firma, som sidst blev foretaget den 24. april 2024. Ligeledes er der indsendt dokumentation for ugentlig egenkontrol af filter fra forskellige processer. Der er konstateret uoverensstemmelser mellem rapport for serviceeftersyn af anlægget sammenholdt med virksomhedens egenkontrolrapport. På denne baggrund er virksomheden blevet anmodet om at indsende en redegørelse og handleplan for gennemførelse af egenkontrolrapport, så lignende uoverensstemmelser kan undgås, jf. afsnittet om håndhævelser. Aktiviteter i malertelte, som var baggrunden for kommunens tidsbegrænsede dispensationsgodkendelse er ophørt. Teltene anvendes i dag til lagerformål.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener fra virksomheden.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	I virksomhedens miljøgodkendelse er der bl.a. stillet vilkår om: - at der skal udarbejdes driftsjournal for udskiftning af filter samt vedligeholdelse, - at mindst 1 gang om månedens skal renluftsiden af filter kontrolleres for evt. utætheder, - at driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende, - at der skal været etableret alarmfunktion, som aktiveres ved lys og/eller lyd, og - at filteranlæg til rensning af luft og ventilationsanlæg skal efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang om året, således at filtre og udsugningsanlæg til enhver tid fungerer optimalt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret større støjgener fra virksomheden.
Støjkluder, indendørs	Samtlige kompressorer er placeret indendørs.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, udendørs	Transport, kompressor, procesudsugning, ventilationsanlæg samt fra de processer, som pga. emnernes størrelse udføres udendørs.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Ifm. ansøgningen om miljøgodkendelse i 2011 blev der indsendt støjberregning, der viste, at støjvilkårene i miljøgodkendelsen ville kunne overholdes.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Vaskeplads og tankanlæg				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Virksomhedens oprindelige vaskehal er blevet ombygget til værksted. Der er en vaskeplads, som er indrettet umiddelbart udenfor den oprindelige vaskehal. Der anvendes én højtryksrenser på vaskepladsen. Derudover er der en dieseltankplads.
Spildevand, afløbsforhold	Processpildevand fra vaskepladsen og tankpladsen afledes via en olieudskiller til det kommunale spildevandsanlæg.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden er omfattet af en tilslutningstilladelse fra den 8. maj 1991. For at kunne vurdere, hvorvidt tilslutningstilladelsen fortsat er tidssvarende, har virksomheden fremsendt en opdateret spildevandsteknisk redegørelse. Ifølge redegørelsen er der ikke sket ændringer i produktion af processpildevandet, som fortsat omfatter vaskevand fra vask af køretøjer samt overfladevand fra virksomhedens tankplads. Samtidigt er der indsendt datablade for de nye vaskeprodukter, som viser, at produkterne ikke indeholder A- og B stoffer. Herefter er det vurderet, at der ikke er grundlag for at revurdere virksomhedens tilslutningstilladelse. På OSS-platforme foretages der vask af transformerstationer og alt processpildevand samt regnvand bliver opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager (Kingo). Virksomheden har indsendt datablade for de vaskeprodukter, som bliver anvendt på OSS-platforme samt en ABC-vurdering af produkterne, ifølge hvilken produkterne ikke indeholder A- eller B-stoffer.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden udtager spildevandsprøver fra OSS-platforme og indsender kopi af analyserapporter til kommunens vurdering.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Under miljøtilsynet kunne der konstateres, at tankpladsen er indrettet med tæt belægning og med kuvertfald mod kontrolleret afledning til en olieudskiller. Virksomheden har den 8. januar 2025 indsendt fotodokumentation, som viser, at der ingen revner er på vaskepladsens tætte belægning.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			
2	Vaskeplads og tankanlæg	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Den 5. juni 2020 blev der foretaget en tæthedsprøvning af afløbssystemet af den olieudskiller, som er koblet på vaskepladsen og som er forsynet med et alarmsystem. Olieudskilleren fra tankpladsen er en koalescensudskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Både vaskepladsen og tankpladsen er indrettet med tæt belægning og med kontrolleret afledning til olieudskiller. Olieudskillerne er forsynet med alarm og det er aftalt, at der foretages en funktionstest af alarm mindst 1 gang årlig, jf. afsnittet om håndhævelser. Virksomheden har indsendt dokumentation for tømning af olieudskiller, som sidst er foretaget den 30. april 2024.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Blev ikke kontrolleret ved tilsyn.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2009		Fyringsolie	1.200	Udendørs	NEJ	Tanke er placeret i buret ved hal 3
3	2011		Diesel	5.900	Udendørs	NEJ	Placeret på østsiden af bygning 8 og 9.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15q	2011	021753-11		Diesel	6.000	Over terræn, uden-dørs			
15q	2006	0503690	2006	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, uden-dørs			
15q		021753	2011	Diesel	5.900	Over terræn, uden-dørs			18-05-2051
15q	1986	76486	1986	Diesel	4.000	Over terræn, uden-dørs			30-08-2011

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15q	200 9	016 860 -11	2009	Diesel	1.200	Inden- dørs			30-08-2049
15q			1990	Diesel	2.500	Over ter- ræn, uden- dørs			30-08-2020
15q	201 3	567 39	2013	Diesel		Over ter- ræn, uden- dørs			29-12-2043
15q	198 6	376 486		Fyrings- gasolie	10.00 0	Over ter- ræn, uden- dørs			
15q	200 9	016 860		Fyrings- gasolie	15.00 0	Over ter- ræn, uden- dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	På nær virksomhedens ADR-dieseltank på påfyldningspladsen er samtlige tanke placeret enten i et kar med overdækning eller indendørs på en tæt belægning.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Virksomheden har indsendt tankattest for den ADR-tank, som er opstillet på tankpladsen. Ligeledes er der indsendt dokumentation for inspektion af tanken, som sidst blev foretaget den 14. august 2024.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke overensstemmelse mellem BBR- oplysninger og det faktiske forhold. Navnlig er der 2 dieselolietanke fra 1986 og 1990, som begge er i drift og som skulle have været sløjfet. Det er aftalt, at begge olietanke øjeblikkeligt tages ude af drift og oplysningerne i BBR-register tilrettes. Virksomheden har den 3. december 2024 oplyst, at begge olietanke er taget ud af drift.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	I miljøgodkendelsens vilkår 70 - 73 er der fastsat vilkår om indretning af olietanke samt krav om placering af påfyldningsstudse og aftapningsanordninger på virksomhedens olietanke.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Der er én tankplads på 91m ² , som er indrettet med tæt belægning og kontrolleret afledning mod en koealescensudskiller. På tankpladsen er der opstillet en ADR-dieseltank (entreprenørtank).

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Jern og metal, svejsetråde, malingsprodukter, kemikalier, olie, m.m.
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares både inden- og udendørs. Udendørs opbevaring af olie og kemikalier sker i beholdere beskyttet mod vejrlig eller i miljøcontainer.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Under tilsynet blev der konstateret flere affaldscontainere med en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
Affald, opbevaring	Affald opbevares enten indendørs eller udendørs i lukkede containere og beskyttet mod vejrlig. Derudover er der affaldsfraktioner, som opbevares udendørs i åbne containere såsom træ, plast, jern- og metalaffald og lignende. Der blev konstateret opbevaring af processpildevand i flere palletanke med aftapningshane henstillet udendørs og på befæstet areal. Palletankene skal placeres på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel, jf. vedlagte forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Den 5. december 2024 har virksomheden oplyst, at palletankene er blevet fjernet og processpildevandet i palletankene er blevet bortskaffet til en godkendt modtager (KINGO).
Affald, bortskaffelse	Ifølge dataudtræk fra ADS er der flere affaldsfraktioner med koden 12 01 99, som er blevet indberettet af en godkendt indsamler men uden nærmere oplysninger om slutmodtagere. Virksomheden kunne oplyse, at slaggeproduktionen fra svejseprocesser var blevet bortskaffet ifm. bundsikring af vejprojekter, men bortskaffelsen kunne ikke nærmere konkretiseres. Da det er indsamlevirksomheden, der har ansvaret for korrekt håndtering af affaldet og at affaldet kun må modtages af virksomheder, som er registreret i Affaldsregistret, har kommunen bedt indsamlevirksomheden om en redegørelse.
Farligt affald, belægninger	Spildolie opbevares i en ADR-tank og er placeret på et areal, hvor der er tæt belægning og uden afløb.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende udenfor drikkevandsinteresseområder.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ført tilsyn på samtlige arealer, som er omfattet af tilsynet, men på de arealer som blev ført tilsyn, kunne der ikke konstateres tegn på jordforurening
Generelle bemærkninger	Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt A205 og biaktivitet A203 (miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse fra hhv. 2011 og 2013). Imidlertid er der foretaget ændringer og udvidelser ift. miljøgodkendelsen med en forøget forurening til følge med den konsekvens, at hele virksomheden skal anmeldes efter reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen (MVB).
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område, som er omfattet af kommuneplanrammer for Aalborg Øst, område 4.8.11 Nørredybet, Landdybet. Området er omfattet af lokalplan 08-066 og er udlagt til bl.a. industri i miljøklasse 4 – 6.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har indsendt dokumentation for vedligeholdelsesplan for egenkontrol af filteranlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har i 2024 igangsat en re-certificeringsproces.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed, hvor virksomheden blev præsenteret for klimapartnerskab. Virksomheden var ikke umiddelbart interesseret i processen. I bæredygtighedsregi kunne virksomheden oplyse: - at vedligeholdelsesafdelingen løbende sørger for udskiftning af lyskilder til LED, - at virksomheden har særligt fokus på håndtering og sortering af affaldet, således at mest muligt affald kan genanvendes, - at der er fokus på nye bæredygtige tiltag ifm. recertificeringen, og - at virksomheden er repræsenteret ved Aalborg Havns ERFA-gruppe, hvor der løbende sker sparring og udveksling af inspiration til nye bæredygtighedstiltag.
Kampagne	Aalborg Kommune udførte i 2024 en tilsynskampagne i forbindelse med miljøtilsyn, hvor vi sætter fokus på kemikaliet PFAS i virksomheders spildevand. Virksomheder kan stadig lovligt anvende de fleste PFAS-stoffer. Kampagnen er derfor en informationskampagne, der skal hjælpe jeres virksomhed på vej i forhold til at reducere eller fjerne afledning af PFAS-stoffer via spildevandet og giver samtidig jeres virksomhed mulighed for at være på forkant med lovgivningen, herunder de forventede EU-krav om anvendelsesbegrænsning af PFAS. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsendte vejledningsmateriale og ved kontakt til leverandørkæden. Virksomheden oplyste, at de har skriftlige procedurer for indkøb, opbevaring og håndtering af kemikalier. Virksomheden var ikke bekendt med, hvorvidt der kan være PFAS i produkterne, hvorfor det blev aftalt, at virksomheden kontakter deres leverandører mhp. at få oplyst, om der er PFAS i produkterne. Virksomheden skal her være opmærksom på, at der ikke er krav om oplysninger, når der er tale om stoffer, hvor koncentrationen i blandingen er under 1 %. Aalborg Kommune vil senere vende tilbage til jer, hvis vi ikke hører noget.