



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 19.06.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Thurah Transport, Vejleåvej 1, Ishøj.

Tilsynet er udført som: Basis tilsyn. Alle miljøforhold blev gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Martin Mehlsen og Morten Boye Hansen

Fra virksomheden deltog: Per M. Mouritsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelsen),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. Timetaksten for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2023 er timetaksten 451,36 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt senest i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-5-23

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
9r	20852	Tranegilde By, Ishøj

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
1881 ApS	Vejleåvej 1	2635 Ishøj

Betalersadresse	Thurah Transport A/S Vejleåvej 1 DK-2635 Ishøj Danmark
Tlf. / mobil / e-mail	Telefon +45 7025 5207 post@thurah.dk
Hjemmeside	thurah.dk
CVR- / P-nummer	21288977/ 1001263284
Etableringsdato	1/1-2021
Kort beskrivelse	Fragt central med garage, lagerhaller, truckværksted, og vaskehal.
Antal ansatte:	Ca. 40 Biler
Produktionsareal (m ²):	Værksted ca. 400 m ² . Samlet bebygget areal 5.000 m ²
Kommune-/lokalplanlægning	Lokalplan 1.91 – Winthersminde Erhvervsområde



Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-11-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,8
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
29.06.2023	Indskærpelse	Olieudskiller i forbindelse med vaskehal skal jf. tilslutningstilladelsen være tryktestet inden den tages i brug. Dette er ikke gjort og skal udføres.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	-

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	-

**Kortlægning af jordforurening**

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
			Ikke kortlagt		

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Svejsning	Der udføres sporadisk svejsning. Der benyttes mobil ventilation, der tilsluttes et afkast over tag.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskehal	Der er opført en vaskehal på ejendommen. Den er ikke taget i brug og benyttes pt. som lager. Det forventes at der vil blive vasket ca. et køretøj/anhænger om dagen når den tages i brug tidligst om et år.
Olieudskiller v. Vaskehal	Skal tømmes en gang årligt, men hallen er endnu ikke taget i brug
Olieudskiller fra overfladevand	Virksomheden har befæstet 50.000 m ² , hertil er der tilkoblet en olieudskiller. Er tømt en gang i år. Et stort nyt areal vest for hallerne er siden sidste tilsyn blevet befæstet, og afvander via olieudskiller. Der skal søges om tilslutningstilladelse/udledningstilladelse til dette areal.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Trafikstøj	Virksomheden har 40 lastbiler tilknyttet adressen. Det vurderes ikke at have betydning for støjbelastningen i området.

Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolietank	1600 L/ år 2002 / 55410 / 8287

Oplag og bortskaffelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der forekommer farligt affald fra truckværkstedet. Spildolie og oliefiltre.
Affald	Tilsynet har fået kvitteringer for de seneste tre måneder.
Sortering af affald	Sortering af affald ser under tilsynet ok ud
Affald generelt	Virksomhedens opmagasinering af affaldscontainer er spredt på pladsen. Der opfordres til at affaldet samles så det er nemt for medarbejdere at sortere affaldet korrekt.



Affaldsart	Beholder (type)	Volumen	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Mængde/år
Dagrenovation		1100L	Udendørs,	HC Container	
Jern og metal	I lukket container	15 tons	Udendørs,	HC Container	
Pap	i vippecontainer	6 m3	Udendørs,	HC Container	
Plast	plastcontainer	1100 L	Udendørs	HC Container	
Spildolie	olietank	1600 L	Inde	HC Container	
Oliefilter	plastcontainer	200 L	Inde	HC Container	
Elektronik	plastcontainer	200 L	Ude	HC Container	
Sprayflasker	plastcontainer	80 L	Inde	HC Container	

Tilsynskommentar:

Udført af: Martin Mehlsen