



Rapport for miljøtilsyn hos KK Biler, Helledivej 69, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.11.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	21783632	CVR nr.	29013314
E-mail	kkbiler@mail.dk	P. nr.	1011730767

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-09-2013	Henstilling	Efterkommet	Beholdere til olieprodukter o. lign. samt farligt affald skal placeres på en tæt belægning uden afløb, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevarings-enhed i området jf. autobranchebekendtgørelsen § 12 og 13. Ændringen skal være etableret senest den 15. oktober 2013. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode. Foto, der viser placering og opbevaring af affaldet, skal inden fristens udløb fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø.
27-09-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden skal jf. § 14 i autobranchebekendtgørelsen kunne forevise dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret. Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor det er udført, og dokumentationen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.
08-11-2019	Indskærpelse	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der i jerncontaineren var iblandet farligt affald i form af olieholdige produkter, og jerncontaineren stod ikke på et befæstet areal, eller var overdækket. Aalborg Kommune indskærper, at farligt affald skal frasorteres og opbevares efter forskrifterne. Såfremt jerncontaineren indeholder olieholdigt metalaffald, skal det sikres, at containeren er tæt og lukket eller står overdækket. Autobranchebekendtgørelsen § 13 påpeger, at farligt affald skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, i egnede beholdere som er beskyttet mod vejrlig.
08-11-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden sammenblandede farligt affald med ikke farligt affald. Virksomheden vil instruere deres medarbejder omkring korrekt affaldssortering.
08-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden bruger spraydåser, der er mærket miljøfarlig, der er et symbol med et dødt træ og en død fisk på siden. Virksomheden vil spørge deres forhandler, om der kan bruges andre produkter, med samme effekt som ikke er mærket miljøfarlig.
08-11-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at brugte blyakkumulatorer stod på gulvet i værkstedet, uden at være i en container. Aalborg Kommune henstiller, at dette forhold bringes i orden med det samme, så blyakkumulatorerne står i en syre fast container. Autobranchebekendtgørelsen § 13. påpeger, at farligt affald skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, i egnede beholdere som er beskyttet mod vejrlig.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Almindeligt autoværksted med reparation af biler, der foregår ikke længere salg af biler.
Ved tilsynet i 2013 er oplyst, at der ikke udføres slibning, svejsning eller andre støvfrembringende aktiviteter, som anmeldt i 2008. Der forefindes en vinkelsliber og et CO2-svejseanlæg, men anlæggene benyttes yderst sjældent (skønnet til 10 gange årligt).

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der findes ikke bremsefelt eller udføres motortest på værkstedet. Der udføres ikke lakering, under-vognsbehandling, vaskeaktiviteter eller bilskrotning. Vask foregår eksternt i vaskehal. Virksomheden udfører ikke reparationer af biler i samarbejde med andre autoværksteder.				
Farligt affald (spildolie, oliefiltre og akkumulatorer) er anmeldt i 2008 i forbindelse med anmeldelsen af værkstedets etablering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
400	0	8-13		
Miljøledelse				
nej				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har ingen afkast.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden giver ikke anledning til unødigt støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand. Der er ingen gulvafløb i værkstedet. Der foretages ingen gulvvask på virksomheden, gulvet bliver fejlet. På lageret er der en håndvask og et gulvafløb. Ejendommens spildevand afledes til nedsivningsanlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
2	2010	2010	Fyringsolie	1.800	Indendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
12k	2010	46185	2010	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs	2050		06-01-2050

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er placeret en 1800L olietank på lageret, tanken er installeret i 2010, og opvarmer både værkstedet og privatboligen. I værkstedet er der en olie kaloriferer til at opvarme rummet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Mineralsk olie		2	Stk	Tromle	200	Indendørs, ingen opkant	2019
Sprinklervæske		1	Stk	Beholder	60	Indendørs, ingen opkant	2019
Kølervæske		1	Stk	Beholder	60	Indendørs, ingen opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har et oplag af olieprodukter såsom bremse, koblings- og smøreolie. Virksomheden har også et oplag af køle- og sprinklervæske.
Råvarer, opbevaring	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at råvarer såsom kølervæske og olieprodukter ikke opbevares på spildbakker, eller på dertil indrettet opbevaringsplads som har en tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejret, under tag jf. autobranchebekendtgørelsen § 12.</p> <p>Råvarerne står dog på en fast belægning med kuvertfald, hvor der ikke er afløb. Aalborg Kommune hæfter sig ved, at der er lav aktivitet på værkstedet, hvor der er to deltidsansatte. Dette ligger til grund for, at Aalborg Kommune pt. acceptere opbevaringen og ikke henstiller, at der skal, spildbakker under råvarerne. Virksomheden skal sikre, at et eventuelt spild ikke løber ud til væggen. Virksomheden skal sikre, at der er nok absorptionsmiddel, hvis tromler eller dunke springer læk. Virksomheden skal kontakte Aalborg Kommune, hvis der sker større ændringer i aktiviteten på værkstedet.</p>

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			

Blyakku- mulatorer			Ingen behol- der		Indendørs, ingen op- kant	Danbrit	Danbrit	
Bremse- og kob- lingsvæ- ske			Con- tainer - lukket	60	Indendørs, ingen op- kant	ABAS	ABAS	
Dæk			Con- tainer - lukket		Udendørs			
Jern og metal			Con- tainer - åben		Udendørs	Jysk Skrot	Jysk Skrot	
Køler væ- ske			Con- tainer - lukket	60	Indendørs, ingen op- kant	ABAS	ABAS	
Oliefiltre			Con- tainer - lukket	60	Indendørs, ingen op- kant	ABAS	ABAS	
Spildolie (motor, gear.)			Con- tainer - lukket	60	Indendørs, ingen op- kant	ABAS	ABAS	
Spraydå- ser			Con- tainer - lukket	60	Indendørs, ingen op- kant	ABAS	ABAS	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	I 2008 er der anmeldt oliefiltre, spildolie og akkumulatører. Ud over de anmeldte affaldstyper kan der også forekomme køler væske og bremse- og koblingsvæske.
Affald, opbevaring	<p>Virksomheden har indgået en aftale med ABAS om opbevaring og afhentning af affald. Affaldet var placeret på et tæt underlag, uden afløb til kloakken, inde i værkstedet. I værkstedet er der metal bur til opbevaring af beskidte oliehandklæder.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at brugte blyakkumulatører stod på gulvet i værkstedet, uden at være i en container. Dette forhold bringes i orden med det samme, så blyakkumulatørerne står i en syrefast container. Autobranchebekendtgørelsen § 13. påpeger, at farligt affald skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, i egnede beholdere som er beskyttet mod vejret.</p> <p>Der opbevares miljørensede motorer ved jerncontaineren, som bliver afhentet sammen med jernskrottet.</p> <p>Der var en lukket container til spraydåser oliefiltre spildolie bremse og koblingsvæske Køler væske.</p>
Affald, bortskaffelse	Ved tilsynet blev konstateret, at der i jerncontaineren var iblandet farligt affald i form af olieholdige produkter. Farligt affald skal opbevares efter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>forskrifterne i autobranchebekendtgørelsen § 13. Her står, at farligt affald skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, i egne beholdere som er beskyttet mod vejret.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden sammenblandede farligt affald med ikke farligt affald. Virksomheden vil instruere deres medarbejder omkring korrekt affaldssortering.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke drikkevandsinteresser på ejendommen.
Generelle bemærkninger	Virksomheden blev gjort opmærksom på, at oliefyr med en effekt på mellem 1-5 MW skal anmeldes til myndighederne senest 1-9-2028 og for oliefyr over 5 MW er datoen 01-9-2023 jf. bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.
Planforhold	Der ingen lokalplan eller kommuneplanrammer for ejendommen.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på ejendommen.
Bæredygtighed	Virksomheden bruger aftappet kølervæske til at komme på bilerne igen.