

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.12.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	49160550
P-nummer	1001927713
Virksomhed	K.H. Biler
Adresse	Arresøvej 14
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefon	86 17 91 97
Mobil	23 49 04 48
e-mail	kjeld@khbiler.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Kjeld Hansen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>K.H. Biler er blevet udtrukket til et prioriteret tilsyn i år. På baggrund af Corona restriktioner er der i år ekstraordinært åbnet op for at føre elektroniske miljøtilsyn via videoopkald, telefonopkald eller via dialog på e-mail. Ligeledes er der lempet på tilsynskravene ved at kun væsentlige miljøforhold skal gennemgås.</p> <p>Ved sidste tilsyn i december 2015 var der kun et enkelt påtalt forhold, som skulle udbedres. Da vi ikke har modtaget en tilbagemelding på det påtalte forhold, har dette forhold været det eneste fokuspunkt ifm. dette miljøtilsyn.</p> <p>Tilsynet har været ført via telefonsamtale og med en opfølgende billeddokumentation via e-mail. Det påtalte forhold er blevet dokumenteret efterkommet og tilsynet har ikke givet anledning til øvrige miljømæssige bemærkninger.</p> <p>Supplerende blev det oplyst, at værkstedslokalerne på Arresøvej 14 fraflyttes og nedrives pr. 31.12.2020. Værkstedet flytter til nye lokaler på Stokagervej, som p.t. er ved at blive indrettet med olieudskiller m.m.</p>

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Ved tilsyn i 2015 blev det konstateret, at der er endnu et gulvafløb i værkstedet, hvor der ikke er etableret en olieudskiller. Det blev aftalt, at dette gulvafløb afblændes og at der fremsendes dokumentation for dette. Der er dog aldrig fremsendt en tilbagemelding. På den baggrund var dette det væsentlige fokuspunkt ved tilsynet.</p> <p>Det blev oplyst, at gulvafløbet er blevet afproppet som aftalt i 2015. Yderligere blev det aftalt, at der fremsendes billeddokumentation via</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	e-mail for afpropningen. Billeddokumentationen er efterfølgende blevet fremsendt og sagen kan dermed afsluttes.

Ad 2. Ved tilsynet konstateres, at omtalte afløb i den nordlige del af værkstedet (ved dækopbevaring) er blevet afblændet som henstillet, da virksomheden ikke fandt afløbets udløb og da virksomheden ikke har olieudskiller.

Virksomheden gjorde selv opmærksom på, at der var endnu et afløb i selve værkstedshallen, hvor rørføringen var ukendt.



Det blev aftalt, at virksomheden snarest vil afblænde og sløjfe dette afløb på samme måde. Afblændingen dokumenteres ved foto og indsendes til CME.



Afløb i værkstedshallen lå skjult af en dæksøjle.

Udklip fra tilsynsrapporten fra 2015 vedr. det påtalte forhold om gulvafløb.



Billeder af de nu to sløjfede gulv afløb.



Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk