



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

DSV Road A/S - Vojens Vojensvej 4B 6500 Vojens

| | |
|-----------------------|---|
| Dato for miljøtilsyn: | 5. marts 2024 |
| Til stede ved tilsyn: | Kristian Sørensen, værkstedsleder, DSV Road A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Lovgrundlag | H51 Garageanlæg > 3 stk. |
|-------------|--------------------------|

| | | | |
|---------|----------|------------|-------------|
| Telefon | 74202028 | Hjemmeside | www.dsv.com |
| E-mail | | CVR nr. | 26366224 |
| Fax | | P. nr. | 1023637428 |

| | |
|-----------|---------------------------|
| Matrikler | 146 Over Jerstal, Vedsted |
|-----------|---------------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Acadre sagsnr.: | 2018/30773 |
|-----------------|------------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Lovgrundlag | <p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 • bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen) <p>Vi kommer på tilsyn, fordi garageanlæg og pladser til kørende materiel er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Punktet H51 omfatter bl.a. garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.</p> <p>Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen). Da værkstedet er udvidet i 1995, er det reglerne for værksteder nyere end 1986, der gælder.</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p> |
| Godkendelse/tilladelse | <p>Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet miljøgodkendelsespligt.</p> <p>Der er en tilladelse til afledning spildevand under udarbejdelse i forbindelse med krav om kloakseparering af spildevandet i området. Se status under punktet "Spildevand" nedenfor.</p> |
| Kontaktperson ved tilsyn | <p>Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er værkstedsleder Kristian Sørensen.</p> |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | <p>Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Ved tilsynet lastbilværkstedet, vaskehallen og de udendørs områder besigtiget.</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktionsforhold | <p>DSV Road A/S er en vognmandsvirksomhed, som på adressen har værksted for både egne og andre lastvogne. Lastvogne fra andre vognmænd udgør hovedparten af værkstedets opgaver.</p> <p>På adressen er der desuden kontorbygning, lagerhaller til kølegods og almindeligt gods samt parkeringsområder for lastvogne og hængere. Kontorbygning, lagerhallerne og dele af parkeringsarealerne er udlejede.</p> <p>Tankanlægget lukkede i 2016. Standere er fjernede, og tankene er rengjorte og afproppede.</p> <p>Vaskehallerne lukkede for offentlig adgang i 2022, fordi vaskeanlægget gik i stykker. Hallen uden vaskeanlæg bruges stadig internt i mindre omfang.</p> <p>Siden seneste tilsyn er der etableret kølerum i en af lagerhallerne. Kølerummet har tilknytning til DSV Food. Der sker alene omlæsning af fødevarer.</p> |
| Miljøledelse/grønt regnskab | DSV Road har ikke miljøledelse. |
| Risikobekendtgørelsen | Der oplagres ikke miljøfarligt gods på adressen. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. |
| Driftstider | Værkstedet er åben kl. 7.30-16. Lageret har døgnadgang for lejere. |
| Antal ansatte | Der er 5 ansatte i værkstedet. |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden er omfattet af egenkontrolkravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 om oplysninger om farligt affald. Værkstedet udfører ikke slibning, lakering eller undervognsbehandling. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | <p>Værksted og vaskehal bruger sæbe, diverse olie, kølevæske og lignende.</p> <p>Olie opbevares i dobbeltvæggede tanke i hal B3.</p> <p>Kølevæske stod før i en palletanke i et hjørne af værkstedet. Det bliver nu pumpet over i en tiloversbleven olietank i værkstedets hal B3.</p> <p>AdBlue står i en palletank i et hjørne ved siden af port mod øst i hal B3.</p> <p>Sprinklervæske står i palletank i et hjørne ved siden af port mod vest i hal B4.</p> |

| | |
|--|---|
| | Sæbe til vaskehallen opbevares i palletanke i det østlige siderum til vaskehallen (D2). Palletanken står i opsamlingskar. En 200 liter olietromle står på gulvet i siderummet. Olien bruges til damprenseren. Det vestlige siderum, som hører til vaskehallen med det lukkede vaskeanlægget (D1), er tømt for sæbe m.m. Begge siderum har gulv afløb til kloak. |
|--|---|

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft/lugt | Der er ikke luftafkast med filtre fra værkstedet. Der er udsugning fra svejseanlæg og udstødning. Svejseanlægget kan flyttes rundt til forskellige udsugninger, men bruges sjældent. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | Der kommer støj fra kørsel. Kompressor anlæg er placeret indendørs i et rum ved værkstedet. Der har ikke været klager over støj siden seneste tilsyn i oktober 2022, hvor parkering af lastbiler blev flyttet væk fra området ved Søndervang. |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Spildevand | Der er indenfor de seneste år udført separat kloakering i Over Jerstal. Virksomheden har i den forbindelse udført separering af deres ejendom. Store vandmængder i byen giver anledning til at formode, at der er sket fejltilslutninger af regnvand/overfladevand. Provas er ved at afklare forholdene. Begge smøregrave har afløb til olieudskiller. Smøregraven i hal B3 bruges primært til reparationer, dvs. der kommer ikke meget spild her. Smøregraven tømmes af en dykpumpe, der starter automatisk, når vandet når et fastsat niveau. Dykpumpen kan slås fra, hvis der sker uheld i smøregraven. Ved gulvvask i smøregraven fejes gulvet først. Smøregraven i hal B5 (den gamle vaskehal) bruges til service, og der sker meget spild her. Der er riste i bunden, som spildet bliver liggende under. Smøregraven rengøres ved, at en slamsuger bundsuger den. Der bruges en fejmaskine med støvsuger til rengøring af gulvet i værkstedet. Der vaskes undtagelsesvist en motor over smøregraven i B3 med højtryksrensere. Vaskehallerne er lukkede, fordi vaskeanlægget gik i stykker. Hallen uden vaskeanlæg bruges stadig i mindre omfang internt, bl.a. til rengøring af udstyr til |

| | |
|---------------|--|
| | <p>kølelageret og indvendig vask af trailere. Vandet fra vaskehallen uden vaskeanlæg genanvendes ikke.</p> <p>Vandet til vaskeanlægget genbruges og opbevares i en nedgravet beholder foran hallen. Beholderen er ikke tømt i forbindelse med, at vaskeanlægget ikke bruges længere.</p> |
| Vandforsyning | Værksted, vaskehal m.m. forsynes med vand fra Over Jerstal Vandværk. Der er desuden en boring på ejendommen med tilladelse til indvinding af grundvand til brandberedskab. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Sandfang/udskillere | <p>Der er 3 olieudskillere på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ved parkeringspladsen foran kontorbygningen • 1 foran værkstedet ved dækrummet. Olieudskilleren tager vandet fra værkstedet (flere afløb) og smøregravene. • 1 ved vaskehallen <p>Olieudskillerne kontrolleres 4 gange årligt af Marius Pedersen og tømmes efter behov. Marius Pedersen tømmer desuden alle sandfang på nær sandfanget i vaskehallen samt smøregrav i værkstedet.</p> <p>Seneste tømning af olieudskilleren på forpladsen var den 23. januar 2024. Tømningsrapporten viser 0,5 cm olie og 0 cm slam. Ved tømningen den 2. november 2023 var der 3 cm olie og 1 cm slam. Olieudskilleren ved vaskehallen er senest tømt den 2. november 2023, hvor der var 3 cm olie og 1 cm slam.</p> <p>Fordi vaskehallerne bruges meget lidt, har der ikke været behov for tømning af slamfangene siden seneste tilsyn. Ved tømning bortskaffes materialet fra sandfanget til Jordrens Syd.</p> |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | <p>Der er en række tanke til olieprodukter på virksomheden. Tankene er registreret i BBR, herunder placeringen af tankene.</p> <p>Alle tankene til olieprodukter, f.eks. gear- og smørolie, er dobbeltvæggede med lækagesonde.</p> <p>Der er to tanke til spildolie i værkstederne. Der er sat en sensor på pumperne i smøregravene, så de pumper spildolien op i tankene efter behov. Spildolietankene har alarm for overfyldning. Tankene har sensor, som sender besked til Avista Oil, når tankene skal tømmes. Tankene er dobbeltvæggede med lækagesonde.</p> |

| | |
|--|---|
| | Alle tanke til fyringsolie er sløjfet i 2023. Det er teknisk anlæg nr. 2, 16, 21 og 23 i BBR. Tankene er ikke fjernede Der er installeret nye varmepumpeanlæg i værksted og den østlige lagerhal i stedet for fyringsanlæggene. |
|--|---|

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|--|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Brændbart affald opbevares i ialt fem containere i værkstedet.</p> <p>Pap opbevares i lukket container, som står på pladsen foran værkstedet.</p> <p>Hård og blød plast samt kabler opbevares i containere i værkstedet.</p> <p>Kattegrus og klude til aftørring af olie og kemikalier opbevares i særskilt container i værkstedet.</p> <p>Disse affaldsfraktioner hentes af Marius Pedersen ca. hver 2. uge. Kattegrus og olieholdige klude bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Metalskrot og batterier opbevares i hver sin metalcontainer i værkstedet.</p> <p>Oliefiltre opbevares i en mindre, lukket metalcontainer udendørs bagved hal B5. Containeren skiftes ved afhentning.</p> <p>Spraydåser og olieslanger opbevares i overskærne olietromler i værkstedet.</p> <p>Disse affaldsfraktioner afhentes af Tonny Frank Jensen, Tjæreborg. Faktura for seneste afhentninger af metalskrot i september og oktober 2023 blev forevist.</p> <p>De store batterier afleveres til Europart.</p> <p>Spildolie samt væsken fra rensbakken opbevares i to dobbeltvæggede tanke i værkstederne og afhentes af Avista Oil. Sensorer i tankene sender oplysning om, hvornår de skal tømmes til Avista Oil. Fakturaer for seneste tømninger i januar og marts 2024 blev forevist.</p> <p>Dæk sorteres i to grupper. Dæk, hvor mønsteret er nedslidt, går til genoparbejdning til dæk. De ødelagte dæk går til materialelegenbrug.</p> <p>Kommunen orienterede om de nye regler om sortering af husholdningslignende affald. Reglerne gælder fra 1. januar 2023.</p> |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | <p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen oplyser, at de i øjeblikket er i gang med sagsbehandling på lokaliteter på matriklen (nr. 146 Over Jerstal ejerlav).</p> <p>Dele af matriklen er i følge den viste kortlægning kortlagt på hhv. V1 (muligvis forurenede) og V2 (kendt forurening).</p> <p>Kortlægningerne betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis et kortlagt areals anvendelse ændres.</p> |

| | |
|--|---|
| | Regionens kortlægningsattest blev forevist. Status kan løbende ses på Regionens hjemmeside. |
|--|---|

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|--|
| Håndhævelser* | Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Samlet vurdering | Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. Der er ikke givet bemærkninger til tilsynet. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af: Cia Mattich, miljømedarbejder