

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vestervej 15, 6980 Tim
CVR:	12905890
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-12-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer + forplads på ca. 1.200 m²: Afløb: Ifølge ejer er afløbet koblet til dræn. Dræn fører via brønd til pumpekanal.
 - Ved udløb i pumpekanal er der konstateret forurening af vandløb. Forureningen ses i form af lammehaler.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Restvand/ensilagesaft fra ensilagesiloer:**
 - **Afledning via dræn skal stoppes/blokeres straks. Restvand/ensilagesaft må ikke ledes ud via dræn.**
 - **Skal hurtigst muligt opsamles i en beholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
09-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Restvand/ensilagesaft fra ensilagesiloer må ikke ledes ud via dræn: Skal opsamles korrekt.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	04-10-2021
Sidste tillæg	14-10-2024
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til §16a miljøgodkendelse (oktober 2024): - Stald på 1.718 m2 med et produktionsareal på 200 m2. dybstrøelsesareal: Staldsystem skal ændres fra dybstrøelse til sengestald med spalter. - o Ved tilsyn: Staldanlægget er ikke ændret fra dybstrøelse til sengestald med spaltegulv. §16 miljøgodkendelse (godkendt sammen med Vestervej 17) fra oktober 2021 er delvist udnyttet: - I tilbygningen på 626 m2 er 203 m2 af produktionsarealerne med fast gulv ændret til dybstrøelse. - I stalden på 1.718 m2 er de 200 m2 af produktionsarealerne med dybstrøelse ikke ændret til sengestald med spalter. - Møddingsplads er ikke etableret.
Staldtype	- Sengestald med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om telt på 3.000 og 1.150 m3 gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækninger.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Køres i markstak.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Stald Vestervej 15	1.718
2	Tilbygning til stald	626

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	Stald Vestervej 15	Ja	1.200	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Stald Vestervej 15	Ja	200	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Tilbygning til stald	Ja	250	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Tilbygning til stald	Ja	203	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>følge CHR-register 09-12-2024: Samdrift med Vestervej 15 og Tim Kirkevej 62:</u> - Malkekvægsbesætning: 557 køer, 514 kvier og 14 handyr. - Øvrige hestehold: 1 hest. <u>Ifølge ejer på Vestervej 15:</u> - 50 goldkøer og 200 kvier. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	<u>Vilkår:</u> - I stalden på 1.718 m2 skal 200 m2 af produktionsarealerne med dybstrøelse ændres til sengestald med spalter. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelsesareal er ikke ændret til sengestald med spaltegulv endnu.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer + forplads på ca. 1.200 m2. Afløbsforhold, mod syd: Ifølge ejer er afløbet koblet til dræn. Dræn fører via brønd til pumpekanal. Ved udløb i pumpekanal er der ved tilsynet konstateret lammehaler: - Lammehaler skyldes tilførsel/forurening med organisk materiale. <u>Vurdering:</u> Afledning via dræn skal stoppes/blokeres straks. estvand/ensilagesaft må ikke ledes ud via dræn. Restvand/ensilagesaft fra ensilagesiloer (og forplads) skal opsamles korrekt. - Restvand skal enten opbevares som gylle eller udsprinkles på landbrugsjord. Ved evt. udsprinkling: Ifølge "Landbrugets Byggeblad, udsprinkling af restvand" skal et opsamlingsareal på 1.200 m2 have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 40 m3.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-2002	1.100	3.150	0	
Fast mødding (Ikke etableret)	04-10-2021	532	700		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak på ejendommen ved tilsyn.	0

	- Ved tilsynet er dybstrøelse i markstak placeret på mark syd for Vestervej 10: Overdækket med plastik. <u>Vær opmærksom på:</u> - At dybstrøelse altid skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning. - At oplag af dybstrøelse højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.	
--	--	--

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	05-05-2022	10	275	1.200	Teltdug	Beholderkontrolleret 05-05-2022.
Gyllebeholder	01-01-2002	05-05-2022	10	790	3.000	Teltdug	Beholderkontrolleret 05-05-2022.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	655		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800			0	10		

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.110 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning: Lukkede luger.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning: Lukkede luger.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Fra Vestervej 17.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Vestervej 17		3.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	009996-6	Tank	01-5323	2008	Fyringsgas olie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Tidligere olietank fra 2008 er fjernet fra ejendommen. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR på adressen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingsstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.841): 72.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 25-06-2025. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinkling fra Vestervej 17 men ikke fra Vestervej 15.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer ved Vestervej 17.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-12-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.