

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	04.07.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	32562361
P-nummer	1016558717
Virksomhed	Serviceværksted - Aarhus Vand A/S
Adresse	Eskelundvej 17
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	
Mobil	
e-mail	bgs@aarhusvand.dk
Branchekode	A53: Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Biaktiviteter	
Opstartsdato	10.01.2011
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Bo Grumstrup Sørensen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav anledning til følgende afsluttende bemærkninger. Ved tilsyn i 2014 blev det aftalt, at der skulle fremskaffes en ajourført kloakplan, som fremsendes til Virksomhed og Jord, således at der bliver klarhed over afledningsforholdene for ejendommen. Jeg har kigget i gemmerne og kan ikke finde noget. Måske kan I?
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er etableret olieudskiller i 2008-tilmeldt den kommunale tømnings. Ny dobbeltvægget tank til opbevaring af spildolie er opstillet.
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ISO14001 Certificeret

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Reparation og service på pumper og maskiner. Derudover er slamsugere (3 slamsugere, en tvbil og 3 tilsynsbiler) og pumpehold hjemmehørende på adressen. Der er 4 drejebænke, diverse udstyr til bearbejdning og svejsning. Vaske-maskine til rengøring af pumper. Enkelt plads til termisk skæring. 2 svejsepladser.
Produktionsareal:	400 m ²

Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 9 personer.
---------------	---

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 120416TA. Rammebestemmelserne fastlægger anvendelsen til "renovations- og slamværk samt kontorer i tilknytning hertil". Området er landzone.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 07:00-15:00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	I kælder står der 4 tromler af 200 liter med smøreolie som via pumper pumpes op i værkstedet hvor de kan aftappes. Andre råvare opbevares efter forskrifterne.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig (kolonihaveområdet) er over 300 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til tekniske anlæg. Virksomhedens væsentligste støjkloder er kørsel til og fra.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret ny udsugning fra svejsning (2 svejsepladser) og slibning (1 båndsliber). Udsugningen er forsynet med forfilter på slibestøv. Afkast sker gennem væg. Afkastforholdene vurderes at være ok. Der er separat udsugning fra plasmaskærer placeret på skærebord

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	over vandbad. Afkastet er ført ud gennem væg. Der er ingen filter. Der foretages stort set ikke skæring – højest 1 gang pr. måned. Udformningen accepteres, idet omfanget af skæring er yderst begrænset. Det er et relativt nyt anlæg installeret af Lindlab
Rumopvarmning	Oliefyr med årlig service. Hertil knyttet en underjordisk olietank på 6000 liter fra 1994.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden forventes ikke at være kilde til lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden er beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). Området er fælleskloakeret. På ejendommen er der separatkloakeret med nedsivning af overfladevand. Spildevand pumpes til kloak. Vaskevandet fra vaskemaskine til vask af pumper afledes batchvis (800 liter) til kloak. Vaskemaskinen er forsynet med en olieskimmer og det afledte vand passerer endvidere over sandfanget i vaskehallen og den nyetablerede olieudskiller, der er koblet på afløbet fra vaskehallen. Vaskevandet afledes med 4-6 måneders interval – altså i størrelsesordenen 4 m³ på årsbasis. Derudover foretages vask af biler i et antal af ca. 10 vask pr. uge. Olieudskiller er tilmeldt tømningsordningen. Afledningen af vaskevand fra værkstedet vurderes at være acceptabel og det vurderes ikke umiddelbart at være behov for regulering. Derudover er der en vaskeplads udenfor med afløb antageligt til kloak. Vaskepladsen bruges til at vaske vandrør som er taget op af boring når boringspumpe skal tjekkes. Så skal rørene gøres rene og for at undgå kemi gøres de rent med kogende vanddamp. Der er således ikke meget vandaflledning. Alle vaskeprodukter der benyttes, er fra Tegsee-dan. Ved tilsyn i 2014 blev det aftalt, at der skulle fremskaffes en ajourført kloakplan, som fremsendes til Virksomhed og Jord, således at der bliver klarhed over afledningsforholdene for ejendommen. Jeg har kigget i gemmerne og kan ikke finde noget. Måske kan I?

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Etableret i 2008
Tømning / kontrol af udskiller	Tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 16.05.2018.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Etableret i 2008
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie Gennemsnitligt 1500 liter Dobbeltvægget 1.000 liters tank Avista Oli Avista Oli Batterier m.m. Inde Afleverer selv Genbrugsplads Metal 68 tons i 2017 Container Krogh/Uniscrap Krogh/Uniscrap Virksomheden er tilmeldt genbrugspladsen, så der kan afleveres affald.
Øvrigt affald	Blandet 12 tons i 2017 Container HCS Forbrænding

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Pap 15000 liter i 2017 Container HCS Genbrug

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en nedgravet olietank fra 1994 tilknyttet oliefyret.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Vurderes ok.
Opbevaring af flydende råvarer	Vurderes ok.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads på virksomheden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	Belægninger var rene og tætte ved tilsynet.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Biolog

tlf: 89 40 45 38

e-mail: mnnr@aarhus.dk