

Rasi Maskinfabrik v/Lars Jacobsen
Snedkergårdsvej 24
9300 Sæby
Att.: Lars Jacobsen

E-mail: lj@rasi.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. oktober 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Rasi Maskinfabrik v/Lars Jacobsen beliggende Snedkergårdsvej 24, 9300 Sæby

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: GEO-2016-03019

Frederikshavn Kommune har den 7. oktober 2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Lars Jacobsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er virksomheden en type A 53:

"Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m²."

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Sløjfning af olietank

Virksomheden har i BBR registreret en nedgravet olietank, som ifølge virksomheden ikke længere benyttes og skulle gerne være fjernet af tidligere ejer. Virksomheden er tilsluttet fjernvarme. Se bemærkningen i "Olie- og kemikalietanke" under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Ejer af virksomheden kontakter tidligere ejer og undersøger om tanken er fjernet og vender herefter tilbage til Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune vil anmode om en tilbagemelding på de faktiske forhold omkring olietanken **inden den 4. november 2016**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | |
|---------|------------------|
| Telefon | CVR nr. 25126572 |
| Fax | P. nr. |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Indretning & drift | <p>Rasi Maskinfabrik er blevet flyttet fra Remisevej 9, 9300 Sæby.</p> <p>Virksomheden blev etableret i februar 2015 på lokaliteten og er en prototype- og ordreproducerende virksomhed inden for CNC bearbejdning. Virksomheden drejer og fræser i alt inden for stål, aluminium, messing, plast mv.</p> <p>Virksomheden har 7 CNC maskiner.</p> <p>Nedenstående billeder er fra produktionen:</p>  |



Virksomheden har mange forskellige opgaver og kunder - virksomheden leverer bl.a. dele til andre maskinfabriker i kommunen. Herudover leveres der dele til LEGO, handicapmaskiner, mm..

Virksomheden oplyser, at de råder over et samlet areal på ca. 850 m2.

Antal ansatte: 4

| | |
|-----------------------|--|
| Egenkontrol (journal) | Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol. |
| Miljøgodkendelse | Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. |
| Forurenet jord | Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden. Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord. |
| I øvrigt | Virksomheden står i BBR registreret som værende opvarmet med oliefy, hvilket jf. virksomheden ikke er korrekt - virksomheden er tilkoblet fjernvarme. BBR skal tilrettes de faktiske forhold på virksomheden i forbindelse med afregistrering af olietanken. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | Virksomheden har et afkast fra produktionen, som anvendes til udsug af røg fra maskinerne. Afkastet er ført ca. 1 meter over tag. Der er ikke etableret filter på afkastet. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjkluder på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk. Kompressor er placeret indendørs lukket rum. Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden selv har modtaget klager over støj fra virksomheden. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Der forekommer ingen processpildevand fra produktionen. Der findes derfor ingen afløb i produktionslokalerne. Virksomheden har en gulvvasker, som benyttes når gulvet er beskidt. Gulvet vaskes ca. 1 gang om måneden og vandet ledes efterfølgende manuelt til kloak. Der er indlagt vand til køkkenvask og velfærdsbygning, hvor afløbet er tilkoblet off. kloak sammen med det resterende sanitære spildevand fra velfærdsbygningen. Virksomheden er placeret i Hørby, hvor der er fælleskloakeret. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Olieudskiller | Virksomheden har ingen olieudskiller, idet der ikke forekommer processpildevand fra virksomheden. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Tanke | <p>Der er registreret en aktiv olietank på ejendommens BBR.</p> <p>Størrelse: 1500 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsgasolie År: 1982</p> <p>Tanken er godkendt til 40 år, hvorfor den i 2016 har 6 år tilbage.</p> <p>Virksomheden oplyser, at virksomheden er opvarmet med fjernvarme og benytter ikke længere olie. Olietanken skulle gerne være gravet op af tidligere ejer og hvis ikke tanken allerede er fjernet vil ejer have den gravet op. Ejer kontakter tidligere ejer og undersøger forholdene.</p> <p>Frederikshavn Kommune undersøgt i arkivet, om det skulle være en tegning over olietankens placering – det var der desværre ikke.</p> <p>Oplysninger omkring olietanken eksistens (sløjfet, afblændet, opgravet, i brug, eller lignende) bedes sendt via mail til Frederikshavn Kommune (prsi@frederikshavn.dk).</p> |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Farligt affald | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spraydåser: Ingen Spildolie: På nuværende tidspunkt er mængden begrænset og forekommer kun, hvis olien i en produktionsmaskine er blevet dårligt. Hydraulikolien recirkuleres i maskinerne og er derfor i et lukket system.</p> <p>Spildolie skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde og uden afløb til kloak.</p> <p>Virksomheden har anskaffet sig en palletank til opbevaring af fremtidigt spildolie (olie og vand fra maskinerne). Spildolien vil manuelt blive påfyldt tanken. Palletanken står på nuværende tidspunkt udenfor, da tanken er tom, men vil i forbindelse med opfyldelsen blive sat indenfor, hvor der ikke er afløb. Desuden</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>vil virksomheden indkøbe en spildbakke, som palletanken kan placeres på.</p> <p>Virksomheden skal vælge en godkendt modtager til spildolien, når palletankens indhold skal hentes. En godkendt modtager findes på Miljøstyrelsens Affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk).</p> |
| <p>Affald, generelt</p> | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Metal og metalspåner: Stena Jern & Metal Pap og papir: begrænset mængde - genbruges af virksomheden til forsendelse</p> <p>Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Metalspåner skal opbevares i lukket container således, at regnvand ikke udvasker olieresterne. Metalspåner, hvorpå der kan forekomme olierester, opbevares korrekt i to lukkede container. Den ene container er til aluminiumspåner.</p> <div data-bbox="534 965 1104 1341" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1114 1319 1449 1350">Metalspåner fra produktionen</p> <div data-bbox="534 1391 1123 1742" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1129 1720 1449 1751">Opbevaring af metalspåner</p> |

Øvrigt jern opbevares i mindre kasser.



Opbevaring af alm. jern

Virksomheden har indkøbt en spildbakke, hvorpå bl.a. olieprodukter til maskinerne skal placeres.



Spildbakke til olieprodukterne er indkøbt