



Rapport for miljøtilsyn hos Pava Nørresundby ApS, Sundsholmen 33, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.08.2022		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98191822	CVR nr.	39441071
E-mail		P. nr.	1023471333

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Godkendelsesdato	-		
Tilslutningstilladelse spildevand	31.03.2005		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-05-2019	Aftale	Eferkommet	Fremsende forslag til ny filterløsning i koalescensudskiller.
22-05-2019	Aftale	Efterkommet	Etablere nyt filter i koalescensudskiller.
22-05-2019	Aftale	Efterkommet	Stille mindre dunke i opsamlingskar.
22-05-2019	Aftale	Efterkommet	Opsamle slam fra gulv og acudræn og bortskaffe affaldet som farligt affald.
22-05-2019	Aftale	Efterkommet	Fremsende oplysninger om afledning af vand fra kar for rensning af filtre fra sprøjtekabine.
22-05-2019	Aftale	Efterkommet	Fremadrettet skal der føres logbog over rensning og skift af filtre fra sprøjtekabine.
31-08-2022	Aftale	Meddelt	Fremsende analyserapport på spildevand.
31-08-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal stille alle flydende råvarer på rist med opsamlingskar.
31-08-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden må fremadrettet ikke blande spildolie sammen med Pava-produkter, men skal bortskaffe spildolien til genanvendelse.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden foretager undervognsbehandling af personbiler. Inden behandlingen klargøres bilen/afmonteres dele i klargøringshal og/eller i værkstedet og fortsætter herefter til sprøjtekabinen. Efter sprøjtningen afvaskes bilen indendørs i vaskehallen og tørrer normalt efterfølgende her natten over.</p> <p>Virksomheden skiftede ejer i maj 2018. Der foretages herefter ikke længere bilsyn på adressen. En del af værkstedet er udlejet til AA-Bilindretning, som tilpasser træbelægninger i varebiler. Den resterende del af værkstedet anvender Pava Nørresundby ApS selv til afmontering af dele, primært bundplader.</p> <p>Der udføres ikke værkstedsaktiviteter i øvrigt (svejsning, slibning, udstødningsgasser mm.).</p> <p>Virksomheden skal årligt udtage 4 egenkontrolprøver af spildevandet, jf. tilslutningstilladelsens vilkår 7. Ifølge tilsynsrapport af 31. marts 2022 er frekvensen dog ændret til 4 egenkontrolprøver over 2 år.</p> <p>Iht. tilslutningstilladelsens vilkår 10 skal virksomheden føre egenkontrol over følgende:</p> <p>Ved udløbet af hver kontrolperiode (fra 1. januar til 31. december) skal virksomheden fremsende en redegørelse for resultatet af den udførte egenkontrol. Redegørelsen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">• En oversigt over resultatet af de enkelte egenkontrolprøver.• En vurdering af resultaterne sammenholdt med kravværdierne for de enkelte parametre.• En forklaring på årsagen til eventuelle afvigelser, samt redegørelse for hvorledes problemet tænkes løst.• Et forslag til omfang af egenkontrol i den følgende kontrolperiode.• En opgørelse over:<ul style="list-style-type: none">➤ Årets produktionsmængde.➤ Årets forbrug af vand.➤ Årets forbrug af kemikalier/hjælpstoffer med betydning for spildevandsafledningen. Forbruget skal opgøres for hvert enkelt produkt.➤ Redegørelse for produktionsændringer i det forløbne år, samt evt. handlingsplan for det kommende år.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Derudover skal virksomheden føre egenkontrol iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:				
1) Indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler (det samme som iht. tilslutningstilladelsen).				
2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.				
3) Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4			
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
4	Undervognsbehandling	Olietåge		Filter/udskiller til olietåge
5	Undervognsbehandling	Olietåge		Filter/udskiller til olietåge
6	Rumudsugning			
7	Oliefyr	Carbonmonooxid		Ingen rensning
7	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
8	Oliefyr	Carbonmonooxid		Ingen rensning
8	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
4	11,5						
5	12,0						
6		1,0					
7		1,0					
8		1,0					

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Kontrol og vedligeholdelse af ventilations- og filteranlæg foretager virksomheden selv hver måned. Såfremt der opstår behov for yderligere service, kontaktes Hjallerup VVS. Filtre fra sprøjtekabinen renses hver måned i et kar med rensvæske placeret over sump i vaskehal. Når rensvæsken ikke længere kan anvendes, bortskaffes rensvæsken som farligt affald. De to oliefyr tjekkes årligt af Hjallerup VVS.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
2	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Kompressor		Lyddæmpende kasse
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
5	Højtryksrensning		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		1	m ³	Olieudskiller og sandfang
1	2	Undervognsbehandling				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	<p>Ifølge tilsynsrapport for spildevand af 31. marts 2022 har Aalborg Kommune ændret antallet af egenkontrolprøver fra 4 pr. år til 4 over 2 år, da resultaterne for mineralolie har ligget på et lavt niveau i de seneste år.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret ved løft af dæksler, at der er etableret et nyt filter i koalescensudskilleren, som kan tages op og renses.</p> <p>Efter endt undervognsbehandling renses Pava-pletter af med en svamp påført lidt rensesvæske. Herefter sprøjtes der lidt sæbe på områderne, som indarbejdes med en svamp. Efterfølgende vaskes hele bilen.</p> <p>Virksomheden anvender fortsat vandreseanlægget (osmoseanlæg), der renses vandet for kalk før vask af biler. Filtre fra vandreseanlægget bliver skiftet mindst 1 gang om året. Salte og mineraler udledes til kloakken i begrænset mængde.</p> <p>Da virksomheden ikke længere anvender sæbe til afdækning, har virksomheden selv fået foretaget en analyseprøve af spildevandet den 31. maj 2022 for at se, om det giver nogle ændringer på koncentrationen af mineralolie i spildevandet. Vi aftalte, at virksomheden sender en kopi af analyseresultatet til Aalborg Kommune.</p>

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med koalescensfilter	3,0	800	
2	Undervognsbehandling	Olieudskiller med koalescensfilter	3,0	800	
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller - ukendt			
2	Undervognsbehandling	Olieudskiller - ukendt			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens sandfang samt 2 udskillere tømmes 6 gange om året af Aalborg Kloakservice. Den seneste tømning er foretaget den 19. maj 2022. Kvitting blev fremvist ved tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
01		04-05-2004	Fyringsolie	1.200	Indendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfear	Sløjfet	Sløjfningsfrist
6tk	2004	0422218	2004	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken til de to oliefyr er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Der er overfyldningsalarm på olietanken.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Autoshampoo				Beholder		Indendørs	2022
Rustbeskyttelsesmiddel				Tromle		Indendørs, bag opkant	2022
Rensevæske				Beholder		Indendørs, bag opkant	2022

Sæbe				Beholder		Indendørs, bag opkant	2022
------	--	--	--	----------	--	-----------------------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer (fx. rensesæsker, sæber, Pava) er placeret enten på opsamlingsriste med kar eller i store plastbaljer. Der var dog enkelte dunke, som ikke stod på risten med opsamlingskar. Virksomheden vil sørge for, at disse straks bliver sat op på risten med opsamlingskar.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Fast olieholdigt affald			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Reno Nord Farligt Affald	Reno Nord Farligt Affald	
Forbrændingsegenet			Container - lukket		Indendørs	Meldgaard Miljø A/S	I/S Reno-Nord	
Jern og metal			Ingen beholder		Udendørs	Skrotspesialisten A/S	Skrotspesialisten A/S	
Klude med olie			Beholder - lukket		Indendørs	Vaskes i egen vaskemaskine	Vaskes i egen vaskemaskine	
Olieaffald			Betongrav		Indendørs	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Olieudskiller og sandfang			Olieudskiller		Ikke relevant	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Spildolie			Beholder		Indendørs, ingen opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Det blev oplyst ved tilsynet, at spildolie fra biler hældes i sump med Pava-produkter. Sumpen tømmes af Aalborg Kloakservice. Aalborg Kommune kan oplyse, at spildolie skal bortskaffes til genanvendelse og må ikke blandes sammen med Pava-produkter.
Affald, opbevaring	Virksomhedens faste farlige affald (tørt sandmateriale med olie fra akvadræn) er placeret på en palle uden opsamlingskar i klargøringshal. Aalborg Kommune har ingen bemærkninger hertil.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser, og der er ikke vedtaget en indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen boring.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev konstateret gammel indtørret Pava ved port for udkørsel.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 2.2H13, Engholmen iht. kommuneplanen. Området er ligeledes omfattet af lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der skal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 føres egenkontrol i forhold til indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, hvor dette affald er afleveret samt tidspunkter for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Oplysning om aflevering af farligt affald blev fremvist ved tilsynet. Opgørelse over indkøb af råvarer fremsendes hvert år i forbindelse med afslutning af egenkontrolperiode for spildevand. Kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast foretages hver måned sidst på måneden. Aalborg Kommune har tidligere vurderet, at det er tilstrækkeligt med denne oplysning. Virksomheden fremsender hvert år driftsjournal iht. tilslutningstilladelsens vilkår 10.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har skiftet alle lyskilder ud med LED-pærer. Da virksomheden opvarmes med oliefyr, overvejes andre varmekilder.