



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1871
Ref. PALET
Dato: 09-02-2023

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.10.2022 Opfølgning 06.12.2022 og 03.01.2023
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn, opfølgning på håndhævelsestilsyn
Varsling af tilsynet	Uvarslet tilsyn Miljøstyrelsen fører tilsyn med om der bliver bortpumpet perkolat og vurderer at en varsling af tilsynet vil kunne have indvirkning på resultaterne under tilsynet.
Deltagere fra virksomheden	Ingen deltagere fra virksomheden
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Patrik Leth Flyttov Jørgensen Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Overvågning af bortpumpet perkolat
Materiale udleveret	



Billede 1 Ortofoto af deponiets matrikel

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
07-07-2022	Indskærpelse	Det er ved tilsyn 5. april 2022 og opfølgende tilsyn konstateret, at der ikke bliver bortpumpet perkolat fra deponiet.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Sengeløse Losseplads I/S – vilkår om nedlukning og efterbehandling 16. august 2006

Perkolat

Ved tilsyn d. 5. april 2022 havde været hærværk på installationerne på Sengeløse deponi. D. 29. juni 2022 fik Miljøstyrelsen telefonisk bekræftet, at der var påsat en ny måler der og at der blev pumpet perkolat fra deponiet.

Ved tilsyn d. 5. oktober 2022 blev konstateret, at der var blevet pumpet fra tanken. Måleren stod på 321 m³ siden den blev installeret den 29. juni 2022.



Billede 2 måler og vandstand i tank ved tilsyn d. 5. oktober 2022

Ved opfølgning d. 6. december 2022 kunne Miljøstyrelsen dog konstatere, at der ikke var blevet registreret bortpumpning af perkolat og at vandstanden i tanken stod højt. Der var samtidig tegn på hærværk på installationerne.

Miljøstyrelsen har telefonisk gjort driftsansvarlige opmærksom på dette d. 15. december 2022, hvor Miljøstyrelsen fik lovning på, at hærværket ville blive udbedret, således perkolatet kunne blive pumpet fra tanken.



Billede 3 Måler og vandstand i tank ved tilsyn d. 6. december 2022



Billede 4 Overklippede ledninger til relæet, der styrer strømmen ved tilsynet d. 6. december 2023.

Ved opfølgende tilsyn d. 3. januar 2022 var hærværket ikke udbedret, hvorfor vandstanden fortsat var høj og måleren viste det samme.



Billede 5 Måler og vandstand i tank ved tilsyn d. 3. januar 2023



Billede 6 Overklippede ledninger ved tilsyn d. 3. januar 2023

Miljøstyrelsen indskærper over for virksomheden, at perkolat skal bortpumpes jf. vilkår 4.2.1 i miljøgodkendelsen af 16. august 2006.

Virksomheden skal hurtigst muligt have udbedret hærværket og pumpet perkolatet fra tanken til rensning.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.