

2. februar 2022

## Rapport efter miljøtilsyn hos Nordjysk Luftteknik A/S beliggende Tranåsvej 14, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2011-06601

Frederikshavn Kommune har den 1. februar 2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST  
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56  
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jens Mølgaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup> jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Indskærpelse – sløjfning af olietank

Ved tilsynet blev der observeret nedgravet olietank fra 1979.

Jf. gældende olietankbekendtgørelse, nr. 1257 af 27. november 2019, § 45, punkt 2 skal jeres olietank sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

### Det indskræpes derfor, at olietank sløjfes med omgående virkning.

Når tanken er sløjfet, skal dette anmeldes til Frederikshavn Kommune. Dette kan ske til min kollega, Preben Simonsen, via mail [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk)

### Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer



- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98463991	CVR nr.	82459111
Fax		P. nr.	1003206532

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden producerer ventilationskanaler og ventilatorbokse af præfabrikerede plader og installerer ventilationsanlæg. Virksomheden består af værksted og lager samt kontor og kantine. Virksomheden arbejde foregår ved kunderne og der er kun én person på værkstedet
Egenkontrol (journal)	Der blev ikke stillet krav om dokumentation af egenkontrol ved dette tilsyn
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenet jord	Det vurderes, at virksomhedens drift ikke giver anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med varmepumper undtagen værksted. Værksted vil over tid også overgå til opvarmning med varmepumpe.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Udsug fra punktsvejsmaskine og loddeplads. Ingen udsug Svejsmaskine og loddeplads anvendes minimalt. Afkast er ført 1 m. over tagryg. Ingen filtre

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støjende aktiviteter. Kompressor er placeret indendørs på lageret

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Kun sanitært spildevand. Ingen afløb i værksted

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen olieudskillere.

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk tank fra 2001 og nedgravet tank fra 1979. Virksomheden blev gjort bekendt med, at nedgravet tank skal sløjfes øjeblikkeligt. Forholdet indskærpes. Overjordisk tank skal først sløjfes 40 år efter fabrikationsåret

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen farligt affald
Affald, generelt	Pap frasorteres og afhentes af Peter Sørig. Metalskrot afhentes af Sæby Produkthandel. Har virksomheden batterier eller el-skrot afleveres det på genbrugspladsen