

Tilsynsrapport for gødningstilsyn efter naboklage på:

Adresse:	I C Christensens Vej 17, 6950 Ringkøbing
Type:	§12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Gødningstilsyn – d. 12-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Og efter naboklage med lugtgener

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Den nordlige gyllebeholder på 1.935 m³, har ca. 65 % dækkende flydelag. Kraftig lugt af svine gylle - en del måger omkring gylletanken. Der blev observeret bobler.
- Den sydlige gyllebeholder på 2.500 m³, har ca. 75 % dækkende. Kraftig lugt af svine gylle - dog ikke helt så kraftig som ved den nordlige beholder

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal straks etableres intakt flydelag på begge gylletanke. således at der dannes en tør skorpe på flydelaget. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.

Særlig opmærksomhed henledes på:

Da der i flere tilfælde er konstateret ikke intakt flydelag på ejendommen, henledes opmærksomheden på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor følgende fremgår:

Hvis kommunalbestyrelsen ved **to tilsyn inden for 3 år konstaterer**, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden **påbyde** den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning.

Situationen er drøftet med ejer, som straks vil tilføre halm i begge gyllebeholdere, for at etablere flydelag, og i næste uge vil tømme den nordlige tank, som formodes at give den største lugtgene til den berørte nabo. Se desuden punktet aftale nedenfor.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Opsummering af håndhævelser fra 2023 og frem		
17-07-2023	Indskærpelse, Miljø	Flydelag
22-08-2023	Indskærpelse, Miljø	Flydelag
10-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Støjskærm
12-08-2024	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres intakt flydelag på begge Gyllebeholdere

Tilsynskommentarer

Miljømæssig tilladelse til dyrehold	
Tilladelsestype	Godkendelse §12
Tilladelsesdato	21-05-2018
Sidste tilladelse	21-05-2018
Tilladte dyreenheder	326,29

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1992	07-12- 2020	10	484	1.935	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-12-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2001	07-12- 2020	10	640	2.560	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-12-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 2000			0	500		196 m ³ vaskevand i 9 mdr.

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.935 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2020.</p> <p>Dykket indløb: Ok.</p> <p>Flydelag: Flydelag er ca. 65 % dækkende. Kraftig lugt af svine gylle - en del måger omkring gylletanken. Der blev observeret bobler.</p> <p>Logbog er ikke set ved tilsynet, da ejer ikke var tilstede. Logbog set d. 1. august 2024.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.500 m³ Beholderkontrol sidst udført i 2020.</p> <p>Dykket indløb: Ok.</p> <p>Flydelag: Flydelag er ca. 75 % dækkende. Kraftig lugt af svine gylle - dog ikke helt så kraftig som ved den nordlige beholder på 1.935 m³</p> <p>Logbog er ikke set ved tilsynet, da ejer ikke var tilstede. Logbog set d. 1. august 2024.</p>
Aftale	<p>Det har siden tilkørsel af gylle medio juni 2024 været nødvendigt at tilkøre snittet halm 3. gange. Da der ikke var intakt flydelag på tankene ved dette tilsyn, så der er nu igen behov for tilførsel af halm, - 4 gang.</p> <p>Det er aftalt at ejer straks (indenfor de næste 2 dage) sørger for at der tilføres mere halm og skabes et intakt flydelag på begge gylletanke.</p> <p>Ejer sørger for, at den nordlige tank, som ligger nærmest klagers adresse, tages ud af drift i løbet uge 34 2024.</p> <p>Ejer laver en plan for benyttelsen af den nordlige gylletank.</p> <p>Der blev ved tilsynet d. 1. august 2024 talt om at få etableret fast teltoverdækning på den nordlige gyllebeholder, for at minimere lugt hos nabo eller afvikling af tanken. Ejer arbejder desuden videre med en overdæknings- afviklingsplan – buffertank ordning - for den nordlige gylletank.</p>

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.