



Miljøtilsynsrapport 2026, RenseCentralen, Nordre Frihavnsgade 4, 2100 København Ø

23. januar 2026

Sagsnr.
2026-0021367

Dokumentnr.
2026-0021367-3

Sagsbehandler
Dennis Klemmesen

Virksomhed:	RenseCentralen ApS
Adresse:	Nordre Frihavnsgade 4, 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	CVR-nr. 40719482, P-nr. 1028844073
Tilsynsdato:	21. januar 2026
Deltagere:	Rensecentralen: Bilal Iqbal KK: Christoffer Pedersen
Virksomhedstype:	Renseri omfattet af: • Renserbekendtgørelsen: BEK nr. 1457 af 07/12/2015, Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier • VOC-bekendtgørelsen: BEK nr. 1491 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
Tilslutningstilladelse:	Nej – 1 vaskemaskine
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet blev aftalt over telefon den 14. januar 2026.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Virksomheden har en kulbrintemaskine med et markant mindre forbrug af rens væske end perklormaskiner
Konklusion på tilsynet:	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation på gennemførelse af

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	serviceeftersyn af rensemaskine eller ventilationssystem for 2025. Virksomhedens ventilationssystem bestod ikke Københavns Kommunes papirtest. Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer eller dokumentation for korrekt aflevering af farligt affald, da det var blevet afhentet dagen inden. Følgende forhold bliver indskærpet som konsekvens af miljøtilsynet. • Det indskærpes at virksomheden skal efterse og vedligeholde maskiner og udstyr i overensstemmelse med § 7 stk. 1 og bilag 5. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt gennemføres serviceeftersyn. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig. Indskærpelse skal være efterkommet i 23. marts 2026. • Det indskærpes at ventilationssystem mindst 1 gang årligt skal have fortaget serviceeftersyn for tilstrækkelig funktion og tæthed jf. §5. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig. Indskærpelse skal være efterkommet i 23. marts 2026. • Det indskærpes at virksomheden skal kunne
--	--

	<i>fremvise dokumentation for korrekt aflevering af farligt affald jf. § 15. Indskærpelse skal være efterkommet i 23. februar 2026.</i>
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Venlig hilsen

Dennis Klemmesen
Miljøteknolog

Christoffer Pedersen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Figur 1: Renseriets er beliggende i en etageejendom på Nordre Frihavsgade på Østerbro.

Indretning og drift

Renseriets har en rensemaskine, der renser med kulbrinte.

Bagsiden af rensemaskine skal være indkapslet

Det blev tilset, at bagsiden af rensemaskinen er placeret på spildbakke. Der er etableret udsugning bag maskinen, der skal køre hele tiden.

- Med et stykke A4-papir kontrollerede Københavns Kommune sugekraften fra renseriets udsugning i baglokalet, her viste det sig, at anlæggets sugekræft ikke var tilstrækkelig til at holde A4-papiret ved egen evne.
- Ventilationstæller blev aflæst




Figur 2: Rensemaskine og produkter på spildbakke



Figur 3: Ventilationstæller

- Udsugningsafkast er ført over tagryg.



Figur 4: Afkast over tagryg

Dokumentation for korrekt håndtering og service

Produkter og affald skal være placeret på spildbakke og med udsug i toppen.

Ofte er det bedst at placere produkter og affald i baglokale på bagsiden af maskinen.

Ved tilsynet var åbne produkter placeret på spildbakke bag ved maskine og affald placeret på spildbakke i aflåst skab i gården.



Figur 5: Affaldsskab



Figur 6: affaldsskab

På tilsynet er det tjekket:

- Kvitteringer på service på rensemaskine og ventilation
- Produkter og affald er placeret korrekt
- Kvitteringer for køb af renseprodukter
- Kvitteringer på afleveret affald

Kvitteringer for service på rensemaskine og ventilation kunne ikke fremvises ved tilsynet, virksomheden oplyste Københavns Kommune, at der ikke havde været ført tilsyn siden sidst der havde været tilsyn.

Kvittering for afleveret affald kunne ikke fremvises, da affaldet var blevet afhentet dagen inden og ikke selv havde modtaget dem endnu.

Der er ikke købt ny rensevæske ind

Årsregnskab for brug af rensevæske

Oplysningsskema fremsendt på forhånd i varsel om miljøtilsyn var udfyldt.

3. Navn af virksomhed (se varsel for år 2026)
2. RenseCentralen

4. Vores navn (Oplysningsskema)
2.04

5. Virksomhedens adresse
Møntvej 50, 1. etage
RenseCentralen
RenseCentralen
RenseCentralen

6. Virksomhedens aktiviteter
RenseCentralen
RenseCentralen
RenseCentralen

7. Dokumentation for overensstemmelse af virksomhedens
aktiviteter
Vedlagt: RenseCentralen

8. Dokumentation for overensstemmelse af virksomhedens
aktiviteter
Vedlagt: RenseCentralen

Figur 7: Oplysningsskema