



Rapport for miljøtilsyn hos ITW Performance Polymers, Gasværksvej 48, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.05.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98167011	CVR nr.	73162718
E-mail	astoltze@itwpp.com	P. nr.	1019022761

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	26.03.2010

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-06-2014	Henstilling	Efterkommet	Ventilator ved svejserøgsudsugningen på Gasværksvej 48 bør efterses og evt. støjdæmpes. Virksomheden bedes inden den 1. september 2014 give en tilbagemelding om status. Ventilatoren er udskiftet, 20-02-2015.
11-06-2014	Henstilling	Efterkommet	På vaskepladsen på Gasværksvej 48 stod der en beholder med ca. 300 l kølervæske. Ved tilsynet blev der sørget for, at beholderen bliver flyttet ind på maskinværkstedet.
11-06-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremover sikre, at spildevandet bortskaffes løbende, og oplaget skal sikres, så der ikke er risiko for afledning til kloak eller jorden. Virksomheden har foreslået at etablere spildbakker under palletankene. Virksomheden bedes senest den 1. september 2019 fremsende redegørelse for, hvordan spildevandet fremover opbevares i overensstemmelse med den kommunale forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
I 2010 er der etableret en vaskeplads og indrettet et værksted, hvor der udføres reparationsarbejde. Den resterende del af hallen benyttes som lager. Aktiviteter på vaskepladsen har været indstillet i en længere periode, men er i 2019 genoptaget i forbindelse med test af anlæg, som efterfølgende skal rengøres. Spildevandet fra vaskepladsen opsamles og bortskaffes. Klargøring af udstyr, herunder sandblæsning og maling, udføres på fremmed virksomhed (ScanBlast). Tidligere havde virksomheden kontorer på Gasværksvej 46, men virksomhedens administration er i 2018 flyttet til Rørdalsvej 44.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning - CO2	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra 1 svejsested til reparationssvejsning.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Højtryksspuling		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	Ventilator ved svejserøgsudsugning er udskiftet siden sidste tilsyn. Anlægget var ikke i drift ved tilsynet.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads	3,00			Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Vaskepladsen har været benyttet 2 gange i 2019 i forbindelse med test. Processpildevand fra vask opsamles og bortskaffes som affald.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til recipienten. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Tilslutningstilladelse af 26. marts 2010 er fortsat gældende, men har ikke været udnyttet de senere år.
Spildevand, egenkontrol	Der er ikke udtaget egenkontrolprøver, da der p.t. ikke udledes spildevand til kloak.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der var oplag på vaskepladsen ved tilsynet og derfor ikke muligt at gennemgå belægningen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med flydelukke	6,0	1.000	3.300

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang tømmes efter hver gang vaskepladsen benyttes. Udstyr renses så vidt muligt for betonrester, slam m.m., inden afvaskningen.

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen oplysninger om olietanke

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Mindre mængder råvarer blev opbevaret på spildbakker i hallen.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Basisk vaskevand			IBC beholder		Udendørs	Kingo Karl- sen A/S	Kingo Re- cycling A/S	
Beton			Behol- der - åben		Udendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Beton- slam/-re- ster			IBC behol- der		Udendørs	Sydslam	I/S Reno Nord; Hals- vej 70	
Deponi- affald			Con- tainer - åben		Udendørs	Marius Pe- dersen A/S	I/S Reno Nord; Hals- vej 70	
Elektro- nikaffald			Behol- der - åben		Indendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Forbræn- dingseg- net			Behol- der - lukket		Udendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Jern og metal			Con- tainer - åben		Udendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Papir			Behol- der - lukket		Udendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Plast			Behol- der - åben		Indendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	
Spraydå- ser			Behol- der - åben		Indendørs	Marius Pe- dersen A/S	Marius Pe- dersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Oplysninger fra Affaldsdatabasen forelå ved tilsynet. I Affaldsdatabasen er der registreret affaldstyper, som stammer fra Rørdalsvej 44 såvel som Gasværksvej 48. Det hænger sandsynligvis sammen med, at virksomhedens administration indtil for nylig har ligget på Gasværksvej. På Gasværksvej 48 fremkommer primært affald fra vaskepladsen i form af opsamlet spildevand, betonslam og betonrester.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, opbevaring	Ved tilsynet stod der mange palletanke med opsamlet spildevand - opstillet udendørs bag bygningen i nærheden af vaskepladsen. I tilfælde af lækage vil spildevandet ledes til regnvandssystemet, hvilket ikke er acceptabelt, idet spildevandet har et meget højt pH. Virksomheden skal fremover sikre, at spildevandet bortskaffes løbende, og oplaget skal sikres, så der ikke er risiko for afledning til kloak eller jorden. Virksomheden har foreslået at etablere spildebakker under palletankene.
Affald, bortskaffelse	Efter tilsynet er det oplyst, at der netop er bortskaffet 22 stk. 1000 l palletanke med spildevand til Kingo Karlsen A/S. Normal procedure er, at virksomheden rekvirerer bortskaffelse, når der er ca. 20 palletanke med spildevand, da dette passer med et fuldt læs. Kingo Recycling A/S har i mail af 15. januar 2019 redegjort for, at vand fra ITW bundfældes, pH-justeres, flokkuleres og filtreres, hvorefter vandet ledes til offentlig kloak og bundfald sendes til godkendt modtager.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Generelle bemærkninger	Det blev oplyst ved tilsynet, at virksomhedens administration er flyttet fra Gasværksvej 46 til Rørdalsvej 44.
Planforhold	Virksomheden ligger i erhvervsområde 1.4.H2.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der udføres p.t. ikke egenkontrol.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Se Rørdalsvej 44.