



Rapport for miljøtilsyn hos CIRCLE K DANMARK A/S, Løvbakken 2, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.03.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98174580	CVR nr.	28142412
E-mail	hn142@circleke- urope.com	P. nr.	1021478942

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-03-2026	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender dokumentation for udført ekstern kontrol af dampretur. Virksomheden har efterfølgende fremsendt dokumentation for udført ekstern kontrol af dampreturen for alle standere. Denne kontrol blev udført d. 10-03-2025. Der er ingen bemærkninger til denne kontrol.
25-03-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 100 m fra forureningsfølsomt område (boligbebyggelse). Når der vaskes, skal porte, døre og vinduer være lukkede. Virksomheden har efterfølgende bekræftet at timer-indstillingen for vaskehallen er indstillet, således det kun er muligt at foretage vask i vaskehallen fra kl. 7-22.
29-04-2026	Aftale	Meddelt	Baseret ud fra mængden af vaskede biler, bedes virksomheden ansøge om tilslutningstilladelse ved Aalborg Kommune, Miljø. Der søges gennem Byg og Miljø. Ansøgningen indsendes senest d. 01-06-2026.
29-04-2026	Aftale	Meddelt	I BBR er der registreret tre tekniske anlæg fra 1971. Virksomheden bedes redegøre for, hvilken tank der ikke fremgår af BBR, idet der ifølge tankinspektionsrapporterne burde være fire tanke på virksomheden. Dette gøres senest d. 01-06-2026.
29-04-2026	Aftale	Meddelt	Beholdningsregnskab var ikke fundet frem ved tilsynet. Virksomheden bedes fremsende beholdningsregnskabet. Virksomheden bedes fremsende dokumentation for dette senest d. 01-06-2026.
29-04-2026	Aftale	Meddelt	Produktet Dry tecs ultra indeholder et B-stof med H-sætning H412. Dette omhandler stoffet med cas. nr. 1474044-71-7. Produktet Shinetecs ultra indeholder et indeholder et B-stof med H-sætning H412. EC-nummer: 931-296-8. Virksomheden bedes fremsende hvor meget produkt af Drytec Ultra og Produktet Shinetecs ultra der anvendes per vask senest d. 01-06-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, butik, vaskehal og pusleplads. Vaskehallen er åben fra kl. 7.00 til kl. 22. Butikkens åbningstider: 00-24. Der forefindes 3 standere. 2 til personbiler og 1 til lastbiler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	13	00-24		
	Miljøledelse			

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er afkast fra ventilationssystem, som er placeret på virksomhedens tag.
Luft, støv	Der blev ikke konstateret støvgener ved virksomheden. Det vurderes, at der sjældent ville kunne opstå støvgener fra virksomheden, da til- og frakørsel foregår via asfalteret vej.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener, som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Egenkontrol af dampreturen blev senest udført i 2023. Dokumentation for dette blev vist på tilsynet. jf. Dampreturbekendtgørelsen §6 skal der foretages egenkontrol af dampretur 2 gange om året for benzinstandere der er etableret før år 2012. Virksomheden oplyser at de har udskiftet standere, og er hermed ikke underlagt krav om egenkontrol længere. Der er klistermærker vedrørende dampreturinterval på alle standerøer, dog ikke på hver stander. Dette vurderes dog til at være tilstrækkelig oplyst jf. § 6 i "Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer"
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Virksomheden har efterfølgende fremsendt dokumentation for udført ekstern kontrol af dampreturen for alle standere. Denne kontrol blev udført d. 10-03-2025. Der er ingen bemærkninger til denne kontrol. Jf. Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer" skal virksomheden udføre kontrol af benzindampgenvindingsgraden mindst en gang hvert år. Virksomheden skal hermed snart udføre kontrol af benzindampgenvindingsgraden igen.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Støvsugning		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det blev på tilsynet oplyst, at virksomhedens vaskehal er i drift hele døgnet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 100 m fra forureningsfølsomt område (boligbebyggelse). Når der vaskes, skal porte, døre og vinduer være lukkede.</p> <p>Virksomheden har efterfølgende bekræftet at timer-indstillingen for vaskehallen er indstillet, således det kun er muligt at foretage vask i vaskehallen fra kl. 7-22.</p>
Støjkilder, indendørs	Kompressor er placeret indendørs i teknikrummet. Teknikrummet er placeret på siden af vaskehallen, og det tilgås via lageret. Der er hermed ingen døre eller porte, som kan åbnes ud til åbne områder eller lignende.
Støjkilder, udendørs	<p>De væsentligste støjkilder vurderes til at være vaskehallen, og puslepladsen. Der er opstillet skilt ved pusleplads om at pladsen kun kan anvendes mellem kl. 07-22. Der skal købes poletter for at anvende puslepladsen. Virksomheden sælger ikke poletter tæt ved åbnings- og lukketid.</p> <p>Til- og frakørsel vurderes også til at være en af de væsentligste støjkilder.</p>

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
2	1	Salg af brændstof				Olieudskiller og sandfang
3	1	Forurennet overfladevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak.</p> <p>Der foretages ligeledes vask på forvaskepladsen, som er placeret foran vaskehallen.</p> <p>Der vaskes cirka 16000 biler om året, med et gennemsnitligt vandforbrug på 77 L per vask.</p> <p>Der er et mindre fald væk fra forvaskepladsen, mod et acodræn. Hvis der foretages vask på den anden side af acodrænet ledes processpildevandet ikke til acodrænet. Virksomheden har fremsendt kloakplan, for hvilke afløbsforhold der er i umiddelbar nærhed af forvaskepladsen. Det bemærkes at det nærmeste afløb bliver afledt til processpildevandsledningen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra forpladsen og påfyldningspladsen ledes til olieudskiller, som herefter ledes til spildevandsledningen. Virksomheden er separat kloakeret. Andet overfladevand afledes til regnvandsledning. Standerøer er overdækket, og mængden af regnvand der falder på disse arealer vurderes hermed til at være begrænset, og vil opstå ved slagregn.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i område der er separat kloakeret. Dette betyder, at regnvand og spildevand afledes til hvert sit system.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand. Baseret ud fra mængden af vaskede biler, bedes virksomheden ansøge om tilslutningstilladelse ved Aalborg Kommune, Miljø. Der søges gennem Byg og Miljø.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er betonbelægning ved vaskehal. Ved tilsynet, var der umiddelbart ingen synlige revner i belægningen. Der er mindre fald væk fra pladsen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Salg af brændstof	Olieudskiller med alarm og flydelukke		1.000	
1	Forurenede overfladevand	Olieudskiller med alarm og flydelukke		200	
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med alarm og flydelukke		200	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret 3 stk. sandfang og 3 stk. olieudskillere. De er placeret på henholdsvis ved salgsplads, påfyldningsplads og vaskehallen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der blev fremvist dokumentation for den sidste pejling af olie- og benzinudskillerne. Den blev foretaget i 2025 af NORVA24. Der blev ikke fremvist dokumentation for tømning af disse benzin- og olieudskillere. Virksomheden bedes fremsende dette.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Det blev oplyst af dokumentation for funktionsprøvning af alarmer foretages af Gilbarco Veeder-Root. Dokumentation er efterfølgende blev sendt. Der er ingen bemærkninger til dette.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1971	1971	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	

2	1971	1971	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	
3	1971	1971	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	
4	1971	1971	Benzin	15.000	Nedgravet	JA	
5	1971	1971	Fyringsolie	8.000	Nedgravet	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Place-ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
7fk			1971	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
7fk			1971	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
7fk			1971	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret 3 olietanke i BBR-registret.
Olietanke, registrering i BBR	I BBR er der registreret tre tekniske anlæg fra 1971. Virksomheden bedes redegøre for, hvilken tank der ikke fremgår af BBR, idet der ifølge tankinspektionsrapporterne burde være fire tanke på virksomheden.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	På tilsynet blev der ikke registreret revner i belægningen.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	På tilsynet var der ingen synlige revner for belægningen ved salgspladserne. Belægningen er helstøbt beton.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	<p>T1: 1 stk. 30 m3, tank nr. 136829, fra 1971, g-nr. 01001 (nr. 1). Senest inspiceret 24-05-2016. Tanken er med anodisk beskyttelse og en indre korrosions beskyttelse af zink. Alt Ok. Næste inspektion juni 2026. Tanken indeholder ADO+.</p> <p>T2: 1 stk. 50 m3, tank nr. 136832, fra 1971, G-nr. 01001 (nr. 2). Senest inspiceret 24-05-2016. Tanken er epoxybehandlet indvendigt og har anodekæder. Alt Ok. Næste inspektion juni 2026. Tanken indeholder 95.</p> <p>T3: 1 stk. 50 m3, tank nr. 136833, fra 1971, G-nr. 01001 (nr. 3). Senest inspiceret 24-05-2016. OBS epoxy beskadiget under pejlested. Næste inspektion juni 2026. Tanken indeholder ADO.</p> <p>T4:</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>1 stk. 15 m³, tank nr. 136817, fra 1971, G-nr. 01001 (nr. 4). Senest inspiceret 24-05-2016. Tanken er med anodisk beskyttelse og med epoxy samt anodekæder. OBS epoxy er beskadiget ved tanksvejsninger 3 steder. Næste inspektion juni 2026. Tanken indeholder 95+.</p> <p>Tankattester og tillæg til tankattester blev set på tilsynet.</p>
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Tankene pejles elektronisk dagligt og der føres beholdningsregnskab i centralt register. Der gives meddelelse til tankstationen ved afgivelser af en vis størrelse. Beholdningsregnskab var ikke fundet frem ved tilsynet. Virksomheden bedes fremsende beholdningsregnskabet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Diverse vaskeprodukter til brug i doseringsanlægget til vaskehallen opbevares i lukket rum.</p> <p>Vaskeprodukterne står på spildbakke. I vaskeanlægget anvendes diverse sæber, fælgerens og polermidler fra WashTec. Alle produkterne er svanemærkede.</p> <p>Ved ABC-vurdering af diverse vaskeprodukter, er der følgende bemærkninger:</p> <p>Der er ingen bemærkninger til Brushtec Ultra.</p> <p>Produktet Dry tecs ultra indeholder et B-stof med H-sætning H412. Dette omhandler stoffet med cas. nr. 1474044-71-7. Virksomheden bedes fremsende hvor meget produkt af Drytec Ultra der anvendes per vask.</p> <p>Produktet Foam Clean Citrus indeholder et B-stof, men vurderes ikke til at påvirke renseanlægget, i det PNEC-værdien overholdes for afledning til renseanlæg.</p> <p>Der er ingen bemærkninger til PreWash power.</p> <p>Produktet Shinetecs ultra indeholder et stof med EC-nummer: 931-296-8. Virksomheden bedes fremsende hvor meget produkt af Shinetecs Ultra der anvendes per vask.</p> <p>Der er ingen bemærkninger til Wheeltech ultra.</p> <p>Produktet Insect ultra indeholder et B-stof, men vurderes ikke til at påvirke renseanlægget, i det PNEC-værdien overholdes for afledning til renseanlæg.</p> <p>Udover dette sælger virksomheden AdBlue og sprinklervæske på forpladsen.</p>
Råvarer, opbevaring	Virksomhedens råvarer er sprinklervæske, AdBlue og brændstof. Opbevaring af råvarer vurderes til at være okay. Virksomheden opbevarer større mængder af rengøringsmidler inde på lageret. Beholderne er dog under 35 L og der er ikke afløb i rummet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Belægningen ved råvarerne gav ikke anledning til bemærkning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldstilsynet indgår ikke længere i miljøtilsynet, men er nu et særskilt tilsyn. Dette affaldstilsyn blev udført samtidigt med miljøtilsynet, og aftaler vedrørende affald fremgår af tilsynsbrevet. Der vil dermed ikke blive kommenteret mere på affald, medmindre det er branchespecifikt.
Affald, farligt	Brugt kattegrus opbevares inde i skuret. Dette bortskaffes af Marius Pedersen, dog foreligger der ikke dokumentation for dette jf. affaldsdatasystemet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Der var et mindre område, sæt på midten af standerøer, et mindre spild af mineralsk olie. Dele af dette spild, var udover den helstøbte beton, og på SF-sten. Virksomheden informerede, om at de ville samle dette op med kattegrus.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ingen drikkevandsinteresser i området.
Generelle bemærkninger	Der er ikke modtaget klager eller lignende vedrørende virksomheden siden sidste tilsyn.
Planforhold	Kommuneplanramme 2.3.C1 og lokalplan BPV NS10 er gældende for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal og egenkontrol på tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Virksomheden bedes fremsende dokumentation for de resterende egenkontroller.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har etableret flere ladestandere til elektriske biler.
Bæredygtighed*	Der er genvinding af vand ved undervognsskyl.