

ABS Auto A/S  
Østergade 84-86  
9700 Brønderslev

**Plan og Miljø**

Dato: 10. oktober 2016  
Sags. nr.: 09.20.02-K08-6300-08  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 21. september 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 29. august 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Keld Andersen (KA), ABS Auto A/S
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Det der blev registreret ved tilsynet er anført i vedlagte tilsynsrapport. Hvis du mener der er fejl eller mangler i det anførte bedes du kontakte mig, således at dette kan rettes i kommunens miljødatabase/virksomhedens miljøsag.

**Olietanke**

Brønderslev Kommune har den 14. september 2011 modtaget brev med oplysninger som desværre ikke var blevet ajourført i BBR. I dette brev stod flg.: *Ny olietank 1800 l er opstillet på lager og ny dobbeltvægget spildolietank er opstillet.*

*Jordtank på hhv. 1500 l og 2000 l. som stadigvæk står anført på BBR som i drift blev rensset og afproppet af S.J. Jensen A/S i 2011.*

Ovenstående ændringer er nu ændret i BBR.

På BBR attesten står ligeledes anført hhv. en 3800 l og 2500 l nedgravet tank til, fyringsgasolie fra hhv. 1978 og 1976 (der findes ingen dysse). KA har intet kendskab til disse olietanke og de er ikke i drift. Dette er nu ændret i BBR. EBA – 2 kammer tank fra år 2000 til smørreolie er ligeledes anført på BBR.

**Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Østergade 84-86, Brønderslev er uafklaret iht. jordforureningsloven.

**Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**  
*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Henriette.Kolby@99454545.dk](mailto:Henriette.Kolby@99454545.dk)

<b>Virksomhedsnavn</b>	ABS Auto A/S		<b>CVR-nr.</b> 85356712
	<i>Mail: <a href="mailto:ka@abs-auto.dk">ka@abs-auto.dk</a></i>		
<b>Beliggenhed</b>	Østergade 84-86, 9700 Brønderslev		
<b>Kontaktperson</b>	Keld Andersen (KA)	<b>Ejer</b>	Andersen, Brobak og Sundby Automobiler
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	1976/78 + 2008 (ombyg- ning)	<b>Afstand til boliger</b>	
<b>Antal ansatte</b>	8	<b>Telefon</b>	98820540
<b>Tilsynsførende</b>	Henriette Kolby	<b>Dato</b>	21. september 2016
<b>Til stede</b>	Keld Andersen (KA) Henriette Kolby (HK)	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>	
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1,5 timer  Tilsyn: 1,0 time Rapport: 2,5 timer	<b>Driftstid:</b>	Fuldtid: fra kl.    til kl. Deltid: fra kl.    til kl.

#### Virksomhedens aktiviteter, meget lidt

Benyttede proces- ser	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
<b>Service og reparation</b>	Ja	<b>Rensekar/affedtning</b>	Nej
<b>Karosseriarbejde</b>	Lidt	<b>Undervognsbehandling</b>	Nej
<b>Svejsning</b>	Ja	<b>Automatisk vaskehal</b>	Nej – vaskeplads med manuel vask haves
<b>Lakering</b>	Ja, lidt	<b>Motorvask</b>	Hvis behov
<b>Vask indenfor</b>		<b>Slibning</b>	
<b>Vask udenfor</b>			

Bemærkninger: Salg og reparation af nye og brugte biler

#### Kvitteringer

	Ja	Nej	
<b>Set kvitteringer for aflevering af farligt affald</b>			
<b>Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)</b>			
<b>Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbe- handlingsprodukter, opløs- ningsmidler og fortyndingsmid- ler</b>			

Autoværk.bekndt. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Hvis virksomheden ikke kan forevise kvitteringer så: Det indskræpes, at virksomheden foretager en affaldsregistrering for afleveret affald, som anført i Affaldsbekendtgørelsen<sup>1</sup> jf. de kommunale affaldsregulativer eller Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> (§ 14)

## Spildevand

Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Til offentlig kloak	Sandfang og OBU	
Vaskeplads	Til offentlig kloak	Sandfang og OBU	
OB/U	Ja		Tømmes af: Modtagestation Vendsyssel
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Ja		
Sandfang	Ja		
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp			
Bemærkninger: OBU tømmes hvert ½ år. Der blev fremvist kvitteringer for tømning.			

## Affaldsproduktion

Type	Mængde	Opbevaring <sup>3</sup>	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*		I værksted	Ekokem	X
Oliefiltre*		AVV beholder, værksted	Modtagestation Vendsyssel	X
Rensevæsker*	Haves ikke			
Kølevæske/bremsevæske*		200 l AVV beholder	Modtagestation Vendsyssel	X
Vand fra bremsevasker	Haves ikke			

<sup>1</sup> 1309 af 18/12 2012 Bek. om affald.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>3</sup> §12 stk. 2, 3 og § 3 om regler for opbevaring af farligt affald iht. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<b>Spraydåser*</b>		200 l AVV beholder	Modtagestation Vendsyssel	X
<b>Brugte katalysatorer</b>		I værksted	Retur til forhandler	
<b>Bremse-/ koblingsdele</b>		Bag værksted på skrotplads	Modtagestation Vendsyssel	
<b>Dæk</b>		Bag værksted	Villadsen	
<b>Metalskrot</b>		Skrotplads	Uniscrap	
<b>Brændbart</b>		Container	Nordjysk industrirenovation	
<b>Glas</b>				
<b>Batterier*</b>				
<b>Sand fra sandfang</b>				
<b>Tømte malingsbøtter</b>	Haves ikke			
<b>Olie- og kemikalieaffald*</b>				
<b>Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*</b>				
<b>Ophugning af biler<sup>4</sup></b>	Foretages ikke			
<b>Benzinpåfyldning</b>				
<b>Filtre v. undervognsbehandling</b>				
*				

<b>Luft</b>				
<b>Indhold</b>	<b>Udsugning JA/Nej</b>	<b>Placering af afkast</b>	<b>Afkasthøjde</b>	<b>Rensning</b>
<b>Lakering</b>	Nej		5	6
<b>Undervognsbeh.</b>	Nej		7	8
<b>Udstødn./svejsesøg/Rensemiddeldampe</b>	Ja	Over tag	2 meter over tagryg <sup>9</sup>	
<b>Slibning</b>			10	
<b>Asbestbremseser</b>			11	

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. dec. 2015 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>5</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>6</sup> Tør-/vådfilter

<sup>7</sup> 2 m over tag, min. 5,5 m over terræn jf. bilag 1

<sup>8</sup> Frafiltering af olietåge

<sup>9</sup> 1 m over tag

<sup>10</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>11</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

Bemærkninger:			
<b>Olietanke</b>			
<b>Indhold</b>	<b>Placering</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Alder og nummer</b>
Olietank	På lager	1800 l	2011 (022836)
Spildolietank	I værksted	1000 l	Ny fra 2011 se foto i miljø sagen
Smørreolie	I værksted		2000 (EBA – 2 kammer-tank)
Bemærkninger:			

<b>Øvrige kommentarer</b>
Bemærkninger: