



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 2199  
Ref. MAKBA/ANELL  
Dato: 17.11.2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding
Virksomhedens adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
CVR nummer	10866111
Virksomhedstype	5.2a Bortskaf/nyttig Ufarligt >3 tons/time, forbrænding
Tidspunkt for tilsynet	6. september 2023 kl 11.30 -12.30
Baggrunden for tilsynet	Tilsynskampagne 2022/23 vedr. brandslukningsanlæg
Varsling af tilsynet	Skriftligt, 6. juli 2023 til Kim Crillesen
Deltagere fra virksomheden	Kim Crillesen og Lars Blok
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Malene K. Balleby og Annemette Ellefsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med virksomhedens brandslukningsanlæg, herunder oplag af skumslukningsmidler, spredningsveje ved test af brandslukningsanlæg og tæthed af belægninger knyttet til arealer, hvor skumslukningsmidler kan forekomme ved oplag og brug.
Materiale udleveret	-

**Oversigtskort over virksomheden:** Affaldssiloen er markeret med gult.



## Indledning

Som følge af et øget fokus på PFAS i miljøet, har Miljøstyrelsen siden 2021 gennemført en række fokuserede tilsyn på udvalgte virksomheder, hvor brandslukningsmidler er blevet anvendt. Miljøstyrelsens tilsyn har tidligere været relateret til brandøvelsespladser og en nærmere kortlægning af brandslukningsanlæg på industrivirksomheder. Dette tilsyn gennemføres som en naturlig fortsættelse af Miljøstyrelsens kortlægning af brandslukningsanlæg, hvor der gennemføres tilsyn på udvalgte virksomheder for at vurdere mulig påvirkning af PFAS til miljøet ved brug eller test af brandslukningsanlæg.

Ved tilsynet har det i udgangspunktet ikke været relevant at gennemgå forhold relateret til håndhævelse, egenkontrol og jordforurening.

## Øvelser:


Der sker ikke øvelser med udlægning af skum på virksomheden.


## Brandslukningsanlæg:

Der er brandslukningsanlæg inde i affaldssiloen. Der findes 2 automatiske vandkanoner og 7 manuelle kanoner.

Vandkanonerne har termisk kamera, og hvis der måles for høj temperatur i siloen, vil der blive sprøjtet vand forebyggende for at undgå, at det udvikler sig til en egentlig brand.

Brandslukningsanlægget blev etableret i 2010. Ugentlig sker der test af en kanon, hvor der testes med vand. Det varierer hvilken kanon, der testes. Årligt laves der service på kanonerne, og service laves uden tilkobling af skum. Hvis det skulle blive nødvendigt udlægge skum ved en brand vil det sprøjtes ud i affaldssiloen og blive opsuget af affaldet, og efterfølgende bliver brændt af med affaldet. Der udledes ikke væske fra affaldssiloen.





Der sker ingen omhædling eller anden håndtering af skumprodukter. Når beholderen er tom bliver der installeret en ny.

**Oplag:** Virksomheden har ingen skum stående i oplag, når tanken er tom bliver der installeret en ny.

**Opsummering:**

Der sker ikke øvelser med brandslukningsskum på virksomheden. Test af anlægget sker med vand, og der sprøjtes inde i affaldssiloen. Der er ingen afledning af spildevand med brandslukningsmiddel.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.