



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1712
Ref. Anelb/prech
Dato: 28.02.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Special Waste System A/S
Virksomhedens adresse	Herthadalvej 4a, 4840 Nørre-Alslev
CVR nummer	16756288
Virksomhedstype	Behandling og bortskaffelse af farligt affald
Tidspunkt for tilsynet	Mandag den 3. februar 2025 kl 13.15 – 15.30
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev varslet mandag formiddag den 3. februar 2025
Deltagere fra virksomheden	John Svendsen, administrerende direktør
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen og Annemarie Brix
Tilsynet omfattede	Tilsyn med oplag og drift af lager for farligt affald
Materiale udleveret	Graf med oplagsstørrelse feb. 2022 til dec. 2024

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
17-01-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår om affald der må modtages til forbrænding samt indskærpelse af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens §22, på baggrund af rapporten over eksplosion den 22. maj 2023
04-02-2025	Indskærpelse	Overskridelser af vilkår D34 om maksimal tid for oplag af affald. En del affald har været oplagret i mere end 2 år.

04-02-2025	Indskærpelse	Overskridelse af vilkår D38, om tydelig datomærkning på emballagen for modtagelse af affaldet og manglende unik referencenummer.
04-02-2025	Indskærpelse	Overtrædelse af vilkår D38, da det via referencenummeret, ikke var muligt at finde oplysninger om affaldet egenskaber i forhold til forbrænding/videreforsendelse og affaldets placering på lageret.
04-02-2025	Indskærpelse	Overtrædelse af vilkår D38, da lagerstyringssystemet ikke kan leve fuldt op til formålet blandet andet da: • Det ikke sikre at alt affald kan spores, • Det ikke sikre at alt affald videredistribueres inden for fristen • At det fremgår om og hvornår affaldet er videredistribueret. • Der er fuld kendskab til alt affald der er oplagret
04-02-2025	Indskærpelse	Overtrædelse af vilkår D17 og D43, da der stod affald udendørs der ikke var emballeret i tætte og solide emballager.
04-02-2025	Indskærpelse	Overtrædelse af vilkår D37 da der ikke kunne fremvises en procedure og driftsinstruks for arbejdet på lageret og brug af lagerstyringssystemet der dækker drift af lager efter lagerstyringssystemet jvf. vilkår D37
04-02-2025	Indskærpelse	Overskridelser af ovenstående vilkår er ikke blevet indberettet til tilsynsmyndigheden

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- SWS Revurdering og miljøgodkendelser februar 2023 med bilag

Dagsorden ifølge tilsynsvarsel

Miljøstyrelsen forventer, at tilsynet vil omfatte følgende emner om drift af lager:

Vilkår D33: Adskillelse mellem affald til forbrænding og affald til videreforsendelse

Vilkår D34: Affald til videreforsendelse skal være videresendt inden for 1 år.
Affald til forbrænding skal være indfyret inden for 2 år.

Vilkår D37: Driftsinstruks om affaldsmodtagelse og lagerstyring

Vilkår D38: Lagerstyringssystem og lagerstyringssystemets indhold

Tydelig og synlig mærkning på affaldet på lageret

Yderligere oplysninger der som minimum skal findes via referencenummer.

Vilkår D36: Journal over lager.

Gennemgang af miljøforhold

Lagerbeholdningen er ifølge sidste opgørelse fremsendt med decemberrapporten for 2024 på ca. 450 tons. Der må maksimalt være 2000 tons affald på lageret. Maksgrænsen har ifølge de indsendte oplysninger ikke på noget tidspunkt siden juni 2023, været overskredet.


Virksomheden har i månedsrapporterne sendt opgørelse over vægten af affaldsgrupper der indgår i sumformlen i risikobekendtgørelsen. Virksomheden har dokumenteret at oplaget ikke overstiger tærskelværdierne i risikobekendtgørelsen.

Vilkår til lagerstyring er stillet på en forudsætning om, at der var et fungerende affaldsforbrændingsanlæg. Da virksomheden ikke har et affaldsforbrændingsanlæg, skal alt affald videresendes til anden godkendt modtager. På dette tilsyn bliver der, der for set bort fra kravet i vilkår D38 om, at affald til forbrænding på eget anlæg og affald til videreforsendelse, skal være tydeligt adskilt og at det skal fremgå af mærkningen, om affaldet skal forbrændes på eget anlæg eller videresendes. Da hovedparten af affaldet videresendes til affaldsforbrænding anvendes 2 års grænsen for alt affald, der i øjeblikket er oplagret.

Tilsyn på lageret.

Datomærkning af emballager med affald

Der blev ført tilsyn med om affald var tydelig mærket med dato for modtagelse på lageret. De fleste emballager var ikke mærket med dato for modtagelse på lageret. Af det aktuelle lager, var der generelt kun datomærkning på affald, som var modtaget efter omkring maj 2024.



Eksempler på affald med mærkning for dato for modtagelse på lageret.



Eksempler på affald uden mærkning med dato for modtagelse

SWS modtager indskærpelse for manglende opfyldning af vilkår D38 om, at alt affald skal være tydelig mærket med dato for modtagelse på lageret.

Mærkning med unik referencenummer og faremærkning.

En del affald var heller ikke mærket med unik referencenummer og med korrekt faremærkning. På enkelte emballager var den oprindelige mærkning så opløst, at den ikke kunne læses. De fleste af disse emballager var tydelig af ældre dato. Affald uden tilstrækkelig mærkning til identifikation var opstillet forskellige steder på lageret. Det blev oplyst, at personalet ved hvor det umærkede affald står på lageret, men kender ikke nødvendigvis indholdet. Miljøstyrelsen oplyste, at placering af affald skal fremgå af lagerstyringssystemet.





Oven for eksempler på affald uden unikt referencenummer.

Virksomheden har ikke tilstrækkeligt kendskab til indholdet i det umærkede affald og dermed heller den korrekte placering på lageret.

Faremærkning er lidt tilfældig fx tomme emballager har stadig faremærkning, enkelte har mange faremærker og nogle emballager slet ingen. Miljøstyrelsen er klar over problematikken med faremærkning af spændelågsfade med blandet indhold af småemballage med farligt affald, men virksomheden skal som minimum være mere opmærksom på at fjerne overflødige faremærkninger fx på tom og ren emballage.

Virksomheden modtager indskærpelse af manglende mærkning med affaldets unikke referencenummer og dermed manglende mulighed sporing af affaldet.

Udendørs oplagret affald som ikke er emballeret i tætte solide emballager.



Ifølge vilkår D17 og vilkår D43 må intet affald, der ikke er emballeret i vandtætte solide emballage opbevares udendørs. Støvende affald skal opbevares i helt tæt emballage.

Ovenstående affald var samtidig ikke mærket, men var øjensynligt byggeaffald klassificeret som farligt affald grundet indhold af metaller og/eller PCB.

Virksomheden har kun godkendelse til at modtage byggeaffald, der er farligt på grund af indholdet af PCB. Der kunne konstateres oplag af træaffald, men det var uklart om det indeholdt PCB, ud over det var behandlet med metalholdigt maling. Når affaldet skal mærkes korrekt skal virksomheden forholde sig til om affaldet må modtages på anlægget.

Virksomheden oplyste at de har vanskeligt ved at finde godkendt modtager, som er villig til at modtage affaldet. Virksomheden kan ikke komme af med Laboratorieaffald (Z-affald) da der ikke mere er afsætningsmuligheder for denne type blandet affald. Spændelågsfadene skal muligvis åbnes og omsorteres, hvilket er en meget problematisk arbejdsproces, der kræver særlig uddannelse og særligt sikkerhedsudstyr. Virksomheden oplyste at Blandet husholdningsaffald (H-Affald) og Laboratorieaffald (Z-affald) ikke er taget ind på lageret siden slutningen af 2023. Der er indgået aftale med Fortum om afsætning af blandet husholdningsaffald de næste 2-3 måneder med et læs om ugen.

Det aftaltes at SWS fremsender en plan for bortskaffelse af laboratorieaffald.

Procedure for lagerstyringssystemet og driftsinstruks for arbejde på lageret og brug af lagerstyringssystemet kunne ikke umiddelbart forevises. Denne vil blive eftersendt. Forholdet indskærpes.

Opsummering:

Se skemaet over indskærper ovenfor. Indskærperen indeholder følgende tidsfrister:

- Senest den 1. april 2025 have datomærket alt tilbageværende affald på lageret.
- Senest den 1. april 2025 have påført unik referencenummer på alt tilbageværende affald på lageret.
- Senest den 1. marts 2025 have fremsendt en plan og redegørelse for, hvordan affald der har stået på lageret i mere end 2 år kan videreforsendes til godkendt modtager.
- Senest den 1. maj 2025 har videreforsendt alt affald, der har stået på lageret i mere end 2 år.
- Senest den 1. marts 2025 have udbygget lagerstyringssystemet med oplysninger om affaldets placering på lageret og hvornår affaldet er videre distribueret.
- Senest 1. marts 2025 fremsender en procedure og driftsinstruks der dækker arbejdet på lageret og anvendelse af lagerstyringssystemet.
- Senest den 1. maj have sendt en redegørelse for hvornår lagerstyringssystemet kan være fuldt udbygget.
- Øjeblikkelig flytter affald indendørs, som ikke må oplagres udendørs

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.