

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

VESTJYSK STALDTEKNIK ApS
Industriparken 16
6880 Tarm

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
2. maj 2023
Sagsnummer
23-001392

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Industriparken 16, 6880 Tarm
Virksomhed:	Vestjysk Staldteknik ApS
Cvr.nr.:	29207976
Type:	M99 Anden virksomhed – Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på under 100 m ²
Miljøtilsyn:	16. marts 2023 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Virksomhedstype



- Ved tilsynet blev arealet anvendt til værksted vurderet. I oplyste, at Vestjysk Staldteknik har aktiviteter i halvdelen af den østligste bygning på Industriparken 16, 6880 Tarm. I bygningen har virksomheden en hal til koldlager samt et lokale/hal på ca. 500 m², hvor der er svejsekabine, mindre værkstedsområde, lagerområde og kontor. Placering af aktiviteterne blev markeret på kortbilag ved tilsynet. Det blev vurderet, at det område, der anvendes til værksted inkl. svejsekabine udgør ca. 45 m². På baggrund af oplysningerne vurderer jeg, at jeres virksomhed ikke er omfattet af reglerne for regelmæssigt miljøtilsyn. Virksomheden vil derfor blive registreret som virksomhedstype "Anden virksomhed" i Kommunens miljødatabase over virksomheder. Hvis værkstedsaktiviteten skal udvides på et senere tidspunkt, bedes I forinden kontakte Kommunen for en nærmere vurdering af, om ændringerne har miljømæssig betydning.

Ny vaskeplads

- Ved tilsynet talte vi om den meddelte "tilladelse til tilslutning af spildevand fra udendørs vaskeplads ved JETO Ejendomme dateret 21. 9. 2022":

Indretning af vaskepladsen:

I oplyste, at vaskepladsen er etableret, men ikke taget i brug endnu. Vaskepladsen blev fremvist. Vaskepladsen er med beton belægning og der er opkant i enden og fald mod rist i enden af vaskepladsen. **Vi aftalte, at der skal etableres opkant på vaskpladsens sider.**

Oplysninger om rengøringsmiddel:

Der anvendes rengøringsmiddel på vaskepladsen. Sikkerhedsdatablad på rengøringsmidlet "Lely Robotics Foam" blev fremsendt til Kommunen i forbindelse med tilsynet. Det vurderes ud fra oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, at indholdsstofferne i rengøringsmidlet lever op til krav i tilslutningstilladelsen (indeholder ikke A- eller B-stoffer). Dog har rengøringsmidlet en pH på 12,7 jf. sikkerhedsdatabladet. Ifølge vilkår 22 i tilslutningstilladelsen må spildevandet, der tilledes vaskepladsen, have en pH på mellem 6,5-9,0. Når der udtages en prøve af spildevandet til analyse jf. vilkår 24 og 22 vil pH af spildevandet blive målt.

Tæthedsprøvning:

I henhold til vilkår 18 i tilslutningstilladelsen skal virksomheden inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på min. 1 time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskiller-anlægget er tæt. Resultatet af tæthedsprøvningen fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snart det foreligger.

Vi aftalte, at I vil undersøge, om der er udført en tæthedskontrol af olieudskilleranlægget, ellers vil I få det udført hurtigst mulig. I vil herefter fremsende resultatet af tæthedskontrollen til kommunen.

Udtagning og analysering af prøve fra spildevandet:

I henhold til vilkår 24 i tilslutningstilladelsen skal der ske prøvetagning og analysering af 1 stikprøve i prøvetagningsbrønden ved vaskepladsen, således at funktionen af olieudskilleren testes. Første prøvetagning og analysering skal gennemføres senest 1 år efter etableringen af vaskepladsen. Prøvetagning og analysering skal udføres i henhold til vilkår 22-31 i tilslutningstilladelsen.

Vi aftalte, at I vil få udtaget og analyseret en prøve af spildevandet, når vaskepladsen er taget i brug. Analyserapport med resultatet vil I fremsende til Kommunen.

Tilmelding til tømningsordning for olieudskillere:

Vi aftale, at I vil få tilmeldt olieudskillere og sandfang til den kommunale tømningsordning ved AFLD jf. krav om årlig kontrol/tømning i vilkår 14 i tilslutningstilladelsen.

Dokumentation for tilmelding til den kommunale ordning skal fremsendes til Kommunen hurtigst muligt.

Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i spildevandstilladelse
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 16. maj 2023.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).