

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Sandbækvej 4, 6971 Spjald
CVR:	89074010
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 31-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- På mark ved Sandbækvej 18: Boringen står med åben rør. Boringen er ikke overdækket.
Vurdering:
- Der er risiko for, at grundvand kan blive forurenet ved brug af sprøjtemidler, da boringen ikke er overdækket korrekt. Boringen skal have etableret korrekt overdækning.
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#>
- Ifølge BBR-register: Overjordisk olietank fra 1992.
 - Olie-/dieseltank er ikke set ved tilsynet.
- Vær opmærksom på, at tanken har en anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift med udgangen af 2022

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Markvandsboring ved Sandbækvej 18 skal forsynes med overdækning, for at beskytte grundvand mod indtrængning af forurening.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013, §13

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
31-03-2022	Indskærpelse, Miljø	Boring på mark ved Sandbækvej 18 skal have etableret korrekt overdækning.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	01-05-2003
Tilladte dyreenheder	227,59
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse/-tilladelse af af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2003.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spaltegulv. - Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres direkte til biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	145	193,33	01-05-2003
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	80	34,26	01-05-2003

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	28,4	0,0	575,7
St.r. årsopdr. 0-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	98	46,4	645,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-03-2022:</u> 208 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 158 kvier (6 mdr.-kælvning). - 2019/2020: 170 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 184 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet er forskelligt fra det tilladte dyrehold. Idet det registrerede dyrehold udgør ca. 75 DE, og der på ejendommen er tilladelse til 227 DE (198,3 DE i 2003), giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplads anvendes ikke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen har afløb til fortank. - Ensilagepladsen har ikke murafrænsning. <ul style="list-style-type: none"> o Ensilagepladsen er etableret før 01-08-2002. <p><u>Hvis pladsen i fremtiden renoveres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagepladsen har ikke murafrænsning, og derfor skal der være 2 meter randzone med fri beton hele vejen rundt om ensilage med 3 % fald mod afløb, så evt. vand- og saftafløb frit kan løbe til pladsens afløb. - Alternativ til 2 meter fri randzone, skal der etableres murafrænsning på minimum 1 meters højde rundt om ensilagepladsen. Derefter må ensilagen ligge op af muren.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Ensilageplads med afløb til gylle kan anvendes.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1996	600	1.050	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1994	02-10-2014	10	400	2.015	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-10-2014.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	100		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra det nuværende dyrehold.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.015 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2014.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
--	--

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1992	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2022

Olie og kemikalier	
Olietanke	<p>Ifølge BBR-register: Overjordisk olietank fra 1992.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olie-/dieseltanken er ikke set ved tilsynet. <p>Vær opmærksom på, at tanken har en anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift med udgangen af 2022</p>
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1347 og 83.1125 ved Sandbækvej 18): i alt 119.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. <p>Boringer overdækket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved Sandbækvej 4: Ok. - På mark ved Sandbækvej 18: Boringen står med åben rør. Boringen er ikke overdækket. <p><u>Vurdering:</u> Der er risiko for, at grundvand kan blive forurennet ved brug af sprøjtemidler på marken, da boringen ikke er overdækket korrekt. Boringen skal have etableret korrekt overdækning. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Ensilageplads med afløb til gylle kan anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand er tidligere oplyst til at blive ledt til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til brændbart.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-03-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.