



Rapport for miljøtilsyn hos Hammer-Høyer Biler A/S, Amalienborgvej 53, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 19.01.2023 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 96320560 | CVR nr. | 26621798 |
| E-mail | ole@hhbiler.dk | P. nr. | 1009124604 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------|--|
| 27-01-2023 | Aftale | Meddelt | Vi aftalte, at virksomheden vedligeholder deres miljømappe. |
| 27-01-2023 | Aftale | Meddelt | Vi aftalte, at virksomheden anmelder motorolietank i værkstedet til Aalborg Kommune. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Virksomhedens aktiviteter omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salg af nyere brugte biler • Autoværksted • Klargøring <p>Virksomhedens indretning og drift</p> <p>Der er 4 ansatte på værkstedet og 2 ansatte i salgsafdelingen. Værkstedet er i drift mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00 og fredag kl. 7.30 – 14.00.</p> <p>Farligt affald</p> <p>Der er indrettet plads til farligt affald ved den nordlige gavl. Pladsen er overdækket, og der er opkant, sådan at evt. spild tilbageholdes.</p> <p>Virksomheden har fast aftale om regelmæssig tømning af olieudskiller og sandfang mindst 1 gang om året.</p> <p>Affald</p> <p>Brændbart affald opbevares i en container, der afhentes af Marius Pedersen A/S.</p> <p>Brugte dæk afhentes af Helstrup Dæk ApS</p> <p>Luftafkast</p> <p>Virksomheden har 3 procesafkast, 2 for udstødningsgas og 1 for procesluft i øvrigt. Afkastet for procesluft er en flexarm som kan tændes separat. Afkastet for udstødningsgas er ført 2 m over tagryggen og afkastet for procesluft i øvrigt, f.eks. svejserøg er også ført 2 m over tagryggen.</p> <p>Spildevand</p> <p>Virksomheden oplyser, at bilerne vaskes hos Skoda på Amalienborgvej. Der udføres normalt ikke større motorreparationer og affedtning af motorer på værkstedet, idet der på værkstedet først og fremmest klargøres nyere biler.</p> <p>Tanke/olietanke</p> <p>Virksomheden har en 1200 liters spildolietank, der er placeret på pladsen til farligt affald. Virksomheden har en ca. 1000 l motorolietank, der er placeret ind i værkstedet.</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 11 | 07.30-16.00 | | |
| | Miljøledelse | | | |
| | Nej | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc (mg/m ³) | Rensning |
|----------|------------------|------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Udstødningsgas | | | Ingen rensning |
| 2 | Svejsning | | | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumen- strøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|---|---------------------------|---------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indven- dig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |
| 2 | | 2,0 | | | | | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft | Virksomheden oplyste, at der ikke er sket ændringer vedr. virksomhedens luftafkast siden sidste tilsyn. |
| Luft, støv | Der blev ved tilsynet oplyst, at der ikke foretages støvende aktiviteter. |
| Lugt | Ved tilsynet var der intet at bemærke. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Det var intet med at bemærke ved tilsynet. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand | Der forekommer begrænset mængde spildevand fra virksomheden i form af sjap, sne og is om vinteren, da der er en rist i værkstedet. Risten er koblet på olieudskiller inden afledning til kommunal spildevandskloak. Der foregår ikke bilvask på virksomheden. |
| Spildevand, procesvand | Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden. |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Udskilleranlæg | Virksomhedens afløb fra værkstedet er koblet på sandfang og olieudskiller. Der blev oplyst, at der foretages ikke bilvask eller motorvask på virksomheden. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Tømning og inspektion foretages en gang årligt af S.P.Jensen. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standardanlæg | Bemærkning |
|----|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| 1 | | | Spildolie | 1.200 | | NEJ | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Olietanke | Der findes en spildolietank og motorolietank på virksomheden. |
| Olietanke, opstilling/placering | Begge olietanke er overjordiske. |

Råvarer

| Produkt | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------|
| | Type | Volumen (l) | | |
| Sprinklervæske | Tromle | 60 | Indendørs, bag opkant | 2023 |
| Kølvæske | Tromle | 60 | Indendørs, bag opkant | 2023 |
| Motorolie | Ståltank | 1.000 | Indendørs | 2023 |
| Spraymidler | Emballage, original | | Indendørs | 2023 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Råvarer | Virksomhedens råvarer er typiske autobranchen og opbevares i værkstedet på spildbakke. Opbevaring af råvarerne gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Råvarer, opbevaring | Flydende råvarer opbevares i værkstedet på spildbakke. Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger. |

Affald

| Affaldsart | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager |
|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| | Type | Volumen (l) | | | |
| Dæk | Ingen beholder | | Udendørs | Helstrup Dæk | Helstrup Dæk |
| Forbrændingsegnet | Container - lukket | | Udendørs | Marius Pedersen | Reno Nord Energi-anlæg |
| Spildolie | Ståltank | | Udendørs, overdækket, bag opkant | Avista Green | Avista Green |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Affald | Virksomhedens affald er typiske autobranschen. |
| Affald, farligt | Farligt affald opbevares i indrettet plads udendørs under tag og med opkant. Opbevaring af farligt affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, sortering | Der blev diskuteret de nye krav om affaldssortering i 10 affaldsfraktioner. |
| Affald, opbevaring | Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, bortskaffelse | Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Farligt affald, belægninger | Farligt affald opbevares enten udendørs, overdækket på tæt belægning eller i værkstedet på spildbakke. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |
| Planforhold | Virksomheden ligger i kommuneplanområde 2.2.H4 Amalienborgvej, som er udlagt til let erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan BPV NS 12, området er udlagt til erhvervsområde. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden har en journal til kvitteringer for bortskaffet affald, men der manglede kvitteringer for de seneste år. Bortskaffet affald for 2022 kunne ses i ADS, derfor aftalte vi, at virksomheden fremadrettet opbevare kvitteringer for bortskaffet farligt affald jf. §14 i autoværkstedsbekendtgørelsen som på forlangende forevises dokumentation for kommunen. |
| Støjkloder | Virksomhedens aktiviteter gav ikke anledning til støj under tilsynet. |
| Jordforurening | Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. |
| Bæredygtighed* | Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyst, at de udskifter løbende til LED belysning. Vi diskuterede bedre affaldssortering. |