

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger

Adresse	Selkærvej 12	8220	Brabrand
Ejer af dyrehold	Ryttergården v/Kim Madsen		
CVR- nr.	21103683	P-nr.	1004702677
CHR- nr.			

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L03		
Samkøring	Obstrupvej 60		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt **indskærpelse** om, at container skal placeres på møddingsplads, som det fremgår af vedlagte brev.

Det skal desuden **bemærkes**, at: Det forudsættes, at husdyrbruget enten ændrer sin praksis, sådan at fast husdyrgødning ikke placeres direkte på underlaget og giver anledning til afstrømning og ophobning af møddingssaft på pladsen. Eller at pladsen ændres, så den lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om møddinger ved at have afløb på laveste punkt og mindst 1 procent fald til afløbet.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Kim Madsen

Tilsynsdato	2024-10-23	Tilsynsførende	Anker Laubel
-------------	------------	----------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
22-08-2016	Indskærpelser	Det blev konstateret, at 1.Møddingspladsen er overfyldt, og der henligger mødding uden for det støbte areal 2.Opsamlingsbeholderen til møddingsvand er enten fuld eller afløbet er stoppet 3.Tagrenden i den vestlige ende af bygningen er defekt, og der løber derfor tagvand ind på møddingsarealet	Efterkommet	
23-01-2018	Indskærpelser	møddingplads og beholder overfyldt	Efterkommet	
30-10-2020	Henstillinger	Møddingsplads ikke overdækket - det bør den være fremadrettet	Efterkommet	06-12-2022
03-11-2022	Indskærpelser	Indskærpelse vedr.: 1. overdækning, 2. overfyldt mødding, 3. fyldt møddingssaftbeholder	Efterkommet	06-12-2022
03-11-2022	Indskærpelser	Det 4. indskærpede forhold har tidsfrist 3/3 2023: overfladevand kan løbe ind på møddingplads	Efterkommet	05-10-2023
2024-11-15	Indskærpelser	Container var placeret udenfor møddingspladsen. Skal placeres på møddingspladsen.	Meddelt	

Pladser			
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-1985	100	200

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Tæt container. Container er overdækket med presenning.
Tilstand af møddingsplads	I orden, se dog bemærkning vedr. placering af afløb
Sidebegrænsning af møddingsplads	Sidebegrænsning i orden.
Afløb fra møddingsplads	Afløb er ikke placeret på pladsens laveste punkt. Ved tilsyn i efteråret 2024 lå der fast husdyrgødning direkte på møddingens underlag, og der var ophobet møddingssaft på pladsens nederste del, som ikke kunne løbe af.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	I orden. Tag- og overfladevand ledes ikke til møddingspladsen.

Bemærkninger til møddingsplads	Møddingscontaineren var ved tilsyn i efteråret 2024 placeret udenfor møddingspladsen. <u>Skal</u> placeres på møddingspladsen. Møddingspladsen er i orden til at have container stående på. Men da afløb ikke er placeret på pladsens laveste punkt, er møddingspladsen <u>ikke</u> i orden til at have husdyrgødning liggende direkte på pladsens underlag.

Markstakke		
Markstakke	Ingen markstak	0 markstakke
Kort over markstakke		

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,33