



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.07.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Jydekrogen 1, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som Rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af Lis Larsen.

Fra virksomheden deltog: Allan Seeger

Virksomheden er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens

Journal nr. 09.20.00-K08-2-17

### Matrikler (BBR)

| Matr.nr. | Ejerlavsnavn              |
|----------|---------------------------|
| 16bb     | Vallensbæk By, Vallensbæk |

### Ejeroplysninger (BBR)

| Ejernavn    | Ejeradresse      | Postnr.      |
|-------------|------------------|--------------|
| OK a.m.b.a. | Åhave Parkvej 11 | 8260 Viby J. |

|                       |                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Betaleradresse        | OK-Benzin A/S, Jydekrogen 1, 2625 Vallensbæk<br>Attention: Allan Seeger<br>CVRnr: 25227042                      |  |  |
| Tlf.                  | 40304592                                                                                                        |  |  |
| e-mail                | aas@ok.dk                                                                                                       |  |  |
| CVR- / P-nummer       | 39170418 / 1003059024                                                                                           |  |  |
| Etableringsdato       | 1997                                                                                                            |  |  |
| Spildevandstilladelse | Ingen på adressen.                                                                                              |  |  |
| Kort beskrivelse      | Tankstation med butik, vaskehal, diesel og benzin standere samt stander til lastbiler.                          |  |  |
| Antal ansatte:        | 1 på adressen                                                                                                   |  |  |
| Driftstider (kl):     | 24 timer selvbetjening                                                                                          |  |  |
| Faktisk anvendelse    | Områdetype 1 Erhvervs og industri                                                                               |  |  |
| Afstand til boliger   | <input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m |  |  |
| Bemærkning            | Der er kun ført tilsyn med selve tankanlægget                                                                   |  |  |

**Miljøriskovurdering**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dato for vurdering          | 26-07-2017 |
| A. Miljøledelse             | 5          |
| B. Regelefterlevelse        | 3          |
| Vægtet sandsynlighed        | 3,8        |
| C. Håndtering og opbevaring | 3          |
| D. Emissioner               | 3          |
| E. Sårbarhed                | 3          |
| Vægtet konsekvens           | 3,0        |
| <b>Vægtet score</b>         | <b>3,4</b> |

**Håndhævelser**

| Dato          | Type       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. juli 2017 | Indskærpes | For at overholde bek. nr. 555 af 9. juni 2001 §9, stk. 3 de steder hvor betonen er i stykker skal den repareres med det samme. Også der hvor der er hul mellem betonen og asfalten skal straks laves. En tilbagemelding om hvornår arbejdet udføres samt fotodokumentation for udførelsen. |

**Belægning**

|                  | Beton | Asfalt | Stål-<br>bakke | Andet |
|------------------|-------|--------|----------------|-------|
| I grav           | X     |        |                |       |
| Omkring plads:   | X     |        |                |       |
| Øvrig salgspads  |       | X      |                |       |
| Under stander:   | X     |        | X              |       |
| Omkring stander: | X     |        |                |       |

**Bemærkninger**

Betonbelægning ved dieselstanderne for lastbiler er flere steder hvor belægningen er gået i stykker og et enkel sted er der hul mellem betonen og asfalten.





#### Tanke

| Tank nr. | Produkt | Størrelse | År   | Type | Beskyttelse                                                  | 10 års Kontrol | Bemærkning                                                               |
|----------|---------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Diesel  | 30.000 l  | 2013 | Stål | Glasfiberarmeret polyester.<br>Magnesium-anoder i bund       |                | Tanken er lagt sammen<br>Der er tale om en 50.000 l tank opdelt i 3 rum. |
|          | BF92    | 10.000 l  |      |      |                                                              |                |                                                                          |
|          | AddBlue | 10.000 l  |      |      |                                                              |                |                                                                          |
| 2        | BF95    | 40.000 l  | 2011 |      |                                                              |                |                                                                          |
| 3        | Diesel  | 50.000 l  | 2000 | Stål | Uden katodebeskyttelse.<br>Er behandlet indvendigt med epoxy | 2008           |                                                                          |

#### Bemærkninger

Siden sidste tilsyn er 3 tanke gravet op og 1 er sløjfet. I stedet er der lagt 2 tanke ned på henholdsvis 50.000 og 40.000 liter.  
Tank beholdningsskema blev udleveret ved tilsynet

#### Standere

|                   |                    |                            |                 |                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Dampgenindvinding |                    |                            | Sidste gang den | Bemærkninger                          |
| 2 årlig kontrol   |                    | Ja                         | 2016            |                                       |
| Egenkontrol       |                    | Ja                         | 3. jul. 2017    | Udføres en gang om måned              |
| Stander nr.       | Produkt            | Dampgenvinding monteret år |                 | Bemærkninger – inspektion hvert 2. år |
| 1                 | BF92, BF95, diesel | 2000                       |                 | OK                                    |
| 2                 | BF92, BF95, diesel | 2000                       |                 | OK                                    |
| 3                 | BF92, BF95, diesel | 2000                       |                 | OK                                    |
| 4                 | BF92, BF95, diesel | 2000                       |                 | OK                                    |
| Truckdieselanlæg  |                    |                            |                 |                                       |
| 1                 | Diesel + AddBlue   | 2000                       |                 | OK                                    |
| 2                 | Diesel             | 2000                       |                 | OK                                    |
| 3                 | Diesel + satellit  | 2000                       |                 | OK                                    |

**Spildevand**

| Tilslutningstilladelse                                                           |                 |                 |                          |          |              | Bemærkninger |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår?                              |                 |                 |                          |          |              | Ja           | Fra 1997 og 2006 for vaskehal |
| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)?           |                 |                 |                          |          |              | Nej          |                               |
| Olieudskillere                                                                   |                 |                 |                          |          |              | Bemærkninger |                               |
|                                                                                  | Betjener område | Type / fabrikat | Kapacitet m <sup>3</sup> | Sandfang | Magasinbrønd |              |                               |
| 1                                                                                | Hele pladsen    | NeutraSub       | 1000 l                   | Ja       | Ja           |              | 3 l/s                         |
| Fast tømningsordning for olieudskillere + sandfang.                              |                 |                 |                          |          |              | Ja           | Marius Pedersen tømmer        |
| Tømningssfrekvens: 1 gang pr. år                                                 |                 |                 |                          |          |              | Ja           | Sidst nov. 2016               |
| Har der været tæthedsprøvning?                                                   |                 |                 |                          |          |              | Ja           | i år 2013                     |
| Bemærkninger                                                                     |                 |                 |                          |          |              |              |                               |
| OK har fritagelse fra kommunal ordning for tømning af olie- og benzinudskillere. |                 |                 |                          |          |              |              |                               |

**Benzinstationsbekendtgørelsen**

| Brændstofsalg                                                                                                                                                                                |  |      |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|----------|-----|
| Foranstaltninger jf. benzinbekendtgørelsen udført                                                                                                                                            |  | Nej: | Ja: x | år: 2003 |     |
| Benzinstationsbek. § 13                                                                                                                                                                      |  |      |       |          |     |
| 1. Væskeførende rør af stål, som ikke er galvaniseret, er udskiftet.                                                                                                                         |  |      |       |          | Ja  |
| 2. Sugerør skal være forsynet med kontraventil. Evt. andre ventiler placeret andet steds i sugerøret er sat ud af funktion eller afmonteres.                                                 |  |      |       |          | Ja  |
| 3. Alle tanke er etableret med overfyldningssikring                                                                                                                                          |  |      |       |          | Ja  |
| 3. Alle tanke, der ikke opfylder kap. 2 i bekendtgørelsen, er etableret med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm                                                                          |  |      |       |          | Ja  |
| 5. Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads er tæthedsprøvet efter 1. januar 2000, i overensstemmelse med DS 455, og konstateret tætte. |  |      |       |          | Ja  |
| 6. Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads, er monteret med alarm for væskestand og lagtykkelse.                                       |  |      |       |          | Ja  |
| 7. Der er etableret tæt belægning under udleveringsstandere.                                                                                                                                 |  |      |       |          | Ja  |
| 8. Enkeltvæggede påfyldningsrør er tæthedsprøvet og konstateret tætte                                                                                                                        |  |      |       |          | Ja  |
| 9. Andre bemærkninger:                                                                                                                                                                       |  |      |       |          | Nej |

**Jordforurening**

| Bemærkninger                             |
|------------------------------------------|
| Er ejendommen kortlagt på vidensniveau 2 |



### Luftforurening

|                   |    | Bemærkninger |
|-------------------|----|--------------|
| Dampgenindvinding | Ja |              |

### Støjforurening

|             |     | Bemærkninger |
|-------------|-----|--------------|
| Kompressor? | Nej |              |
| Andet       | Nej |              |

### Opbevaring af affald og råvarer

|                                                |     | Bemærkninger                                  |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Producers der farligt affald?                  | Ja  | Slam fra sandfang og olie- og benzinudskiller |
| Opbevares spildolie i nedgravet spildolietank? | Nej | Der produceres ikke spildolie                 |
| Opbevares råvarer forsvarligt?                 | Ja  |                                               |

### Driftsjournal

|                                           |     | Bemærkninger                                        |
|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| Aflevering af farligt affald              | Ja  | OK                                                  |
| Tømning af olieudskiller m.v.             | Ja  | OK                                                  |
| Pejling af olieudskiller m.v.             | -   | Overvåges af alarm. Sidste service den 1. feb. 2017 |
| Beholdningsregnskab – for alle tanke      | Ja  | OK                                                  |
| Funktionsprøvning af alarmer              | Ja  | Sidste service den 1. feb.. 2017                    |
| 10 års kontrol af tanke og rørsystemer    | Ja  | OK                                                  |
| Antal alarmer i perioden (Uorden alarmer) | Nej |                                                     |

Tilsynskommentar:

Udført af: Lis Larsen (YLI)  
Miljømedarbejder  
  
telefon: 43577506  
e-mail: yli@ishoj.dk