



Rapport for miljøtilsyn hos Solsidens Turistfart ApS, Voerbjergvej 108, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98172523	CVR nr.	10083265
E-mail	soltur@mail.dk	P. nr.	1009223718

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et garageanlæg til busser. Virksomheden består af 2 selskaber, Solsidens Turistfart ApS og et til rutebilsdrift. Sargon Stenbakke har ejet virksomheden siden 1997.				
Der er i alt ca. 8 busser på garageanlægget (4 minibusser og 4 store busser)				
Der udføres lidt værkstedsarbejde/vedligeholdelse som udskiftning af pærer, olieskift, rengøring indvendigt.				
Udvendig vask foregår hos Tylstrup Busser, iflg. skriftlig aftale.				
Der er ikke medarbejdere tilknyttet værkstedet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der findes ingen udsugningsanlæg. Hallerne opvarmes ved fjernvarme

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Kompressor er placeret indendørs i værkstedet.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel er de mest støjende aktiviteter. Der var ingen aktiviteter ved tilsynet. Unødvendigt tomgang bør undgås.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen ligger udenfor kloakopland.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har en benzin- og olieudskiller
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Efterses og tømmes af Nordværk, farligt affald.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
2		1996	Diesel	4.000	Indendørs	JA	

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab.år	Fab.nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1f		67062-01	1996	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs			31-12-2025
1f			1961	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	1981	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomhedens dieseltank, der var placeret indendørs, er sløjfet. Den nuværende dieseltank er placeret i en container udendørs på en betonsokkel. Dieseltanken er sikret, så der ikke kan ske udslip fra tanken. Oplysninger om størrelse m.m indfordres og tanken skal anmeldes i BBR og samtidig skal den sløjfede dieseltank afmeldes i BBR.
Olietanke, registrering i BBR	Olietank fra 1980 er sløjfet i forbindelse med etablering af fjernvarme til bolig og administration. Virksomheden har tidligere oplyst, at nedgravet tank fra 1961 afblændet. Følgende er registeret i BBR:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indendørs tank på 1800 liter fra 1996, som skal skiftes i 2025 og en nedgravet tank på 1800 liter, der er sløjfet i 1981. Den er afblændet.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Der skal være overløbsalarmer på overjordiske tanke. Dette blev ikke kontrolleret ved tilsynet.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Tankning af diesel foregår udendørs på grus areal. Der var ingen tegn på spild.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Mineralsk olie		200	Liter	Tromle	200	Indendørs	2026
AdBlue		1.000	Liter	Dobbeltvægget tank	60	Indendørs	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sprinklervæske, motorolie, kølervæske alle i 200 l tromler. Adblue i 1000 liter plast palletank. Råvarerne er placeret i hal 1, hvor der er et aquadræn, der går til benzin og olieudskiller.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer		Stk	Ingen beholder		Indendørs			
Dæk			Ingen beholder		Indendørs			
Jern og metal			Ingen beholder		Indendørs			
Kølervæske			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs			
Spildolie (motor, gear.)		Stk	Tromle	200	Indendørs			
Spraydåser			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Jernaffald og restaffald. Der foregår meget lidt aktivitet på selve virksomheden, hvilket medfører, at der begrænset affald.
Affald, farligt	Spildolietank, der er placeret i hal 2 Oliefiltre i metalcontainer placeret i hal 2. Spraydåser. Akkumulatorer.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Anmeldelse af farligt affald var udfyldt til tilsynet.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Akkumulatorer opbevares i kasser fra Danbritt. Det blev aftalt, at virksomheden flytter flydende råvarer og farligt affald til hal 2, da der ingen afløb er i denne hal. Det anbefales, at der etableres spildbakke under, som kan rumme indholdet i beholderen. Spildolie opbevares i en overjordisk tank, hvor alderen ikke kunne oplyses. I den ene garage stod der en bus, der skal skrottes. virksomheden anmodes om, at bortskaffe denne til godkendt modtageanlæg.
Affald, bortskaffelse	Kvitteringer for bortskaffet affald blev fremvist ved tilsynet. Nordværk, farligt affald tømmer benzin- og olieduskiller Awista Oil henter spildolie og oliefiltre Batterier: Danbrit A/S
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på værkstedet, hvor der er støbt gulv.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Generelle bemærkninger	Virksomheden skal oplyse om alder, størrelse på tanken til spildolie samt alder og størrelse på udendørs tank til diesel. Her vil vi gerne have oplyst, hvordan denne beskyttelse i en container fungerer. BBR skal opdateres med hensyn til hvilke tanke, der findes på virksomheden.
Planforhold	Område 5.9.N10
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Ejendommen er V1 og V2 kortlagt jf. jordforureningsloven
Bæredygtighed*	Der blev drøftet el busser, men dette mente ejeren ikke var relevant.

