



Rapport for miljøtilsyn hos HMK Bilcon A/S, Hadsundvej 295, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98323011	CVR nr.	38387324
E-mail	pje@hmkbilcon.dk; te@hmkbilcon.dk	P. nr.	1022154989

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	14.10.2008
Tilslutningstilladelse spildevand	03.09.1987

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at virksomheden, jf. miljøgodkendelsens § 69, tilsender en redegørelse for, at det i VOC-bekendtgørelsen beskrevne reduktionsprogram overholdes inden den 1. september 2022.
23-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det kunne konstateres, at tromlen med spildfortynder ikke var lukket. Vi aftalte, at tromlen altid skal være lukket mellem hver påfyldning, således at emission af opløsningsmidler begrænses.
23-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at virksomheden indsender en anmeldelse efter Maskinværkstedsbekendtgørelsen inden den 30. november 2022.
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Vedrørende det nyetablerede afkast nr. 38, procesudsugning fra rummet foran malekabine 1 og 2, hvor der foretages spartling og slibning, skal afksthøjden dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning inden den 1. marts 2026 . Normalvis må der ikke anvendes det samme afkast til slibestøv og organiske opløsningsmidler pga. brand- og eksplosionsfare, hvorfor det antages, at der er et afkast mere fra denne arbejdsproces til slibestøv. Virksomheden bedes redegøre for dette, herunder oplyse afksthøjde, filter og datablad for filteret.
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes en beskrivelse af det nyetablerede afkast 4, procesudsug med slibestøv fra servicehal, og afksthøjden skal dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning inden den 1. marts 2026 .
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes en beskrivelse af afkast 32, procesudsug fra limeproces (Mowag), og afksthøjden skal dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning inden den 1. marts 2026 .
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Det skal eftervises at fyringsanlæggene til LPG-gas, som anvendes til malekabine 1 og 2, overholder emissionsgrænseværdierne for NO _x og CO inden den 1. marts 2026 .
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Der er ikke blevet indsendt en dimensionering af afksthøjde for fyringsanlægget for afkast 59 og 60 til malekabine 4, som er blevet etableret senere end de andre fyringsanlæg, samt det nyetablerede afkast 56 for fyringsanlægget til malekabine 3. Det blev aftalt, at der udarbejdes en OML-beregning eller en præsenterationskontrol for afkast 56, 59 og 60 inden den 1. marts 2026 .
11-11-2025	Aftale	Efterkommet	Der var en utæthed ved sandblæsningskabinens afkast på taget, som skal tætnes snarest.
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Forbruget af de væsentligste eller mest miljøbelastende råvarer eftersendes inden den 1. marts 2026 .
11-11-2025	Indskærpelse	Meddelt	Det konstateres, at der stod dieselolie i en betongrav, som fungerede som en pumpegrav i forbindelse med tæthedstest af tankbilerne - et bindeled mellem tankbil og udendørs diesel-tank. Det indskræpes, at dieselolie til tæthedstest opbevares miljømæssigt forsvarligt jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31 stk. 5 senest den 1. maj 2026 samt dokumentation herfor fremsendes.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Det foreslås, at der indsendes en beskrivelse af den påtænkte løsning til godkendelse inden etablering.
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Der eftersendes en tankattest på den dobbeltvægget spildolie-tanker inden den 1. marts 2026 , således det kan vurderes om tanken er egnet og lever op til de miljømæssige krav.
11-11-2025	Henstilling	Meddelt	Det blev konstateret, at spildfortynder ikke opbevares miljømæssigt acceptabelt, da tromlen står usikkert på en træpalle ovenpå en opsamlingsump, som ligger meget tæt på et regnvandsdæksel. Spildfortynder skal opbevares miljømæssigt forsvarligt inden den 1. marts 2026 , hvor der skal sendes fotodokumentation samt en beskrivelse af løsningen.
11-11-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomhedens nuværende miljømål eftersendes inden 1. marts 2026 .

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden producerer olie- og benzintankbiler samt containere med indbyggede tanke mv., der er egnet til transport. Virksomheden har specialiseret sig i fremstilling og konstruktion af aluminiumstanke. Der er meddelt en miljøgodkendelse til virksomheden den 14. oktober 2008. Der er meddelt en tilslutningstilladelse den 3. september 1987 med vilkårsændring den 3. april 1989. Virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram (bilag 1, aktivitet 6b). Når virksomheden opbygger tanke, starter de med at klippe og valse pladerne til halve tanke, der efterfølgende svejses sammen. Tankene monteres på understel, hvorefter rør og ledninger monteres. Derefter slibes, sandblæses og males tankene, inden den endelige montering i klargøringshallen. Til sidst bliver tankene trykprøvet og der foretages kontrol- og bremseprøve af de færdige tankbiler. Virksomheden tilbyder service og reparation af tidl. producerede tankbiler. Produktionsarealet omfatter. * Administrationsbygning * Koldlager * Produktionshal, hvor der vales, svejses og monteres rør, mv. * Klargøringsbygning, hvor der sandblæses, males og trykprøves * Vaskehal * Værksted til reparation og service Virksomheden må være i drift alle dage hele døgnet, men udnytter pt. ikke hele rammen. Der er ca. 110 ansatte på virksomheden, heraf 85 i produktionen inkl. 9-10 medarbejdere i malerværkstedet. Virksomheden skal reguleres efter Maskinværkstedbekendtgørelsen (MVB), og anmeldelsen er under behandling, hvorefter gældende miljøgodkendelse bortfalder. Virksomheden er blevet miljøcertificeret efter ISO 14001 i år 2020.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	85	7-16	7-14	
Miljøledelse				
	Ja	ISO 14001		

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden giver anledning til en række emissioner til luften fra udsugning fra udstødningsgas, svejserøg, slibestøv, sandblæserhal og malkabiner. I malekabinerne foretages slibning, som foregår med udsugning til afkast 8. I rummet foran malekabine 1 og 2 er der for nylig blevet etableret udsugning, så der også her kan foretages spartling og slibning. Der er indenfor de seneste år etableret to svejseroboter. Virksomhedens emissioner af flygtige organiske opløsningsmidler er reguleret af VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram. Det blev drøftet, hvordan det kan sikres, at der altid anvendes blandingsfortynder til malingsarbejdet, da det er en forudsætning for dimensioneringen af afkasthøjderne. Udover at virksomheden tjekker datablade, så kunne det forlanges af leverandøren, at de bekræfter, at de brugsklare produkter kan betragtes som en blandingsfortynder ud fra Miljøstyrelsens kriterier.
Luft, afkast	<i>Alle afkastene tager udgangspunkt i bilag 2 i anmeldelsen efter maskinværkstedsbekendtgørelsen dateret den 21. januar 2025 – herunder også afkast nummer.</i> Det blev aftalt, at for det nyetableret afkast nr. 38, procesudsugning fra rummet foran malekabine 1 og 2 hvor der foretages spartling og slibning, skal afkasthøjden dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning <u>inden den 1. marts 2026</u>. Normalvis må der ikke anvendes det samme afkast til slibestøv og organiske opløsningsmidler pga. brand- og eksplosionsfare, hvorfor det antages, at der er et afkast mere fra denne arbejdsproces til slibestøv. Virksomheden bedes redegøre for dette, herunder oplyse afkasthøjde, filter og datablad for filteret. Det blev aftalt, at der indsendes en beskrivelse af det nyetablerede afkast 4, procesudsug med slibestøv fra servicehal, og afkasthøjden skal dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning <u>inden den 1. marts 2026</u>. Herefter tages der stilling til, om der skal foretages præstationsmåling. Det blev aftalt, at der indsendes en beskrivelse af afkast 32, procesudsug fra limeproces (Mowag), og afkasthøjden skal dimensioneres ved spredningsberegning eller OML-beregning <u>inden den 1. marts 2026</u>. Herefter tages der stilling til, om der skal foretages præstationsmåling.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Grundet der skulle installeres en ny brænder, så mangler der en præstationsmåling fra malekabine 3 med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdier for blandingsfortynder i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 19 er overholdt. Det er et eksternt firma, DFI-gruppen, står for vedligeholdelse af filtre. L.B. Service har lavet et udvidet tjek af alle virksomhedens afkast den 10. november 2025, hvor der blev fokus på nogle forbedringspunkter. <u>Energianlæg</u> Alle energianlæggene er fra før 20. december 2018 og dermed betragtes de som bestående anlæg, selv om der er udskiftet med et nyere fyringsanlæg/brænder, eller der er skiftet brændsel. De betragtes derfor som særskilte anlæg, hvor sammenlægningsreglen ikke gælder. Da alle anlæg hver især < 1 MW, er de ikke omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, men reguleres iht. Luftvejledningen. Energianlæggene er omfattet af afsnit 7.9 i Luftvejledningen og afkastene skal dimensioneres ved hjælp af spredningsberegninger med OML-modellen eller præstationskontrol. De vejledende emissionsgrænseværdier for NO_x og CO fremgår af Luftvejledningens tabel 21 For malekabine 1 og 2 er deres respektive fyringsanlæg koblet på afkastet til blandingsfortynder og malingstøv (afkast nr. 17, 18, 19 og 20). Malekabinerne 1,2 og 4 har hver to brændere. Malekabine 3 har fået en ny brænder og med nyt afkast (afkast 56). Det blev aftalt, at <u>inden den 1. marts 2026</u> skal det eftervises ved serviceeftersynsrapporter at fyringsanlæggene til LPG-gas, som anvendes til malekabine 1 og 2, overholder vejledende emissionsgrænseværdier for NO_x og CO som fremgår af Luftvejledningens tabel 21, som er følgende: 140 mg/Nm³ NO_x omregnet som NO₂ og 80 mg/Nm³ CO ved 10 % ilt, jf. Luftvejledningen. For energianlæg på mellem 120 kW - 5 MW skal afkastet dimensioneres med OML-modellen iht. Luftvejledningens afsnit 7.9. Der er ikke blevet indsendt en dimensionering af afkasthøjde for fyringsanlægget for afkast 59 og 60 til malekabine 4, som er blevet etableret senere end de andre fyringsanlæg. Det samme gælder for det nyetablerede afkast 56 for fyringsanlægget til malekabine 3. Det blev aftalt, at der udarbejdes en OML-beregning eller en præstationskontrol for afkast 56, 59 og 60 <u>inden den 1. marts 2026</u>.
Luft, støv	Det kunne konstateres i L.B. Service rapport, at der var en utæthed ved sandblæsningskabinens afkast på taget. Der skal straks laves en midlertidig tætning. Det blev aftalt, at den endelige reparation skal være gennemført <u>inden den 1. marts 2026</u>. Der er den 15. januar 2026 fremsendt dokumentation for den endelige reparation af afkastet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklender, indendørs	Virksomhedens stærkt støjende aktiviteter (pladearbejde, reparation, vask, mv) foregår indendørs for lukkede porte. Det vurderes ikke at give støjgener.
Støjklender, udendørs	Udendørs er det primære støjbidrag intern transport mellem produktions-arealets funktioner, til-frakørsel af råvarer/produkter samt udsugningsanlæg og luftafkast. Ved tilsynet blev der observeret støj fra afkast 8, men det samlede støjbidrag fra virksomheden vurderes umiddelbart acceptabelt.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere
1	2	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Processpildevandet fremkommer i virksomhedens to vaskehaller ved rengøring af tankvogne.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand udledes til Landbækken. Aalborg Kommunes Team Spildevand er blevet opmærksom på, at der ikke er drosling (forsinkelse) på overfladevandet inden udledning til vandløbet. Drosling forhindrer erosion i vandløbet ved at begrænse vandmængden og hastigheden, forhindrer oversvømmelser og sikrer, at vandløbet ikke bliver overbelastet, hvilket er essentielt for vandløbets naturkvalitet og fauna. Team Spildevand tager kontakt til HMK Bilcon.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er meddelt en afledningstilladelse til processpildevand den 3. september 1987 og med ændring af vilkår den 3. april 1989. Det må forventes, at tilslutningstilladelsen skal revurderes i 2026/2027, da eksisterende tilslutningstilladelser ikke længere er tidssvarende.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Ved tilsynet blev det vurderet, at belægningerne var i ok i forhold til at være tætte, ligesom der er ok fald mod afløb.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			
2	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er sandfang og olieudskiller ved vaskehal, hvor der foregår trykprøvning. Der er sandfang og olieudskiller ved vaskehal ved serviceafdelingens værksted.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Leif M. Jensen tømmer sandfang og olieudskiller to gange årligt - sidst den 22. oktober 2025.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
13n	2002	1229 69	2002	Mineralske olieprodukter	6.000	Nedgravet			
13n	2019	51-5323	2020	Fyringsgasolie	1.800	Over terræn, udendørs			
13n	1986	3597 12	1986	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	11-05-2036
13n	1986	3597 10	1986	Andet	30.000	Nedgravet	2002	Tanken er afblændet	
13n	1986	3597 11	1986	Mineralske olieprodukter	20.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	11-05-2036

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Olietankene er korrekt registreret i BBR. Der føres lovpligtig inspektion af olietanken på 6000 liter, herunder den inspiceres og tæthedsprøves, og der skal føres beholdningsregnskab.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer omfatter jern og metaller - primært aluminiumsplader, rørsystemer, vådmaling til lakering, sandblæsningssand og materialer til service/repairation af tankbiler. Det blev aftalt, at forbruget af de væsentligste eller mest miljøbelastende råvarer eftersendes <u>inden den 1. marts 2026</u> .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs uden risiko for spild til kloak/jord samt i lukket container udendørs. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod dieselolie i en betongrav, som fungerede som en pumpegrav i forbindelse med tæthedstest af tankbilerne - et bindeled mellem tankbil og udendørs dieseltank. Der var spild af dieselolie ved samlingerne af slanger. Se billeder nedenfor. HMK Bilcon blev anmodet om at give en hurtigtilbage melding på denne arbejds gang, funktionen af pumpegraven og hvordan den er opbygget. Det indskræpes, at dieselolie der bruges til tæthedstest opbevares miljømæssigt forsvarligt jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31 stk. 5 <u>senest den 1. maj 2026</u> samt dokumentation herfor fremsendes. Det foreslås, at der indsendes en beskrivelse af den påtænkte løsning til godkendelse inden etablering.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	De primære affaldsfraktioner er malingsrester, spildfortynder, slam fra maling, jern/metal, sandblæsningssand, spildolie, oliefiltre, kabler, pap, plast, lysstofrør og batterier.
Affald, opbevaring	Spildolie opbevares indendørs i vaskehallens bagerste ende i en ny dobbelvægget tank. Det blev aftalt, at der eftersendes en tankattest på tanken <u>inden den 1. marts 2026</u>, således det kan vurderes, om tanken er egnet og lever op til de miljømæssige krav. Elektronikskrot, lysstofrør, mv opbevares i beholdere udendørs under halvtag. Jern og pap opbevares udendørs i containere. Spildfortynder opbevares på klargøringsbygningens nordlige side under overdækning i 200 liters tromler på en spildbakke. Opbevaringen er ikke miljømæssigt forsvarlig, da det vurderes, at tromlen står usikkert på en træpalle ovenpå en opsamlingssump, som ligger meget tæt på et regnvandsdæksel. Endvidere er overdækningen af opbevaringspladsen begrænset, så slagregn kan fylde opsamlingssumpen med regnvand og opsamlingskapaciteten dermed kan blive minimal. Se billede nedenfor.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Det vurderes at virksomheden ikke lever op til maskinværkstedsbekendtgørelsen § 31 stk. 5: <i>"Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenede absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares".</i> Det henstilles, at spildfortynder opbevares miljømæssigt forsvarligt <u>inden den 1. marts 2026</u>, hvor der skal sendes fotodokumentation samt en beskrivelse af løsningen.
Affald, sortering	Ved tilsynet var virksomhedens sortering af affaldsstrømmene umiddelbart tilfredsstillende. Affaldsrapporten viser, at der er en forholdsvis stor mængde affald, der går til forbrænding, hvilket muligvis kunne indikere, at affaldssorteringen kan optimeres yderligere, og I derfor skal have fokus herpå. Særligt med fokus på udsortering af rent træaffald, som skal sendes til genanvendelse. HMK Bilcons kantine får afhentet deres sammenblandede emballageaffald (metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald), som i art og mængde svarer til husholdningslignende affald, af godkendt affaldsindsamler ved Marius Pedersen. HMK Bilcon skal sikre, at der er en reel høj genanvendelsesgrad af genanvendeligt affald. Aalborg Kommune har ikke kendskab til et affaldsmottageranlæg, der kan udsortere disse affaldsfraktioner for virksomheder, men Marius Pedersen har oplyst virksomheden, at de ikke må oplyse deres aftager, men det køres til et godkendt anlæg, hvor det sorteres. Aalborg Kommune vil orientere Miljøstyrelsen om Marius Pedersens tilbagemelding, da de er affaldsmyndighed for Marius Pedersen.
Affald, bortskaffelse	Vi gennemgik Miljøstyrelsens affaldsrapport for HMK Bilcon. Det kunne konstateres, at der ikke var helt overensstemmelse med jeres interne affaldsopgørelse og MST affaldsrapport. Endvidere mangler LMJ at indberette affald fra tømning af olieudskiller og sandfang. I bedes gøre nævnte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	virksomhed opmærksom på, at de har pligt til at indberette genanvendeligt affald i Miljøstyrelses affaldsdatasystem, så affaldsstrømmen kan følges. Paintstop filtre fra malekabiner betragtes som farligt affald og skal bortskaffes som farligt affald. Virksomheden har altid bortskaffet sandblæsningssandet til deponi - omkring 20 tons årligt. Nordværk Deponi ønsker ikke umiddelbart længere at modtage denne affaldsfraktion pga. mulig brandfare. Det giver HMK Bilcon udfordringer med at bortskaffe affaldsfraktionen. Det blev aftalt, at HMK Bilcon indkalder til et særskilt møde herom, hvor det belyses og vurderes om sandblæsningssandet med aluminium er brandfarligt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) men udenfor område med særlig interesser (OSD) og udenfor indvindingsoplande og kildepladszoner.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod dieselolie i en betongrav (pumpegrav). Betongraven vurderes umiddelbart ikke at være miljømæssig egnet til olieprodukter. Sagen er videregivet til sagsbehandling hos jordforureningsteamet, som skal vurdere, om der skal undersøges for en eventuel jordforurening. Der blev ikke konstateret yderligere synlige tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Generelle bemærkninger	Der etableres en ny montagehal på 1400 m² i 2026, som skal bruges til samling af komponenter til Luftforsvaret. Endvidere kommer der en tilbygning til værkstedet, som skal give plads til at forlænge smøregravene grundet, vogntogene er blevet længere. Udvidelserne vurderes ikke at indebære forøget forurening. HMK Bilcon vil øge brugen af underleverandører, hvorfor aktiviteten på Hadsundvej 295 ikke vil stige væsentligt. Virksomheden har haft udfordringer med oversvømmelse af matriklen, men det er nu stoppet, da der er lavet forskellige tiltag på egen grund, og vejmyndigheden har lavet flere grøfter ved den nærliggende offentlige vej.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme 7.2.H2 Hadsundvej - der er forbeholdt værksteder og mindre industri.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der er intern månedlig kontrol af filtre. Der er ekstern årlig kontrol af udsugningsanlæg til svejsning, slibning og sandblæsning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden er ved at opbygge en elektronisk driftsjournal, som på nuværende tidspunkt foregår på papir. Virksomheden overvejer at L.B. Services skal lave et udvidet tjek af alle virksomhedens afkast med faste intervaller, som sikrer optimal vedligeholdelse.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden laver løbende miljømål som en del af deres miljøcertificering. Det blev aftalt, at de nuværende miljømål eftersendes.
Bæredygtighed	HMK Bilcon har modtaget Børsens Grønne Gazelle 2025 for at have implementeret grøn certificeret elektricitet og planlægger solceller. Virksomheden er overgået til fjernvarme. Der er blevet etableret centraliseret natsækning på varmen. Endvidere er vinduerne på vestsiden udskiftet, og her er der blevet efterisoleret. Ved maleafdeling er der blevet etableret varmegenvæksanlæg ved blanderum og forrum 1 og 2. Den lille malekabine 3 er overgået til opvarmning med gas. Det er nu kun malekabine 4, der opvarmes med olie. Bæredygtig jordhåndtering blev drøftet i forbindelse med deres kommende byggeprojekter - herunder en mulig jordvold. Virksomheden har fået udarbejdet en ESG-rapport. Virksomheden meget bevidst om social ansvarlighed og har bl.a. ansat flexjobbere, lærlinge og ungarbejdere.
Kampagne	Der blev ført kampagnetilsyn med fokus på PFAS i spildevand. Der kan være PFAS i rigtig mange produkter. For maskinværksteder er særligt fokus på overfladebehandlingsmidler, maling, smøremidler og vaskemidler. Det blev drøftet, at I kan gennemgå jeres produktdatablade løbende eller forespørge leverandøren af produkterne, om produkterne indeholder PFAS. Der kan findes inspiration i det allerede fremsendte materiale om PFAS, hvordan I kan forespørge leverandørerne og undgå misforståelser. I skal være opmærksomme på, at der ikke er oplysningskrav om PFAS i produktbladene, når der er tale om stoffer, hvor koncentrationen i blandingen er under 1 %, hvorfor der reelt godt kan være det miljøbelastende stof PFAS i produkterne.