

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/6205

Billund Kommune har den 07.11.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på JOAKIMS MASKINTEKNIK ApS på Engmosevej 9, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Joakim Andreasen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²'

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
5i	1360259	NOLLUND BY, GRINDSTED
7ah	1360252	GRINDSTED BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr.	Adresse beskyttet
Joakim Andreasen	Engmosevej 9	Nollund	7200 Grindsted	Nej

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	JOAKIMS MASKINTEKNIK ApS, Engmosevej 9, 7200 Grindsted Attention: Joakim Andreasen CVR nr: 33395124
Tlf. / mobil	75330466 / 20645409
e-mail	smeden@mvb.net
CVR- / P-nummer	33395124 / 1016597429
Etableringsdato	01.01.2002
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kort beskrivelse	Virksomhedens aktiviteter omfatter smedearbejde til: 1) Landbrug 2) Industri 3) Bygninger
Antal ansatte:	5
Produktionsareal (m ²):	6-800 m ²
Driftstider (kl.):	Hverdage: 06:00 – 16:00 – 5 dage pr. uge Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	Der er 1 privat bolig knyttet til virksomheden. Der er mere end 300 m til nærmeste anden bolig

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-10-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,14

Håndhævelser

Håndhævelses dato

Det indskræpes:

1. At afkast fra svejseaktiviteter føres over tag på en sådan måde at der kan ske fri fortynding. Krav kan opfyldes ved at skorsten føres 1 m over det sted på tagfladen, hvor den er placeret. Den manglende overensstemmelse med krav blev rejst som bemærkning ved tilsynsbesøget i 2017. Det indskræpes at tiltaget er udført før 01-06-2024.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Opvarmning: 1) Jordvarmeanlæg 2) Pillefyr - anvendes 6 måneder pr. år

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ingen bemærkninger
Offentlig klassificering	Virksomheden er beliggende på areal, som hverken er områdeklassificeret eller V-1 eller V2-kortlagt.

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages, at jorden kan være lettere forurenede. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Typer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spildolie – Avista Oil 2) Jernskrot - Stakroge 3) Brændbart – Brians Renovation 4) Pap og papir – Brians Renovation 5) Plastfolie – Brians Renovation 6) Dagrenovation – Brians Renovation 7) Farligt affald – 200 l tromle med låg – sprayflasker og malingrester – Marius Pedersen <p>Palletank til spildolie er placeret i "Olierum i container" – Palletanken er sikret mod påkørsel og der ses derfor ikke behov for spildbakke i dette konkrete tilfælde.</p> <p>For husholdningslignende affald blev udleveret info-folder med oplysninger om nye regler gældende fra 01-01-2023 – opdeling i 10 kategorier – gerne samlet i 5.</p> <p>For privat bolig vil restaffald og madaffald fortsat skulle opsamles i sække, som hidtil – dvs. ingen ændring.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Kilder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 svejsesteder - CO2-svejsning - afkast 1,5-2,0 meter over terræn 2) 1 nyere svejsearm <p>Afkast fra svejseaktiviteter er ikke etableret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 13:1997 om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg". Afkast fra svejseaktiviteter skal føres over tag på en sådan måde at der kan ske fri fortynding. Krav kan opfyldes ved at skorsten føres 1 m over det sted på tagfladen, hvor den er placeret. Den manglende overensstemmelse med krav blev også rejst ved tilsynsbesøget i 2017.</p> <p>Der er ikke modtaget klager over støv/svejserøg siden seneste tilsynsbesøg i 2017.</p>

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er umiddelbart ikke kilder til afgivelse af lugt. Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Typer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jern, rustfri - profiler, rør m.v. - Inde og ude 2) Aluminium - profiler, rør m.v. - Inde og ude 3) Plader, jern - Inde og ude

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Ejendommen er beliggende uden for kloakopland:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sanitært spildevand - nedslivningsanlæg - Brians Renovation tømmer efter behov – seneste tømning sidst oktober 2023 2) Tag- og overfladevand - afledes til jord/overflader/faskiner 3) Der afledes ikke processpildevand

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kilde: 1) Kompressor - 1 stk. á 2 x 90 liter tanke - Placeret inde Der er ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg.

Tanke

Tanke – registreret i BBR

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klasse	Type nr	Etableret år	Indhold	Vol.	Placering	Frist Sløjfning	Sløjfjet
5i	2011	52665	Tank	50-5323	2011	Diesel	1.200	Indendørs	30-12-2051	
5i			Tank			Mineralske olie-produkter				Tanken er afblændet

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ingen bemærkninger

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)
 Miljømedarbejder

T: 79727089
 E: jha@billund.dk

Rapportdato: 13-11-2023